

10/10/44
UFFICIO DEL GENIO MILITARE

PER LE REQUISIZIONI ANGLO-AMERICANE
CAMPOBASSO

PROCESSO VERBALE E STATO DI CONSISTENZA

L'anno Millenovecentoquarantaquattro, addì venti di agosto si è
proceduto alla compilazione del presente processo verbale e stato
di consistenza dell'immobile GARAGE ED OFFICINA "SAM" sito
in Campobasso Via Cesare Gazzani
di proprietà della S.A.M. (rappr. Dott. LAURIENZO) residente
in Campobasso Via Ugo Petrella n.30
ed occupato FF/AA/ Alleate

In data di requisizione 20/10/1943 e derequisizione 13/8/1944 e dal
5/10/1944 al 21/6/1945

Il sottoscritto S.Ten. VECERE GINO delegato del
suddetto Ufficio, visto l'ordine di requisizione n. 467
ha proceduto, in contraddittorio con il Sig. Laurienzo dr. Alessandro
alla ricognizione dell'immobile da cui risulta:

1-° DESCRIZIONE SOMMARIA DELL'IMMOBILE

L'immobile consta di due capannoni, affiancati e comunicanti
di cui uno costruito nel 1922, in muratura normale di pietrame con
copertura in capriate e travicelli di legno e lamiera ondulata in
parte, ed in parte in capriate di legno, tavole e tegole marsigliesi,
e l'altro, costruito nel 1939 in cemento armato e muratura in mattoni,
di robusta e moderna struttura, con copertura in volta a botte di
cemento armato, con catene di ferro, delle dimensioni medie di me-
tri 40.00x29.00 su pianta irregolare senza appoggi intermedi.-

Tale struttura aumenta di molto il pregio ed il costo della
struttura. L'immobile è sito in Via Cesare Gazzani, località eccen-
trica della città, strada di medio traffico, sulla quale due in-
gressi principali e due secondari, e su via Erculanea sulla quale
ha l'ingresso di officina.-

La parte di precedente costruzione, avente il solo piano ter-
ra comprende: ingresso, deposito bagagli, deposito materiali, sala
di esposizioni, posteggio autobus e carrozzeria, gabinetto, locale
per verniciatura, locale per lavorazione del legno, officina, forgia,
latrina, carica batteria, lavaggio pezzi.-

Il capannone di recente costruzione di aspetto e di rifinitu-
ra moderna, avendo un piano terra, un primo piano ed uno scantinato
comprende:

Piano terra

Ingresso, sala del portiere, gabinetto, scalinata di accesso allo scantinato, latrina con doccia, vano scala principale di accesso al piano superiore, grande sala di posteggio e lavaggio macchine, officina riparazioni, spogliatoio per operai, ufficio del capo e perai, reparto elettricisti ed attrezzi, magazzino, vano scala per accesso di servizio al piano superiore..

Primo Piano

Vano scala, sala di attesa, sala di direzione, n°3 uffici, gabinetto, vano scala di servizio, magazzino.

Scantinato

n.2 locali per uso ricovero per caldaia riscaldamento autonomo e per deposito carbone e legna..

I locali del capannone di vecchia costruzione sono di mediocre manutenzione e rifinitura, le pareti sono intonacate ed imbiancate ed il pavimento è in battuto di cemento ad eccezione dei locali adibiti a sala di esposizione, saletta e deposito che hanno le pareti con tinteggiatura a calce od a colla, pavimento in quadri di cemento e soffitto in legno con rete metallica intonacata. Gli infissi sono di discreta fattura e manutenzione, i locali del capannone di recente costruzione sono bene rifiniti ed hanno pareti con tinta a calce od a colla, soffitto piano, pavimento in quadri di cemento ad eccezione della sala macchine-officina-posteggio e lavaggio, che hanno il pavimento in mattonelle di grés e di alcuni uffici del 1° piano che hanno il pavimento in linoleum. Gli infissi sono di buona fattura e manutenzione. Le finestre, di grandi luci, sono a vetrate con vetri di cemento e vetri flex. Le finestre a vetri flex hanno i telai in ferro con apertura a vasistas..

L'immobile è dotato di una rete di distribuzione di energia elettrica per forza motrice a 220 Volts, con cassette di derivazione, valvole ed interruttori per l'alimentazione dei motorcarichi, dei compressor, dei sollevatori e di altri macchinari ed impianti, e di una rete di distribuzione di energia elettrica per illuminazione a 250 Volts, in parte sotto traccia ed in parte esterna..

L'immobile è inoltre fornito dei seguenti altri impianti: impianto idrico, impianto idranti per estinzione incendi, rete di distribuzione aria compressa; impianto telefonico interno ed esterno con centralino "Siemens" a 24 linee; impianto termico..

Le officine e gli uffici prima dell'occupazione alleata erano forniti di attrezzature, impianti, macchine e mobili necessari ed occorrenti per l'agevole funzionamento di una industria del genere..

Il garage, prima degli Inglesi fu occupato dai Tedeschi, per un periodo di circa un mese..

In dipendenza di entrambe tali occupazioni l'immobile ha subito sensibili danni nella costruzione, negli impianti, nelle attrezzature e nel mobilio. Parte delle attrezzature e la quasi totalità del mobilio è stata asportata dalle truppe di cui sopra..

Nella presente perizia non si terrà conto dei danni arrecati dai

Tedeschi in minima parte..

La S.A.M. in tempi normali esercitava le seguenti attività:

- 1) Trasporto viaggiatori ed eff. tti postali a mezzo n°29 autobus n. 12 linee automobilistiche regolari che servivano n°60 comuni in Provincia di Campobasso e Foggia..
- 2) Trasporto merci per conto terzi a mezzo di 6 autocarri, in Provincia e fuori..
- 3) Trasporto in noleggio di rimessa con n°8 automezzi
- 4) Riparazione di officina e stazione di servizio svolte con un moderno impianto di macchine utensili motorizzate e con organizzazione che fu ritenuta una delle migliori dell'Italia Meridionale tanto che il Ministro della Guerra (Direzione Generale delle Motorizzazioni) riconobbe l'officina stessa idonea per grandi riparazioni nell'interesse dell'Esercito..
- 5) Compra-vendita di ricambi ed accessori nella qualità di concessionaria della FIAT, con importante assortimento di pezzi di ricambio ed accessori..
- 6) Agenzia di città per l'Istituto Nazionale Trasporto esplicata in Campobasso ed in collocamento con la Ferrovia a mezzo di 3 autocarri.

La requisizione totale fu operata dagli Alleati per usare lo stabilimento nelle sue funzioni di rimessa automezzi ed officina di riparazioni..

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA

Cappannone di vecchia costruzione

- 1) Ingresso (m.4.00x7.50) Pareti con tinta a calce, soffitto in legno; pavimento in battuto di cemento; porta di accesso con saracinesca in lamiera listata avvolgibile (recentemente riparata); una porta di accesso alla saletta (n°2) a tre battenti a vetri stampati di cui 2 rotti (m. 1.50x0.60+0.60x1.25); porta di accesso al deposito bagagli (n°3) in legno a due battenti con vetri comuni e due sportelli superiori con vetri; una porta di accesso alla sala di esposizione a due battenti con vetri pressati mancanti (m.2x1.30x0.50)+(0.60x1.25); il soffitto è rotto per mq.1; le pareti sono affumicate; impianto elettrico esterno con punto luce centrale con portalampada, manca il globo diffusore in vetro..
- 2) Saletta (3.50x4.20) Soffitto e pareti piatte tinteggiate ad olio, annegate dal fumo (si notano molte tracce di chiodi); pavimento in quadri di cemento granigliato, rotti per mq.1.; finestra a due ante con 3 vetri rotti di m. .42x0.30; porta di accesso al deposito (n°4) in legno pieno a due battenti; impianto elettrico asportato m.8 di filo; interruttore, isolatori, un lampadario con diffusore in ~~lattice~~, un radiatore a 15 elementi..
- 3) Deposito bagagli (3.50x2.70) Pareti tinteggiate a calce, soffitto in legno; pavimento in mattonelle di cemento; sfornito d'impianto elettrico; soffitto e pareti affumicate..
- 4) Deposito materiali (0.80x7.00) Pareti tinteggiate ad olio con zoccolatura tinteggiata tipo legno; soffitto piano in legno con rivestimento di tela retinata intonacata a stucco (vi sono tre fori per circa mq. 0.80) pavimento in quadri di cemento granigliato; due finestre a 2 ante con vetri, una mancante e una rotta 0.45x0.70 e sportello; una finestra a vetri con vetri di cristallo di cui quello centrale rotto m.1.70x1.10; impianto elettrico sottotraccia con sospensione a filo

portalampe, manca il globo diffusore in vetro; un radiatore a 16 elementi.-

- 5) Sala di esposizione (10.50x7.00) Pareti tinteggiate a calce con zoccolatura; soffitto in legno con rete metallica intonacata; soffitto asportato per mq. 15.00; il soffitto risulta staccato per mq. 50.00; tali danni sono conseguenti allo scoppio di granate sul tetto; pavimento in quadri di cemento listati a spina di pesce; una porta d'ingresso in legno a 4 battenti con ferramenta e serratura; contro porta asportata; due finestre in legno a due ante con vetri e scuretti (vetri rotti n° 12 - m. .50x0.45); due radiatori a 22 elementi; impianto luce centrale con sospensione in metallo (il globo diffusore in vetro completamente rotto; due plafoniere complete con relative lampadine asportate.-
- 6) Posteggio autobus e carrozzeria (m.22.70x13.00+6.00x9.50+10.50x6.00+6.50x6.00+7.50x6.00) Pareti intonacate e tinteggiate a calce; copertura a tettoia con capriate di legno e lamiera ondulata; pavimento in battuto di cemento (presenta diverse rotture e fossette per una superficie di 1/6 circa di quella totale. Il locale è illuminato da finestroni a vetri (tutti i vetri delle finestre e delle vetrate rotti in seguito allo scoppio di una granata sul locale; 6 finestroni m.1.00x3.00 con telaio e listelli in legno; 3 finestroni con telaio in legno di m. 2.70x2.00 (i vetri di tali finestroni rotti come sopra detto); 3 lanternini e lucernari piani con vetri; un cancello in ferro fra vano ingresso e sala del posteggio; una colonna per aria marca "Emanuel"; impianto elettrico esterno; con tre punti luce con portalampe e 2 coppe di lamiera e interruttore; mancano una coppa di lamiera e 2 lampadine.
- 7) Gabinetto (1.50x2.80) Pareti tinteggiate a calce con zoccolatura in mattonelle maiolicate; soffitto in legno e carta intolata; pavimento in quadri di cemento; lavabo in porcellana con rubinetto; vaso all'inglese in porcellana con cassetta di lavaggio; una porta di accesso in legno superiormente con specchio a persiana, recentemente riparata; impianto elettrico esterno con diffusore in vetro (manca la lampadina).-
- 8) Sala per verniciatura (m.7.50x4.00) Pareti tinteggiate a calce con zoccolatura in cattive condizioni; pavimento in battuto di cemento; soffitto in legno; porta d'ingresso ad un battente in una parete in legno e vetri (2 rotti m.0.70x0.55) con superiore riquadratura in retina metallica (vi era applicata una rete speciale per aspirazione gas venetici della verniciatura di m.3.00x0.90 ed è stata asportata); una finestra in legno con rete ed una chiusura a tavole.-
- 9) Sala lavorazione del legno (3.00x11.00) Pareti e pavimento come al n.8; soffitto con copertura di legno e lamiera ondulata; una finestra con telaio in legno e vetri comuni (rotti 2x0.40x1.30); un lanternino piano con vetri rotti m.0.40x0.30; impianto elettrico per azione della sega elettrica di cui risulta solo la base.-
- 10) Officina (m.5.00x4.70) Pareti intonacate e non tinteggiate; soffitto inclinato in legno e parte in cemento; pavimento in mattonelle di grés; una fossa per riparazioni, con pareti in mattonelle maiolicate (asportate per mq. 1.00) e pavimento in mattoni di grés, con impianto elettrico (mancano 2 lampadine di vetro tubolare); la tubazione per aria compressa del diametro di 10 mm. è stata asportata per mq.4.00.-
- 1) Locale per forgia (m.3.50x3.60) Pareti tinteggiate a calce molto annerite; soffitto piano; pavimento in battuto di cemento; una finestra a vetrata a 4 telai in legno con vetri, di cui due telai fissi e 2 apribili (vetri rotti mq. 3.00); impianto elettrico sotto traccia (risulta asportato il lampadario a muro con globo diffusore e lampadina); un in-

terratore..

- 12) Antigabinetto e gabinetto (1.10x3.20) Pareti a calce con zoccolatura in cementite; soffitto piano; pavimento in battuto di cemento colorato; 2 porte in legno ad 1 battente (manca una chiave); un finestrino a telaio con vetri; un orinatoio in porcellana con tubatura rotta; un lavabo in porcellana (mancante rubinetto); un vaso alla turca in ghisa smaltata con cassetta di lavaggio; un globo diffusore a muro..
- 13-14) Carica batteria (1.50x3.00) e lavaggio pozzi (3.00x3.00) Pareti a calce soffitto sottotetto; pavimento in battuto di cemento; impianto luce esterno con coppa in lamiera (manca il diffusore in vetro e lampadina) una vasca in cemento per lavaggio e con impianto di rubinetteria (mancano rubinetto) uno scald'acqua elettrico per lavaggio pozzi; i due locali sono divisi con divisorio in pietrame a metà altezza; i due vani hanno d'origine i vani d'ingresso senza infissi..

Cap annesso di recente costruzione
Piano terreno

- 1) Ingresso (4.90x4.20) Pareti e soffitto con intonaco arricciato; pavimento in mosaico rotto in diversi punti (per tanto da rifare m. 4.90x4.20); porta d'ingresso in ferro a 4 battenti con vetri di cristallo nei due battenti centrali e con vetri flex in quelli laterali (cristalli rotti n°3x0.90x0.65 - vetri flex rotti n°4x1.00x1.65; impianto luce sotto traccia con plafoniera con diffusore di vetro bianco (manca la lampadina); un braccio a muro in ottone con portalampe (manca la lampadina)..
- 2) Vale del portiere (3.40x2.80) Pareti tinteggiate a colla con zoccolatura in cementite; da ritinteggiare; soffitto piano; pavimento in quadri di cemento; non è fornito di porta d'ingresso; una porta di accesso al gabinetto in legno ad un battente con serratura rotta; finestra a vetrata con telaio in ferro e vetri flex (n°4 vetri rotti n°5x0.65); punto luce centrale con sospensione in metallo (è stato asportato il globo di vetro bianco e lampadina); 2 interruttori; un quadro di comando su lastra di marmo (mancano 15 valvole); un radiatore a 11 elementi..
- 3) Gabinetto (3.40x1.70) Pareti tinteggiate ad olio con zoccolatura in piastrelle maiolicate; soffitto piano; pavimento in quadri di cemento; punto luce centrale (manca il globo con attacco in metallo e lampadina); un interruttore; un vaso all'inglese in porcellana con vaschetta di lavaggio; un lavabo in porcellana su piedistallo in porcellana, quest'ultimo rotto; un radiatore a 4 elementi; una finestra con vetri flex sani e chiusura a vasistas..
- 4) Vano scala (5.20x1.10) di accesso allo scandinavo con pareti tinteggiate a calce; soffitto piano; gradini di cemento; porta in legno ad un battente..
- 5) Latrine (2.80x4.00) Pareti tinteggiate a colla con zoccolatura in piastrelle maiolicate (rotte per mq. 3.00); soffitto piano; pavimento in quadri di cemento granigliato; nei gabinetti e nella doccia pavimento in battuto di cemento; 2 gabinetti con vasi alla turca in ghisa smaltati e relative cassette di lavaggio; una doccia; 3 porte in legno piano; una finestra con telaio in ferro e vetri flex (2 vetri incrinati) (risultano asportati un orinatoio e due lavabi in porcellana) ed i due rubinetti dei lavabi; punto luce centrale con sospensione in metallo e globo di vetro (manca la lampadina); un interruttore..

6) Vano scala principale (m.5.30x4.00) Pareti tinteggiate a colla affumicata e sporche; soffitto piano a colla; pavimento e pianerottoli in marmo di Trani; scalinata con gradini di marmo; balaustra in lastre di cristallo con passamani in legno (2 lastre rotte di m.0.80x0.25); una finestra con vetro flex di cui 4 rotti 2x0.80x0.67; una finestra a vetrata con vetri di cemento (rotti per mq.2.00); una porta d'ingresso da Via Gazzani in ferro con cristallo e listelli in protezione di alluminio (mancano due listelli di alluminio di m.0.80); una porta d'ingresso da sala, in ferro ad un battente; un radiatore a 16 elementi; un punto luce centrale con sospensione in metallo (manca lampadario in vetro bianco e lampadina); un interruttore.-

7) Sala macchine - lavaggio posteggio (m.32.70x12.70)+(m.10.00x4.00)

8) Officina riparazioni (m.40.00x9.00) Pareti tinteggiate a calce con accollatura ad olio; copertura a botte in cemento armato con catene di ferro su pianta irregolare e senza appoggi intermedi; pavimentazione con mattonelle di grés (rotta per mq.6.00); le pareti del reparto lavaggio macchine sono rivestite per m. 2.20 di altezza con piastrelle maiolicate; n°14 finestre a vetrata con vetri flex (rotti n°26 di m.0.55x0.60 e n°98 incrinati); n°10 finestre a vetrata con vetri cemento (rotti o incrinati in media per ognuna mq.0.80).-

L'officina è divisa dalla sala macchine con tramezzo dell'altezza di m.1.80 in muratura e pilastri di cui uno in cemento armato asportato m.1.80x0.40x0.80 con n°4 porte in lamiera a due battenti di cui 2 mancanti (1.80x1.55); una porticina in lamiera listata ad un battente; nella volta vi sono 3 lanternini con copertura in vetro cemento; la volta presenta una rottura per lo scoppio di una granata; nell'officina trovansi n°3 fosse per riparazioni con pareti in piastrelle maiolicate (asportate per mq.4.00 complessivamente) e pavimento in mattonelle di grés; lungo le fosse un parapetto in tubi di ferro (asportato per m.8.00; nelle fosse esiste impianto per conduttura aria compressa (la tubazione da 10 mm. di diametro risulta asportata per mq.12.00); sulle travi in cemento è applicata una trave in ferro da 180 mm. e della lunghezza di 36 m. per sostegno paranchi, con due carrelli scorrevoli; impianto elettrico esterno con n°13 lampadari in coppe di lamiera smaltata e diffusori di vetri (mancano n°11 diffusori e n°13 lampadine di cui n°6 al magnesio)

MACCHINARI; IMPIANTI ED ATTREZZATURE FISSE ESISTENTI NELLA SALA MACCHINE

A) Reparto lavaggio

- una pompa a colonna "Emanuel" per gonfiaggio pneumatici (il tubo di gomma è stato asportato, vetro posteriore del diametro di cm.20 rotto);
- due ponti a colonna sollevatori di autoveicoli ed uno a trapezio per riparazione con impianto centrale di grassaggio tipo "Emanuel" priva di 2 recipienti per olio e delle tubazioni di erogazione;
- una pompa "Emanuel" priva di motore e di cinghie che sono state asportate. L'impianto di rubinetteria e comando distribuzione acqua ed aria è stato totalmente asportato.-

B) Reparto Officina

- una pialla per metalli con base di m.1.00x0.50 priva di motore e di cinghie.

- e) una sega "Mandus" n°2 priva di cinghie.
- f) un tornio parallelo "Magli" della rappresentante Antolini, completo dell'apparecchio di motorizzazione e relativo impianto.-
- g) una pressa idraulica della Ditta Caldabino & C. (Gallarate) efficiente.-
- h) una base completa di un tornio, con ingranaggi (il resto del macchinario è stato asportato dai tedeschi).
- i) un trapano da banco, completo di cinghie, motore e mandrino in efficienza.-
- l) un banco in ghisa per rettifica cilindri mancante dello sportello posteriore delle dimensioni di m.0.50x1.10.-
- m) una colonna per lucidatura e rettifica cilindri completa di motorino e mandrino.-
- n) un apparecchio per molatura con due mole e smeriglio completo di cinghie e motorino.-
- o) un quadro di comando generale in lastra di marmo con 4 interruttori mancano 11 valvole; con voltmetro.-
- p) n°3 contatori, uno per la luce, uno per riscaldamento ed uno per forza motrice.-

C) Sala elettricisti

- q) un caricatore "Zenith" con raddrizzatore "Aestinghouse" con due gruppi da 24 A l'uno (manca un voltmetro)

9) Spogliatoio (2.90x3.30) Pareti con tinteggiatura a colla; pavimento in mattonelle di grés; soffitto in ferro con voltine di laterizi; porta d'ingresso ad un battente in ferro. Sopra lo spogliatoio è ricavato un vano aperto superiormente, per ufficio del capo officina con pavimento in battuto di cemento colorato e parapetto in muratura nella parte inferiore, ed a vetrata con ossatura in ferro nella parte superiore (vetri comuni rotti 2x0.30x0.86 e n°2x0.30x0.40); una porta in ferro con vetri (uno rotto m.0.62x0.30); dalla sala macchine si accede all'Ufficio del capo officina con scaletta con gradini di cemento e parapetto a tubolari con 4 ritti e 2 elementi orizzontali.-

10) Reparto elettricisti ed attrezzi (m.6.00x6.40) Pareti tinteggiate a calce; quella prospiciente alla sala macchine è superiormente a vetrata (con n° vetri comuni rotti m.1.00x0.55); soffitto piano; pavimento in mattonelle di grés; porta in ferro con vetri (serratura priva di maniglia); porta di accesso al vano seguente con 4 gradini in cemento e balaustra tubolare con 2 ritti e 2 elementi orizzontali; un radiatore a 30 elementi; punto luce centrale con coppe in lamiera (manca il diffusore di vetro e la lampadina); una vetrata a vetri e cemento che dà sulla sala macchine.

11) Ufficio del Capo reparto (m.2.00x2.50) Aperto superiormente; parapetto in muratura inferiormente ed a vetrata con ossatura di ferro superiormente (vetri rotti n°11x0.85x0.30 e n°x0.25x0.30); una porta d'ingresso in ferro con vetri.

12) MAGAZZINO (m.600x11.80) Pareti e soffitto tinteggiati a calce; molto affumicati; pavimento in mattoni di cemento granigliato; porta d'ingresso da Via Gaszani con telaio in ferro e vetri comuni con listelli di protezione in alluminio, con superiormente sportelli a vetri flex di cui uno rotto (m.0.60x0.80); una porta di accesso alla sala di esposizione (n°5) in legno pieno ad un battente (risulta asportata la porta in legno a due battenti che dà sul vano scale di servizio per accesso al piano superiore; tre radiatori ad 11 elementi; due lampadario in lamiera smaltata con globo di vetro (di cui uno mancante unitamente alle due lampadine); un interruttore; una vetrata con vetri cement che dà sulla sala macchine.--

13) Vano scale di servizio (1.50x4.60) Pareti tinteggiate a colla; pavimento in quadri di cemento granigliato; scalinata a doppia rampa con gradini di cemento granigliato; parapetto in muratura; punto luce a muro (manca coppa diffusore in vetro e lampadina).--

Primo Piano

1) Vano scale principale (vedi n°6 del piano terra)

2) Sala di attesa (4.50x5.50) Pareti con tinta a colla e con zoccolatura ad olio; soffitto piano (si nota qualche lesione); pavimento in linoleum; finestra a vetri con telaio di ferro e vetri flex (di cui tre rotti e 4 incrinati delle dimensioni di m.0.60x0.60; due porte in legno a due battenti con ferramenta e serratura (mancano le chiavi); un radiatore a 14 elementi; un punto luce centrale con semplice filo e un interruttore (manca lampadario, con globo diffusore a piatto in vetro bianco e sospensione in metallo e relativa lampadina).--

3) Sala di Direzione (4.50x10.20) Pareti, soffitto e pavimento come al n°2; tre finestre a vetrata con telaio di ferro e vetri flex, n°12 vetri rotti di m.0.60x0.60 e n°7 con sensibili incrinature); una finestra con telaio in ferro e vetri comuni (n°5 rotti di m.1.00x0.30); tre radiatori a 14 elementi; due punti luce centrale con semplice filo (manca n°2 lampadari come al n°2), un interruttore.--

4) Ufficio (10.30x4.00) Pareti, soffitto e pavimento come al n.2, le pareti presentano tracce di chiodi e sono annerite; porta in legno a due battenti; n°2 finestre fisse che danno sulla sala macchine con telaio in ferro e vetri comuni (un vetro rotto m.1.00x0.30); 2 vetrate con vetri flex (3 vetri rotti m.0.60x0.60); 2 radiatori a 18 elementi; 2 punti luce centrali con sospensione in metallo e lampadario come al n.2; manca un lampadario unitamente alle 4 lampadine.--

5) Ufficio (10.30x4.00) Pareti, di recente tinteggiate a calce (precedentemente a colla); soffitto, piano con tinta a calce; pavimento in quadri di cemento; una finestra a vetrata con vetri flex (2 vetri rotti ed uno incrinato da m.0.60x0.60; una finestra fissa con telaio in ferro e vetri comuni (vetro rotto m.1.00x0.30); un radiatore a 14 elementi; un punto luce centrale con sospensione in metallo e lampadario come al n°2, manca la lampadina; una porta in legno a due battenti ed una ad un battente, priva di serratura e chiavi.--

6) Ufficio (5.00x4.00) Pareti, soffitto e pavimento come al n°5, intonaco alle pareti rotto per mq. 2.00; una porta in legno ad un battente, tappezzata in due punti e priva di chiave; un radiatore a 12 elementi; un punto luce centrale con semplice filo e con portalamпада (manca il lampadario come al n°2) un interruttore; una finestra con telaio in ferro e vetri comuni (uno rotto m.1.00x0.30); una finestra a vetrata con vetri flex (2 incrinati m.0.60x0.60).--

GABINETTO (1.60x4.00) Pareti tinte giate a colla con zoccolatura in p
strelle maiolicate;soffitto piano;pavimento in quadri di cemento gra
gliato;porta di accesso in legno ad un battente priva di serratura e
chiave; una finestra a vetrata con vetri flex;un vaso all'inglese di
cella (rotto,manca di seditoio e coperchio in legno); un cassetta di
lavaccio (priva di catenella); un lavabo di porcellana con 4 rubinetti
un radiatore a 6 elementi;un punto luce centrale (manca il loro diffu
sore); un interruttore.-

8) Vano scala di servizio (5.20x1.10) La porta di accesso del vano preced
te in legno ad un battente, risulta asportata.-

9)- Corridoio (5.30 x 18.30) Pareti tinte giate a colla; soffitto piano;
pavimento in quadri di cemento granigliato; vetrata con vetri flex
(di cui 1 incrinato e 2 rotti di m. 60x1.50); 2 vetrate con vetri
(rotti per m. 1.70) una vetrata con telaio fisso in ferro e vetri
comuni (tutti rotti m. 6 x 1.60x0.30); due punti luce centrali con
soffalce filo (mancano i due lampadari con corpi in lacciera smaltata
e con diffusore bianco; un interruttore.-
Il corridoio superiormente sistemato con pavimento in battuto di
cemento, parapetto in muratura; il resto a vetri comuni (tutti rotti
m. 2x3.50x1.25)

SCA TLATO

1)- Deposito (3.40 x 2.80) Pareti intorcate con finta a calce; soffitto
piano; pavimento in battuto di cemento; scalinata con gradini di
cemento; un finestrono con telaio in legno e vetro rotto di m. 4.45x1.4
una colònia per riscaldamento (vi è depositato nel locale un crulo di
materie di grès, di m. 2.20 x 1.90 x 1.50.-

2)- Deposito (3.340 x 2.80) Pareti,soffitto e pavimento con a serra;
un finestrono (con vetro rotto di m. 3.45x1.40) una porta di legno
ad un battente. Parallelamente ad esterne alla facciata d'angolo
di Via Cesare Garzanti erano sistemati i seguenti distributori:

a)- un distributore di benzina tipo "M.I.P." risulta asportato
il tubo di erogazione con pistola.
b)- due distributori "M.I.P. elettrici, risultato completamente
asportati.

c)- un distributore TAT (Fiat) 1266 (risulta asportato il tubo
interno con le cinghie; il tubo di erogazione; il manico di
cassa; il tutto con relativo vetro m. 1.10x1.60)

d)- un distributore TAT (Fiat) 1265 (risulta asportato il tubo
interno con le cinghie il tubo di erogazione con pistola; il
manico di cassa e tutto con i relativi 2 vetri (m. 2.20x1.30; lo
scatello in lacciera).-

e)- un distributore di 1.60 litrate e di aria compressa (oliati)
risulta asportata la tubazione per la distribuzione e l'ago in; un
vetro rotto m. 1.40 x 1.10.-

Il trasportatore dichiara che all'atto dell'accensione
del motore presso l'officina m. m. m. parte di reparti allentati,
l'1.1.1. che si trovava in buone condizioni di manutenzione e riparatura,
e che ad eccezione dei pochi danni arrecati da reparti tedeschi e in
seguito a schegge di artiglieria non censurati all'atto di comitate
za,od espressamente addobbati a tali cause, tutti i danni rilevati
sopra riportati sono da attribuirsi ai reparti di occupazione che
conferirono dell'1.1.1. mobile.- Inoltre il proprietario li cito altri
causati dagli stessi reparti alleati non constatati all'atto del
sopralluogo perchè dovuti ad asportazione.- e risultanti dall' allegato

atto notorio redatto da pubblico notaio in presenza di
parti con l'atto della consegna e cioè a data
22/1/4944.

Il presente procedimento verbale è stato di consistenza, viene
redatto in triplice copia, ed una delle parti, lo Notaio, Provino
letture, lo ha roverso e lo sottoscrivono come è presso.

IL TECNICI:

IL CAMBIATORE

(Dott. Vespere Gino)

G. Vespere

IL PUBBLICATORE

(Dott. Vespere Gino)

IL CAMBIATORE

G. Vespere

IL PUBBLICATORE

DELLA PUBBLICAZIONE NOTARIALE
(Dott. Vespere Gino)

IL CAMBIATORE

(Dott. Vespere Gino)

G. Vespere

20/8/44