



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI I DAI RISCHI NATURALI
(decreto interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001)



SERVIZIO
SISMICO
NAZIONALE

EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI - DANNO ALLE CHIESE

Edificio fotoposto a VIN. L. 1089/39

MODELLO A - DC

Prima sezione

A₁

Data 15/11/2002	N° progressivo	N° Scheda
		(a cura dell'ufficio)

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso ☐	Bene individuo ☒
(In caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Codice livello superiore

A₃ - OGGETTO

Denominazione bene:	PALAZZO MAGLIANO	
Denominazione storica:	PALAZZO MAGLIANO	
Datazione: anno	secolo XVIII epoca	Ultima trasformazione
Tipologia: ☐ chiesa ☒ palazzo ☐ castello ☐ torre ☐ bene archeologico ☐ altro		
Pianta: ☐ regolare ☒ con cortili ☐ ad ali aperte ☐ lineare ☐ altro		
Proprietà:	PRIVATI VARI	
Utilizzatore:	PRIVATI VARI	

A₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato ☐	Museo ☐
Culto ☐	Uffici ☐
Abitazione ☒	Servizi ☐
Turismo ☐	Altro ☐

A₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico ☐	SI ☐ NO ☒	Abitazione principale ☐	SI ☒ NO ☐
---------------------------------------	--	--	--

A₆ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MOULISE	Istat 114	Indirizzo 1 via	LARGO
Provincia CAMPOBASSO	Istat 079	2 corso	BARDINE
Comune MONTORVANO NEI FE	Istat 043	3 vicolo	MAGLIANO
Località		4 piazza	
		5 altro	
Sezione censuaria	N° complesso o aggregato	N° edificio	
Foglio 24	Data	Particelle 366, 312, 313	

A₇ - COORDINATE UTM

Quadrante	___	Longitudine Est (x)	___° ___'	Latitudine Nord(y)	___° ___'
Lettura GPS				SI ☐	NO ☐

A₈ - CARATTERISTICHE DEL SITO**A₉ - CONTESTO URBANO**

	SI		SI
In piano	☐	Area agricola	☐
Su rilievo / su cresta / su vetta	☐	Area industriale - commerciale	☐
Su riporto	☐	Centro urbano	☒
In pendio / su versante	☒	Periferia urbana	☐
Avvallamento	☐	Altro ☐	

A₁₀ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	☒	☐	Rete viaria idonea in relazione al rischio	☐	☒
Accesso carrabile	☐	☒	Parcheggio nelle vicinanze	☒	☐
Accesso con mezzi pesanti	☐	☒	Spazi aperti a disposizione	☒	☐
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	☐	☒	Altro ☐		

A₁₁ - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insedimento minacciato da frana	☐	☐	☐
Insedimento in zona alluvionabile	☐	☐	☐
Insedimento soggetto a minacce di tipo industriale	☐	☐	☐
Insedimento soggetto ad altre minacce naturali	☒	☐	☐

A₁₂ - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	☐	☒	___	___
Mosaici	☐	☒	___	___
Stucchi	☐	☒	___	___
Dipinti mobili su vario supporto	☐	☒	___	___
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stali corali)	☐	☒	___	___
Arazzi	☐	☒	___	___
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	☐	☒	___	___
Altari / statue	☐	☒	___	___
Reperti archeologici	☐	☒	___	___
Libri / Stampe	☐	☒	___	___
Manufatti in carta e pergamena	☐	☒	___	___
Altri (specificare)	☐	☐	___	___

A₁₃ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Rull./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	☐	☐	☒	___	___
2 -	☐	☐	☐	___	___
3 -	☐	☐	☐	___	___
4 -	☐	☐	☐	___	___

A₁₄ - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	MANZONI	Nome	ELENA
Ente/ufficio di appartenenza	LEGAMBIENTE		
☎		Fax	
		E-Mail:	

A₁₅ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene componente	☐	Bene individuo	☒
-----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

A₁₆ - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DELLE CHIESE

N° Scheda		Data		Rilevatore	
-----------	--	------	--	------------	--

A₁₇ - DESTINAZIONE D'USO

Parrocchia	☐	Cattedrale/Duomo	☐	Santuario	☐	Altro	☒ PALAZZO
------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	---

A₁₈ - CONDIZIONI D'USO

Quotidiano	☒	Settimanale	☐	Saltuario	☐	Abbandonata	☐	Affollamento	☐
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

A₁₉ - POSIZIONE

Isolata	☐	Corpi bassi annessi	☐	Estremità o angolo	☐	Nel contesto urbano	☐	Nel centro storico	☒
---------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	-------------------------------------

A₂₀ - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono	☐	Discreto	☐	Scadente	☐	Pessimo	☒	In corso lavori	☐
Eventuali precedenti lesioni esistenti		NO	☐	SI	☒	Limitate	☒	Estese	☐
								Gravi	☐

A₂₁ - DANNO SISMICO (consultare A₃₂ - Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese)

0 - ■■■■■ assenza di danno 1 - ■■■■■ danno lieve 2 - ■■■■■ danno moderato
 3 - ■■■■■ danno medio 4 - ■■■■■ danno grave 5 - ■■■■■ crollo

1	RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA	☐
danno	DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI	■■■■■
2	MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA	☐
danno	LESIONI NELLA ZONA ALTA DELLA FACCIATA	■■■■■
3	MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA	☐
danno	LESIONI INCLINATE (TAGLIO) - LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE)	■■■■■
4	RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA O DEL TRANSETTO	☐
danno	LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) - ROTAZIONI, SCHIACCIAMENTI O LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	■■■■■
5	RISPOSTA LONGITUDINALE DELLA NAVATA CENTRALE	☐
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O ARCHITRAVI LONGITUDINALI - SCHIACCIAMENTI E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	■■■■■
6	VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE	☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	■■■■■
7	VOLTE DELLE NAVATE LATERALI E DEL TRANSETTO	☒
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	■■■■■
8	ARCHI TRIONFALI (DELL'AULA E DEI TRANSETTI)	☐
danno	LESIONI NELL'ARCO, SCORRIMENTO DI CONGI - SCHIACCIAMENTO ALLA BASE DEI PIEDRITTI	■■■■■
9	CUPOLA O TIBURIO	☐
danno	LESIONI NELLA CUPOLA, NEL TAMBURIO O NELLA LANTERNA	■■■■■
10	RIBALTAMENTO DI ALTRE PARETI DI ESTREMITÀ (TRANSETTO, CAPPELLE)	☐
danno	DISTACCO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DALLE PARETI ORTOGONALI	■■■■■
11	RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE (O DEL PRESBITERIO)	☐
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDE	■■■■■

12	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE		☐
danno	LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIDALE		□□□□□
13	ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI		☐
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI (VECCHIE APERTURE TAMPONATE, ECC)		□□□□□
14	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA		☐
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE - SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO		□□□□□
15	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)		☐
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO		□□□□□
16	TORRE CAMPANARIA		☐
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA - LESIONI A TAGLIO E SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)		□□□□□
17	CELLA CAMPANARIA		☐
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI		□□□□□
18	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)		☐
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO		□□□□□

A₂₂ - INDICE DI DANNO

$n = \underline{11}$ (numero dei meccanismi possibili) $d = \underline{31}$ (punteggio totale di danno) $i_d = d / 5n = \underline{0,33}$

A₂₃ - AGIBILITÀ

CIVICI 74, 76, 78

Agibile ☒ Inagibile ☒ **UNICO 72**

Parzialmente agibile ☒	Agibile con provvedimenti ☐	Temporaneamente inagibile ☐	Inagibile per cause esterne ☐
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	☐ Verifica più accurata ☐ Si consiglia visita di esperti ☐ Altro	Indicare le cause esterne
CIVICI 74			
76			
78			

A₂₄ - TIPO DI VISITA

Completa ☐ Parziale ☒ Solo dall'esterno ☐ Motivi ostativi **ASSENZA PROPRIETARI**

A₂₅ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	☐	☐	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	☐	☐
2 Copertura provvisoria	☐	☐	9 Monitoraggio	☐	☐
3 Puntellamenti	☐	☒	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	☐	☐
4 Rimozione delle macerie	☐	☐	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	☐	☐
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	☐	☒	12 Sgombero opere d'arte mobili	☐	☐
6 Consolidamenti localizzati	☐	☐	13 Raccolta sistematica dei frammenti	☐	☐
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	☐	☐	14 Ricovero e protezione dei frammenti	☐	☐

FABRIGARO

A₂₉ - DATI DIMENSIONALI (stimati ☐ rilevati ☒)

Aula (compresi navato, cappelle, transetti)	Larghezza mt. <u>22</u>	Lunghezza mt. <u>25</u>	Superficie mq. <u>950</u>	Altezza media mt. <u>11</u>
Abside	Larghezza mt. <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u>	Superficie mq. <u> </u>	Altezza media mt. <u> </u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u> </u>	Altezza mt. <u> </u>	Superficie mq. <u> </u>	
Campanile	Larghezza mt. <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u>		Altezza mt. <u> </u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u>	Superficie mq. <u> </u>	Altezza massima mt. <u> </u>

A₃₀ - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di disegni particolari, allegare eventualmente fotocopie)

SI ALLEGA DISEGNI FORNITI DAL COMUNE

A₃₁ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA <u>MOUSE 2002</u>	C.O.M. <u>LARINO</u>	SQUADRA N. <u>51</u>
Componenti della squadra		
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza
<u>GEDM BIONDO BRUNO</u>	<u>SOPRINT. ARCHIT.</u>	<u>Comune di Larino</u>
<u>ARCH. I.A. PECILE LILIA</u>	<u>VVP</u>	<u>Comune di Larino</u>
<u>ING MANZONI ELENA</u>	<u>VOLONTARIO LEGALMENTE</u>	<u>Comune di Larino</u>

8



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI
(decreto Interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001)



SERVIZIO
SISMICO
NAZIONALE

EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI - DANNO ALLE CHIESE

Edificio sottoposto alla L. 1089/39

MODELLO A - DC

Prima sezione

A₁

Data	03/11/2002	N° progressivo	111	N° Scheda	111008
(a cura dell'ufficio)					

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	☐	Bene individuo	☒
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Numero schede beni componenti	Codice livello superiore	1111111111

A₃ - OGGETTO

PALAZZO MAGLIAMO

Denominazione bene:	CHIESA SAN GIAM BERNARDINO				
Denominazione storica:					
Datazione: anno	1400	secolo	18	epoca	
Tipologia:	☐ chiesa	☒ palazzo	☐ castello	☐ torre	☐ bene archeologico ☐ altro
Planta:	☐ regolare	☐ con cortili	☐ ad ali aperte	☐ lineare	☐ altro
Proprietà:	PUBBLICA			Telefono	0374-1826196
Utilizzatore:				Telefono	

A₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato	☐	Museo	☐
Culto	☐	Uffici	☐
Abitazione	☒	Servizi	☐
Turismo	☐	Altro	☐

A₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico	SI ☐ NO ☒	Abitazione principale	SI ☒ NO ☐
--------------	--	-----------------------	--

A₆ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	14041152	Istat	14	Indirizzo	
Provincia	0401010101	Istat	0401	1 via	
Comune	0401010101	Istat	0401	2 corso	
Località	VIA CARIBBIALE	Istat	0401	3 vicolo	
				4 piazza	
				5 località	
Sezione censuaria	1111	N° complesso o aggregato	1111	N° edificio	1111
Foglio	214	Data		Particelle	3161
				Sub.	1111

A₇ - COORDINATE UTM

Quadrante	___	Longitudine Est (x)	___° ___'	Latitudine Nord(y)	___° ___'
Lettura GPS					SI ☐ NO ☐

A₈ - CARATTERISTICHE DEL SITO
A₉ - CONTESTO URBANO

	SI		SI
In piano	☒	Area agricola	☐
Su rilievo / su cresta / su vetta	☐	Area industriale - commerciale	☐
Su riporto	☐	Centro urbano	☒
In pendio / su versante	☒	Periferia urbana	☐
Avvallamento	☐	Altro	☐

A₁₀ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	☒	☐	Rete viaria idonea in relazione al rischio	☒	☐
Accesso carrabile	☐	☐	Parcheggio nelle vicinanze	☐	☒
Accesso con mezzi pesanti	☐	☒	Spazi aperti a disposizione	☒	☐
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	☒	☐	Altro	☐	

A₁₁ - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insedimento minacciato da frana	☐	☐	☐
Insedimento in zona alluvionabile	☐	☐	☐
Insedimento soggetto a minacce di tipo industriale	☐	☐	☐
Insedimento soggetto ad altre minacce naturali	☒	☐	☒

A₁₂ - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	☐	☒	___	___
Mosaici	☐	☒	___	___
Stucchi	☐	☐	___	___
Dipinti mobili su vario supporto	☐	☐	___	___
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali)	☐	☐	___	___
Arazzi	☐	☐	___	___
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	☒	☐	___	___
Altari / statue	☐	☐	___	___
Reperti archeologici	☐	☐	___	___
Libri / Stampe	☐	☐	___	___
Manufatti in carta e pergamena	☐	☐	___	___
Altri (specificare)	☐	☐	___	___

A₁₃ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Rull./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	☐	☒	☐	___	131
2 -	☐	☐	☐	___	___
3 -	☐	☐	☐	___	___
4 -	☐	☐	☐	___	___

A₁₄ - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	DEGLAIA	Nome	GIUSEPPE
Ente/ufficio di appartenenza	GIORNI DI ARRETRAMENTO		
☎	Fax	E-Mail:	

A₁₅ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene componente	☐	Bene individuo	☒
-----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

A₁₆ - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DELLE CHIESE

N° Scheda		Data		Rilevatore	
-----------	--	------	--	------------	--

A₁₇ - DESTINAZIONE D'USO

Parrocchia	☐	Cattedrale/Duomo	☐	Santuario	☐	Altro	☒ PALAZZO SIGNORILE
------------	--------------------------	------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	---

A₁₈ - CONDIZIONI D'USO

Quotidiano	☐	Settimanale	☐	Saltuario	☐	Abbandonata	☐	Affollamento	☐
------------	--------------------------	-------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

A₁₉ - POSIZIONE

Isolata	☐	Corpi bassi annessi	☐	Estremità o angolo	☐	Nel contesto urbano	☐	Nel centro storico	☐
---------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------

A₂₀ - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono	☐	Discreto	☐	Scadente	☐	Pessimo	☐	In corso lavori	☐
Eventuali precedenti lesioni esistenti		NO	☐	SI	☐	Limitato	☐	Estese	☐
								Gravi	☐

A₂₁ - DANNO SISMICO (consultare A₃₂ - Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese)

0 - □□□□□ assenza di danno
1 - ■□□□□ danno lieve
2 - ■■□□□ danno moderato
3 - ■■■□□ danno medio
4 - ■■■■□ danno grave
5 - ■■■■■ crollo

1	RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA		☐
danno	DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI	□□□□□	
2	MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA		☐
danno	LESIONI NELLA ZONA ALTA DELLA FACCIATA	□□□□□	
3	MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA		☐
danno	LESIONI INCLINATE (TAGLIO) - LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE)	□□□□□	
4	RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA O DEL TRANSETTO		☐
danno	LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) - ROTAZIONI, SCHIACCIAMENTI O LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	□□□□□	
5	RISPOSTA LONGITUDINALE DELLA NAVATA CENTRALE		☐
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O ARCHITRAVI LONGITUDINALI - SCHIACCIAMENTI E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	□□□□□	
6	VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE		☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	□□□□□	
7	VOLTE DELLE NAVATE LATERALI E DEL TRANSETTO		☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	□□□□□	
8	ARCHI TRIONFALI (DELL'AULA E DEI TRANSETTI)		☐
danno	LESIONI NELL'ARCO, SCORRIMENTO DI CONCI - SCHIACCIAMENTO ALLA BASE DEI PIEDRITTI	□□□□□	
9	CUPOLA O TIBURIO		☐
danno	LESIONI NELLA CUPOLA, NEL TAMBURIO O NELLA LANTERNA	□□□□□	
10	RIBALTAMENTO DI ALTRE PARETI DI ESTREMITÀ (TRANSETTO, CAPPELLE)		☐
danno	DISTACCO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DALLE PARETI ORTOGONALI	□□□□□	
11	RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE (O DEL PRESBITERIO)		☐
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDE	□□□□□	

12	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE		☐
danno	LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIDALE		□□□□□
13	ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI		☐
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI (VECCHIE APERTURE TAMPONATE, ECC)		□□□□□
14	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA		☐
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE - SCONNESSIONI TRA I GORDOLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO		□□□□□
15	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)		☐
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO		□□□□□
16	TORRE CAMPANARIA		☐
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA - LESIONI A TAGLIO E SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)		□□□□□
17	CELLA CAMPANARIA		☐
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI		□□□□□
18	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)		☐
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO		□□□□□

A₂₂ - INDICE DI DANNO

n = (numero dei meccanismi possibili) d = (punteggio totale di danno) $i_d = d / 5n =$

A₂₃ - AGIBILITÀ

Agibile ☐	Inagibile ☐
Parzialmente agibile ☒ Indicare le parti agibili nell'ANDRON DINEBBIO non ABITATO Prato la di dell'AREA SCALINATO	Agibile con provvedimenti ☐ Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante Temporaneamente inagibile ☐ ☐ Verifica più accurata ☐ Si consiglia visita di esperti ☐ Altro Inagibile per cause esterne ☐ Indicare le cause esterne

A₂₄ - TIPO DI VISITA

Completa ☐ Parziale ☐ Solo dall'esterno ☒ Motivi ostativi

A₂₅ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	☐	☐	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	☐	☐
2 Copertura provvisoria	☐	☐	9 Monitoraggio	☐	☐
3 Puntellamenti	☐	☐	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	☐	☐
4 Rimozione delle macerie	☐	☐	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	☐	☐
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	☐	☐	12 Sgombero opere d'arte mobili	☐	☐
6 Consolidamenti localizzati	☐	☐	13 Raccolta sistematica dei frammenti	☐	☐
7 Messa in opera di cerchiatura o/o tiranti	☐	☐	14 Ricovero e protezione dei frammenti	☐	☐

A₂₉ - DATI DIMENSIONALI (stimati ☐ rilevati ☐)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza media mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>
Abside	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza media mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	
Campanile	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>		Altezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u> <u> </u>	Altezza massima mt. <u> </u> <u> </u> <u> </u>

A₃₀ - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di disegni particolari, allegare eventualmente fotocopie)



A₃₁ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA <u>31/10/2002</u>	C.O.M. <u>LARINO</u>	SQUADRA N. <u>04</u>
Componenti della squadra		
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza
<u>VALENTE</u>	<u>ARCH</u>	<u>SOA. ARCHITET. 013</u>
<u>DE CAMILLIS</u>	<u>CADTECN</u>	<u>" "</u>
<u>RICCI</u>	<u>" "</u>	<u>" "</u>
<u>ZINGARO GIUSEPPE</u>	<u>ARCHIT</u>	<u>VOLONTARIO</u>

SOPRINTENDENZA PER I BENI A.P.P.S.A.D. DEL MOLISE

scheda di valutazione del danno - sisma del 31.10.2002

gruppo di lavoro04.....

località~~SA~~.....
MONTORIO NEI F

denominazione del benePALAZZO PAGLIANO.....

tipologia del bene (chiesa, palazzo, castello, torre, bene archeologico, altro)

.....PALAZZO (C 1089/39).....

proprietà pubblica

proprietà privataSi.....

stima del costo per la salvaguardia delle opere d'arte €

stima del costo per il ripristino strutturale €
(nuovi danni pregressi aggravati)

stima del costo per il miglioramento sismico €

(
stima del costo di pronto intervento €

descrizione del danno

.....

.....

data03/11/2002.....

firma del capogruppo

..........

