


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
00045249	ITA:	Soprintendenza Archeologica e per i Beni Architettonici, Artistici e Storici	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (IS) PESCHE LUOGO: Via Calvario - Via Marconi <i>NUMERO CIVICO ?</i> OGGETTO: Edificio per civili abitazioni CATASTO: Foglio 11 Part. 331 CRONOLOGIA: XIX Secolo AUTORE: / DEST. ORIGINARIA: casa d'abitazione USO ATTUALE: " " PROPRIETA': Privata VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Vincoli urbanistici P.R.G. E ALTRI: <i>p. d. f. ?</i>		DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) L'edificio è articolato su di uno schema planimetrico di forma irregolare, tendente al rettangolo, che per tutto il lato meridionale asseconda l'andamento descritto dalla confluenza di Via Marconi e Via Calvario. Esso si sviluppa su tre livelli e presenta per ogni piano residenziale sei vani trapezi, disimpegnati verticalmente mediante una scala interna in muratura. La facciata principale presenta un portone con arco a sesto lievemente ribassato, sovrastato da una nicchia con motivi religiosi, due portoncini, tre finestre e tre balconi, e si conclude con un cornicione modanato in stucco. La facciata posteriore presenta finestre e balconi analoghi a quelli della facciata precedente; le facciate laterali non sono intonacate e non presentano aperture.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: irregolare, pressochè rettangolare				
COPERTURE: tetto ad una sola falda in coppi ed embrici				
VOLTE o SOLAI: Solai in ferro e tavelloni				
SCALE: scala interna in muratura				
TECNICHE MURARIE: blocchetti di tufo e intonaco				
PAVIMENTI: granigliato di piastrelle e cotto				
DECORAZIONI ESTERNE:				
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE: <i>pianti sabbiate e fond.</i>				

L'edificio rivela chiari caratteri ottocenteschi e nel complesso non presenta trasformazioni evidenti operate nel corso delle epoche successive, ad eccezione di un sostanziale intervento di consolidamento statico e di riassetto interno operato negli anni più recenti, il quale non ne ha alterato la struttura distributiva, nè la configurazione d'insieme.

---

SISTEMA URBANO:

L'edificio è situato in corrispondenza del punto di confluenza di Via Marconi <sup>con</sup> Via Calvario, nell'area urbanizzata tra il XVIII e il XIX sec.

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

L'edificio svolge complessivamente un ruolo neutro nei confronti della propria circostanza ambientale.

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Nicchia con motivi religiosi situata al di sopra del portone principale.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Intervento di consolidamento statico e di riassetto interno operato nel corso degli anni più recenti.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			*															
COPERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI																		
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.																		
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

Allegato n. 1X

FOTOGRAFIE:

Allegati n. 2-3-4.

DISEGNI E RILIEVI:

Allegato n. 5

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:


MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

PAOLO VITOLO



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA:

10.11.81