

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N
INDICI	00045067	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. Campobasso	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: CB CERCEMAGGIORE			DESCRIZIONE: (3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.S. -		
LUOGO: Piazza Garibaldi			La Chiesa, enucleata dal centro più antico, sorge su una zona in forte pendio disponendosi longitudinalmente lungo la curva di livello. Risulta, quindi, parzialmente interrata sul versante settentrionale e, viceversa, sul versante opposto sono parzialmente in emergenza le stesse fondazioni. Il salto di quota è vinto da un'ampia gradinata avvolgente la fabbrica sul prospetto principale. L'edificio religioso ha volumetria unitaria ed è aggregato sul solo fronte orientale ad un corpo di fabbrica a più livelli. Il prospetto principale è molto modesto, in esse vi è un portale centrale costituito da due colonnine a pianta quadrata e sovrastante trabeazione. La composizione del prospetto si completa con una finestra rettangolare posta sull'asse di simmetria e da un campanile a vela costruito in epoca successiva, così come si evince dalla differente tecnica costruttiva rispetto a quella originaria della Chiesa. Il prospetto meridionale è caratterizzato da una serie di bucatore che si aprono nella parte superiore della navata e principalmente da due imponenti barbacani costruiti allo scopo di frenare lo slittamento della fabbrica dovuto allo scosceso pendio in cui sorge. Viceversa il fronte settentrionale è quasi totalmente sotto il livello stradale e lascia intravedere un solo piccolo accesso alla parte alta della navata.		
OGGETTO: Chiesa di S.Rocco					
CATASTO: F. n° 32 Part. E - 694					
CRONOLOGIA: XVIII - XIX sec.					
AUTORE: SU 9 U. del Gott. 1					
DEST. ORIGINARIA: Chiesa					
USO ATTUALE: Chiesa Chiusa temporaneamente al culto					
PROPRIETÀ: Curia vescovile					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Longitudinale ad aula unica					
COPERTURE: Tetto a falde, struttura lignea, manto in tegole a coppi -					
VOLTE • SOLAI: Volte a botte ribassata					
SCALE: Una scala esterna in pietra d'ingresso alla fabbrica					
TECNICHE MURARIE: In conci di pietra irregolari a filari incerti					
PAVIMENTI: In marmettoni di cemento					
DECORAZIONI ESTERNE: Portale d'ingresso					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE: O.p.s. fondazioni continue in muratura a sacco -					

La Chiesa è stata edificata nel XVIII secolo al di fuori del perimetro urbano, molto probabilmente per motivi di sepoltura. La tecnica costruttiva e la modestia dell'impianto denunciano infatti le ragioni della sua fondazione, che non sono certamente da collegare a più ampi obiettivi della Curia.

E' stata seriamente compromessa, durante i secoli, dai numerosi eventi sismici che hanno interessato la zona: motivo certo della demolizione del vecchio campanile oggi sostituito con uno sicuramente di più modesta altezza. Ad aggravare la già precaria condizione statica fu, poi, il manifestarsi, già a pochi anni di distanza dalla fondazione dello slittamento del terreno di fondazione che ha comportato la costruzione dei massicci contrafforti sulla parete a valle. Ancora nella prima metà dell'800 ha subito lievi consolidamenti, soprattutto a seguito del sisma del 1805. Oggi la Chiesa versa in gravi condizioni e necessità di un restauro globale, auspicandone in seguito una riapertura al culto.

ISTEMA URBANO: La Chiesa, totalmente avulsa dal vecchio centro storico, è divenuta polo di una nuova aggregazione urbana lungo il nuovo asse carrabile settecentesco (oggi via Roma)

RAPPORTI AMBIENTALI:

L.C.D. + Via Roma + via A.Volta + Via sopra S.Rocco -.

L'edificio insiste su un'area caratterizzata da un'ampia gradonata che ne caratterizza fortemente l'ambiente. E' totalmente disgiunta dalla circostante trama edilizia, che sovrasta per la sua imponentza volumetrica.

SCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Costruita nel secolo XVIII ha subito demolizioni, restauri e consolidamenti durante tutto il corso del secolo successivo.

In quest'ultimo secolo ha subito solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

BIBLIOGRAFIA:

MEOMARTINI: "I Comuni della Provincia di Benevento " -

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE			X															
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI				X														
INTONACI INT.																		
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: All. n° 1	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE: "2-3-4-5-	
DISEGNI E RILIEVI:	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI:
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):


NEOMUNICIPI: "I COMUNI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO" -

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

Prof.Arch.M. Coletta



DATA: 25.09.1990