



A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
ICI	00015074	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. Campobasso		MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: CB -- CERCEMAGGIORE LUOGO: OGGETTO: Chiesa di S.Maria della Libera ed annesso convento CATASTO: F° n° 34 part. A-476 CRONOLOGIA: 1412, 1503, XIX, XX secolo AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Chiesa USO ATTUALE: Chiesa PROPRIETÀ: CURIA Vescovile VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:				DESCRIZIONE: (3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S. <p>La Chiesa ha impianto rettangolare a semplice navata con cinque campate, lungo le quali si aprono dieci cappelle ed un modesto setto absidale.</p> <p>Le prime quattro campate sono coperte da un'alta volte a botte cappuccina. L'ultima campata invece, da una bassa cupola imposta su pennacchi. Le cappelle e il setto absidale hanno volte a botte di più modesta altezza.</p> <p>La volumetria risulta unitaria e ben equilibrata nel complesso.</p> <p>La fabbrica ha subito l'ultimo restauro nel 1972 e quindi le sue condizioni generali possono definirsi discrete.</p> <p>L'interno, caratterizzato da pochi affreschi e modesti stucchi tardo-ottocenteschi, presenta solo qualche distacco dello strato superficiale della pittura ed è privo di lesioni apparenti. Il pavimento è in marmi policromi con un disegno a profilo irregolare alla greca.</p> <p>Vi sono ancora custodite due statue di santi prive di alcun interesse naturale.</p> <p>La facciata principale della Chiesa, completamente rifatta nell'ultimo intervento, è perfettamente simmetrica, caratterizzata sull'asse dal portale principale quattrocentesco a semplice trabeazione con sovrastante lunetta a tutto sesto, da una piccola finestra ad arco ed infine da una statua di madonna posta sul vertice colmo del tetto a doppia falda.</p>		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: Aggregata al Convento: longitudinale ed unica navata con cappelle						
COPERTURE: Tetto a doppia falda, struttura lignea, coppi alla romana;						
VOLTE o SOLAI: A botte intradossata con unghie						
SCALE: Nessuna						
TECNICHE MURARIE: In pietra calcarea disposta a filari						
PAVIMENTI: In marmi policromi						
DECORAZIONI ESTERNE: Portale						
DECORAZIONI INTERNE: Stucchi						
ARREDAMENTI:						
STRUTTURE SOTTERRANEE: O.p.s. fondazioni non accertabili				(continua all. n° 1)		

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	
		ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. Campobasso	INV. MOLISE
	ALLEGATO N. <u>1</u>			

(3604063) Roma, 1973 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 250.000)

Il paramento esterno è in pietra calcarea perfettamente squadrate disposte a filari regolari. Tale prospetto, infine, risulta ipostato tra due corpi simmetrici più bassi che bloccano i prospetti laterali della fabbrica, caratterizzati solo dalle finestre che si aprono nella parte superiore della navata.

Alla sinistra della zona absidale sorge il cinquecentesco campanile a tre ordini e di seguito lungo il corpo della Chiesa si sviluppa il convento dei cappuccini, a pianta quadrilatera e con piccolo chiostro centrale.

La Chiesa fu fondata nel 1456, dedicata a S.Maria della Libera. Dopo qualche decennio, nel 1456 fu gravemente compromessa da un violento terremoto e si resero necessari imponenti restauri e consolidamenti che durarono molti anni, tanto che fu chiusa al culto fino al 1500, anno in cui fu riaperta ed in tale occasione ne fu incisa la data sul portale principale.

Al 1503 risale, poi, la costruzione del campanile.

Nuovamente compromessa dai sismi del 1805 e 1930 ha subito ulteriori restauri durante gli ultimi due secoli. L'aspetto attuale risale all'ultimo intervento del 1972, che è consistito in un vero e proprio rifacimento.

SISTEMA URBANO: Il complesso conventuale sorge a sud-ovest dell'abitato, alle estreme pendici dello sperone di S.Maria a Monte.

RAPPORTI AMBIENTALI:

La Chiesa risulta aggregata al convento dei cappuccini ed ad altri piccoli corpi di fabbrica anch'essi a servizio delle attività ecclesiastiche. Si apre su una vasta piazza antistante positivamente caratterizzata da un loggiato, in pietra e mattoni, ad arco a tutto sesto, che fa da accesso al corpo di fabbrica del convento.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Sul portale d'ingresso è incisa la data del 1500, anno in cui la Chiesa fu riaperta al culto.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Dopo il terremoto del 1456 subisce il primo restauro durato fino al 1500.

Altro restauro è stato operato sulla fabbrica dopo il sisma del 1805 ed infine dopo quello del 1930, l'ultimo grosso intervento risale al 1972.

BIBLIOGRAFIA:

MEOMARTINI: "I Comuni della Provincia di Benevento"

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI:
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE			X																
STRUTTURE MURARIE		X																	
COPERTURE		X																	
SOLAI																			
VOLTE E SOFFITTI			X																
PAVIMENTI			X																
DECORAZIONI			X																
PARAMENTI		X																	
INTONACI INT.																			
INFISSI		X																	

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

All. n. 2-3-4-5-6-7-8

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:


FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Prof. Arch. M. COLETTA



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 25.9.990