


	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
ICI	14/00075053	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. Campobasso	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (CB) Gildone LUOGO: Largo Vittoria OGGETTO: Edificio adibito ad abitazione - CATASTO: F. 10 Part. cat. 200 - CRONOLOGIA: XIX - XX secolo - AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Abitazione - USO ATTUALE: Abitazione - PROPRIETÀ: Privata - VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: (3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S. <p>La fabbrica, di costruzione ottocentesca, presenta una decorosa facciata a due livelli, simmetricamente scandita. Al piano terraneo si aprono tre portali, il centrale, secondo una tipologia consueta, ad arco a tutto sesto in pietra calcarea, i laterali ad arco ribassato. Tutto il primo livello è in conci a vista; il secondo livello, intonacato presenta tre balconi, posti in asse coi tre portali, Delle lesene creano un disegno a riquadri, corrispondente alla triplice scansione creata dai balconi; la facciata è conclusa da un <u>cornicione</u> modestamente decorato.</p> <p>La fabbrica è a tre livelli sulle altre facce laterali, che seguono il pendio di Via Cerreto.</p>		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Rettangolare -					
COPERTURE: a doppio spiovente -					
VOLTE o SOLAI: legno e latero cemento -					
SCALE: Interne in muratura -					
TECNICHE MURARIE: Ordinarie intonacate, conci a vista -					
PAVIMENTI: granigliati					
DECORAZIONI ESTERNE: Portaletto, cornicione lavorato -					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

La fabbrica, ottocentesca, affaccia su Largo Vittoria, fuori del primo centro murato. Dotata di un certo interesse tipologico, presenta una facciata semplice ma decoroso per quanto non attiene condizioni di conservazione, le facce laterali e quella che si affaccia su via Cerreto presentano una minor cura costruttiva nei particolari e un livello di conservazione peggiore.

SISTEMA URBANO: La fabbrica sorge fuori del centro murato, lì dove inizia, in prossimità di Largo Vittoria, l'abitato otto-novecentesco.

RAPPORTI AMBIENTALI: LDC - Via Cerreto -

La fabbrica insiste su una delle strade - Via Cerreto - che costituiscono il supporto dell'abitato otto-novecentesco.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca): Non ha subito interventi di restauro quanto piuttosto di superficiale manutenzione, che non le impediscono, infatti, di versare in mediocri condizioni di conservazione.

BIBLIOGRAFIA: G.B. Masciotta - "Il Molise dalle origini ai giorni nostri"
Cava dei Tirreni 1952 -


STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE			X	X														
COPERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.			X															
INFISSI				X														

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: Allegato n°1
FOTOGRAFIE: Allegati n° 2 - 3
DISEGNI E RILIEVI:
MAPPE:
DOCUMENTI VARI:
RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
FOTOGRAFIE:
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Prof.Arch.Mario COLETTA 
DATA: 15.XI.1990

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:
