

	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
ICI	14/00075054	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. Campobasso	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: (CB) Gildone			DESCRIZIONE: (3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S.		
LUOGO: Oltre il fosso Pidocchioso					
OGGETTO: Cappella di S.Maria delle Grazie			La Chiesetta, che sorge un pò fuori del centro abitato, ha pianta ottagonale.		
CATASTO: F. 10 Part.cat. Foglio 11 p. A			La facciata, interamente intonacata, è caratterizzata da un portale con arco a tutto sesto in asse col quale è posto, più sopra, un ovulo,		
CRONOLOGIA: XVIII -XX sec.			La cappella è dotata di un campanile. Presenta un certo interesse tipologico -		
AUTORE: Cole Penecchie					
DEST. ORIGINARIA: Chiesa					
USO ATTUALE: Chiesa					
PROPRIETÀ: Curia					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Ottagona					
COPERTURE: Più spioventi raccordati e padiglione					
VOLTE o SOLAI: Legno e latero-cemento ??					
SCALE: Interne in muratura , campanile					
TECNICHE MURARIE: Ordinarie intonacate					
PAVIMENTI: Portaletto					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE:					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

La Chiesa di S.Maria delle Grazie sorge fuori del Centro abitato, oltre il fosso Pidocchioso.

La fabbrica risale presumibilmente al XVIII secolo essendo stata consacrata dal Cardinale Orsini nel 1711, come ricorda il Masciotta. Ha subito forse dei restauri in seguito al rovinoso si sma del 1805, cui sono da aggiungere, poi, recenti ristrutturazioniche ne hanno profondamente mu tato l'assetto originario. A tali interventi è da far risalire l'attuale pianta ottagonale.

Versa in discrete condizioni di conservazione.

SISTEMA URBANO: La Chiesa sorge fuori dal centro urbano, in zona nord-orientale -

RAPPORTI AMBIENTALI: La Chiesa sorge a nord-est del centro abitato, in posizione isolata -

ISCRIZIONI . LAPIDI . STEMMI . GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

La Chiesa ha subito probabilmente un primo restauro on seguito al sisma del 1805 -
Ha subito recentemente ristrutturazioni che ne hanno profondamente mutato l'assetto
originario -

BIBLIOGRAFIA:


G.B. Masciotta : "Il Molise dalle origini ai giorni nostri"

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: Allegato n°1	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE:	
DISEGNI E RILIEVI: Allegato n°2	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
MAPPE:	
DOCUMENTI VARI:	ARCHIVI:
RELAZIONI TECNICHE:	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA: Prof.Arc.Mario COLETTA 	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI:
DATA: 17.11.1990		