



DICI

ITA:

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DI BOLOGNA

S.07

EMILIA ROMAGNA 08

(3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S.

PROVINCIA E COMUNE: PR - PARMA, fraz. Vicofertile di San Pancrazio

LUOGO: VIA MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, 166, 164, 162, 160

OGGETTO: Villa Ravà, Villa Corte Panizzi

CATASTO: Fº 45, part. 20 (C.U.)

CRONOLOGIA: XIX (ants 1806)

AUTORE: ?

DEST. ORIGINARIA: Torre pseudo-medioevale

USO ATTUALE: Nessuna

PROPRIETÀ: privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: -

P.R.G. E ALTRI: P.R.G. (variante 1995; approv. 4/98); vedi Rapporti Ambientali

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

(in piano) liv. continuo; 1

PIANTA:

isolata, a cavaliere su naviglio; quadrata irregolare; volto d'ingresso

COPERTURE:

Tetto piano a terrazza; struttura non accertabile

VOLTE o SOLAI:

Non accertabili

SCALE:

Unica; all'esterno della torre; a chiocciola in ferro

TECNICHE MURARIE:

Muratura in mattoni, a vista

PAVIMENTI:

Non accertabili

DECORAZIONI ESTERNE:

Tracce di affresco con scudi; doppia fila di medaglioni su beccatelli a sparto e su archetti; effige in cotto con Madonna

DECORAZIONI INTERNE:

Non accertabili

ARREDAMENTI:

STRUZZURE SOTTERRANEE: 0 p. s.; fond. non accertabili

DESCRIZIONE:

La torre (elemento di frequente caratterizzante i nuclei agricoli di questi luoghi e di un certo prestigio, n.d.c.) si trova proprio a cavallo del Naviglio Taro. Essa, con le sue proporzioni assimilabili ad un mastio medioevale, nacque con l'intento di conferire maggiore valore al passaggio, nonché una caratteristica all'accesso dalla distante strada comunale.

Oltrepassando il terrazzo a pianta quadrata si attraversa il ponte coperto da una volta a crociera e parapetti laterali in muratura (v. all. n. 2.1).

La posseata torre è interamente costituita in mattoni faccia a vista; corona il tutto uno sporto merlato alla ghibellina, praticabile come l'ambiente sottostante, raggiungibile grazie ad una piccola scala a chiocciola in ferro.

Un affresco lacunoso, in cui ogni vela riporta uno scudo, si trova dipinto sulla volta, e un'effige in cotto con Madonna si trova posizionata sopra l'arco d'ingresso.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

XIX (ante 1806): Il terrazzo merlato, eretto nei primi anni dell'800, già compariva nelle mappe.

SISTEMA URBANO:

RAPPORTI AMBIENTALI:

Il P.R.G.C. di Parma (1998) applica l'art. 79 per la tutela del patrimonio edilizio (villa di valore storico-architettonico).

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

All. n. 1.1

FOTOGRAFIE:

All. n. 2.1

SEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

A.S.P.: Archivio di Stato, Parma

Catasto napoleonico, 1806-'14, Fondo Catasto Cessato Italiano, Comune di S. Pancrazio, sez. G, fg. 2

U.T.E.: Ufficio Tecnico Energetico, Parma

Planimetria Catastale, Parma, F° 45, p. 20

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Dott. Arch. Paola Madoni (ricerca e compilazione)

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: