



restauro
 Il network architettonico di base progetti integrali per uno sviluppo economico sostenibile



**RILEVAMENTO DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO
 DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO**

Regione: **Molise** Provincia: **Campobasso** Comune: **Montenero Di Bisaccia** Codice ISTAT: **70048**

Denominazione: **Edificio Gentilizio**

Catastale: **Fg. n.56 Part. n.789**

Località o indirizzo: **Via Regina Margherita**

Carta tecnica regionale: **n. 381023**

Proprietà: **Privata** Datazione: **XIX sec.**

Riferimento Cartografia: **n. 4**

RILIEVO FOTOGRAFICO

LOCALIZZAZIONE



DATI GENERALI

CARATTERISTICHE

Localizzazione: **Urbano**

Tipologia costruttiva in elevazione: **Pietrame**

Posizione edificio: **2 lati a contatto**

Tipologia costruttiva orizz.: **Solaio portellato e volte**

Accessibilità al sito: **Con auto facile**

Tipologia costruttiva copertura: **Solaio in legno**

Morfologia del sito: **Pendio**

Dimensioni Stimato: Lu. mt.: **14** La. mt.: **12** H. mt.: **7**

Vincolo: **Nessuno**

N° Plant: **2**

Documentazione: **Nulla**

Stato di conservazione: **Buono**

Codice Touring: **Non citato**

Vocazione funzionale: **Architettonica civile**

Utilizzazione: **Utilizzato**

Possibile Utilizzo: **Ricettività**