

46 bis



EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI - DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A - DC

Prima sezione

A₁

Data	16 11 2002	N° progressivo	___	N° Scheda	161616
(a cura dell'ufficio)					

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso <input type="checkbox"/>	Bene individuo <input type="checkbox"/>
(In caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	
Numero schede beni componenti	Codice livello superiore
___	_____

A₃ - OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA S. MATTEO					
Denominazione storica:	_____					
Datazione: anno	secolo	epoca	Ultima trasformazione			
Tipologia:	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa	<input type="checkbox"/> palazzo	<input type="checkbox"/> castello	<input type="checkbox"/> torre	<input type="checkbox"/> bene archeologico	<input type="checkbox"/> altro
Pianta:	<input checked="" type="checkbox"/> regolare	<input type="checkbox"/> con cortili	<input type="checkbox"/> ad ali aperte	<input type="checkbox"/> lineare	<input type="checkbox"/> altro	
Proprietà:	ECCLESIASTICA					
Utilizzatore:	PARROCCHIA					

A₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato <input type="checkbox"/>	Museo <input type="checkbox"/>
Culto <input checked="" type="checkbox"/>	Uffici <input type="checkbox"/>
Abitazione <input type="checkbox"/>	Servizi <input type="checkbox"/>
Turismo <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>

A₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Abitazione principale	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--------------	--	-----------------------	---

A₆ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	MOLISE	Istat	114	Indirizzo	_____
Provincia	CAMPIDANESI	Istat	0710	1 ○ via	_____
Comune	MONTENERO DI BASILICATA	Istat	0146	2 ○ corso	_____
Località	_____			3 ○ vicolo	_____
				4 ○ piazza	_____
				5 ○ località	_____
Sezione censuaria	_____	N° complesso o aggregato	_____	N° edificio	_____
Foglio	_____	Data	_____	Particelle	_____
				Sub.	_____

A₇ - COORDINATE UTM

Quadrante	_____	Longitudine Est (x)	____° ____'	Latitudine Nord(y)	____° ____'
Letture GPS					SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>

A₈ - CARATTERISTICHE DEL SITO
A₉ - CONTESTO URBANO

	SI		SI
In piano	<input checked="" type="checkbox"/>	Area agricola	<input type="checkbox"/>
Su rilievo / su cresta / su vetta	<input type="checkbox"/>	Area industriale - commerciale	<input type="checkbox"/>
Su riperto	<input type="checkbox"/>	Centro urbano	<input checked="" type="checkbox"/>
In pendio / su versante	<input type="checkbox"/>	Periferia urbana	<input type="checkbox"/>
Avvallamento	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>

A₁₀ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rete viaria idonea in relazione al rischio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso carrabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parcheggio nelle vicinanze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con mezzi pesanti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spazi aperti a disposizione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>	

A₁₁ - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insedimento minacciato da frana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento in zona alluvionabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento soggetto a minacce di tipo industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento soggetto ad altre minacce naturali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₁₂ - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____	_____
Mosaici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____	_____
Stucchi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____	_____
Dipinti mobili su vario supporto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____	_____
Arazzi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____	_____
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Altari / statue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Reperti archeologici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____	_____
Libri / Stampe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____	_____
Manufatti in carta e pergamena	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____	_____
Altri (specificare)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	_____	_____

A₁₃ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Rull./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	__
2 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	__
3 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	__
4 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	__

A₁₄ - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	DI GIACOMO	Nome	MICOLA
Ente/ufficio di appartenenza	SOPRINTENDENZA REGIONALE AL BIA/P/S/SA-CB		
_____	Fax	_____	E-Mail:

A₁₅ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene componente <input type="checkbox"/>	Bene individuo <input checked="" type="checkbox"/>
--	--

A₁₆ - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITA' DELLE CHIESE

N° Scheda	_____	Data	__/__/____	Rilevatore	_____
-----------	-------	------	------------	------------	-------

A₁₇ - DESTINAZIONE D'USO

Parrocchia <input checked="" type="checkbox"/>	Cattedrale/Duomo <input type="checkbox"/>	Santuario <input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>	_____
--	---	------------------------------------	--------------------------------	-------

A₁₈ - CONDIZIONI D'USO

Quotidiano <input checked="" type="checkbox"/>	Settimanale <input type="checkbox"/>	Saltuario <input type="checkbox"/>	Abbandonata <input type="checkbox"/>	Affollamento <input type="checkbox"/>
--	--------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------

A₁₉ - POSIZIONE

Isolata <input type="checkbox"/>	Corpi bassi annessi <input checked="" type="checkbox"/>	Estremità o angolo <input type="checkbox"/>	Nel contesto urbano <input type="checkbox"/>	Nel centro storico <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---	---	--	---

A₂₀ - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono <input checked="" type="checkbox"/>	Discreto <input type="checkbox"/>	Scadente <input type="checkbox"/>	Pessimo <input type="checkbox"/>	In corso lavori <input type="checkbox"/>	
Eventuali precedenti lesioni esistenti	NO <input type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/>	Limitate <input checked="" type="checkbox"/>	Estese <input type="checkbox"/>	Gravi <input type="checkbox"/>

A₂₁ - DANNO SISMICO (consultare A₃₂ - Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese)

0 - □□□□ assenza di danno
 1 - □□□□ danno lieve
 2 - ■□□□ danno moderato
 3 - ■■■□□ danno medio
 4 - ■■■■□ danno grave
 5 - ■■■■■ crollo

1		RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA		■	
danno	DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI	□□□□			
2		MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA		■	
danno	LESIONI NELLA ZONA ALTA DELLA FACCIATA	□□□□			
3		MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA		■	
danno	LESIONI INCLINATE (TAGLIO) - LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE)	■□□□			
4		RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA O DEL TRANSETTO		■	
danno	LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) - ROTAZIONI, SCHIACCIAMENTI O LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	□□□□			
5		RISPOSTA LONGITUDINALE DELLA NAVATA CENTRALE		■	
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O ARCHITRAVI LONGITUDINALI - SCHIACCIAMENTI E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	□□□□			
6		VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE		□	
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	□□□□			
7		VOLTE DELLE NAVATE LATERALI E DEL TRANSETTO		□	
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	□□□□			
8		ARCHI TRIONFALI (DELL'AULA E DEI TRANSETTI)		■	
danno	LESIONI NELL'ARCO, SCORRIMENTO DI CONCI - SCHIACCIAMENTO ALLA BASE DEI PIEDRITTI	■□□□			
9		CUPOLA O TIBURIO		□	
danno	LESIONI NELLA CUPOLA, NEL TAMBURO O NELLA LANTERNA	□□□□			
10		RIBALTAMENTO DI ALTRE PARETI DI ESTREMITÀ (TRANSETTO, CAPPELLE)		■	
danno	DISTACCO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DALLE PARETI ORTOGONALI	■□□□			
11		RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE (O DEL PRESBITERIO)		□	
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDE	□□□□			

12	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIDALE		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI (VECCHIE APERTURE TAMPONATE, ECC)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE - SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)		<input type="checkbox"/>
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	TORRE CAMPANARIA		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA - LESIONI A TAGLIO E SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	CELLA CAMPANARIA		<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)		<input type="checkbox"/>
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A₂₂ - INDICE DI DANNO

$n = \underline{\quad}\underline{\quad}$ (numero dei meccanismi possibili) $d = \underline{\quad}\underline{\quad}$ (punteggio totale di danno) $i_d = d / 5n = \underline{\quad}\underline{\quad}$

A₂₃ - AGIBILITÀ

Agibile <input checked="" type="checkbox"/>	Inagibile <input type="checkbox"/>		
Parzialmente agibile <input type="checkbox"/>	Agibile con provvedimenti <input type="checkbox"/>	Temporaneamente inagibile <input type="checkbox"/>	Inagibile per cause esterne <input type="checkbox"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne
.....
.....
.....

A₂₄ - TIPO DI VISITA


Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi

A₂₅ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₂₉ - DATI DIMENSIONALI (stimati rilevati)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. <u>24,00</u>	Lunghezza mt. <u>31,00</u>	Superficie mq. <u> </u>	Altezza media mt. <u>19,00</u>
Abside	Larghezza mt. <u>9,00</u>	Lunghezza mt. <u>9,00</u>	Superficie mq. <u> </u>	Altezza media mt. <u>11,00</u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u>25,00</u>	Altezza mt. <u>11,00</u>	Superficie mq. <u> </u>	
Campanile	Larghezza mt. <u>5,00</u>	Lunghezza mt. <u>5,00</u>		Altezza mt. <u>39,00</u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u>24,00</u>	Lunghezza mt. <u>31,00</u>	Superficie mq. <u> </u>	Altezza massima mt. <u>11,00</u>

A₃₀ - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di dissesti particolari, allegare eventualmente fotocopie)

A₃₁ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA del <u>31-10-02</u> <u>esec.</u>	C.O.M. <u>LARINO</u>	SQUADRA N. <u>52</u>
Componenti della squadra		
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza
<u>DI GIACOMO NICOLA</u>	<u>GEOM.</u>	<u>SOPRINTENDENZA BAPPSAD - CB - <i>Alfano</i></u>
<u>ELENA MANZONI</u>	<u>ING.</u>	<u>LEGA AMBIENTE <i>Elena Manzoni</i></u>
<u>PECILE LILIA</u>	<u>ARCH.</u>	<u>V.V.F. <i>Lilia Pecile</i></u>

SOPRINTENDENZA PER I BENI A.P.P.S.A.D. DEL MOLISE

scheda di valutazione costi - sisma del 31.10.2002

gruppo di lavoro 52

località MONTENERO
DI BISACCIA

denominazione del bene CHIESA: S. MATTEO

tipologia del bene (vedi rigo A 12 scheda GNDT) DIPINTO, MOBILI VARI, ALTARE STATUE

proprietà pubblica ECCLESIASTICA

proprietà privata

tipologia (chiesa, palazzo, castello, torre, bene archeologico, altro) CHIESA

A 26.3 stima del costo per la salvaguardia delle opere d'arte (vedi rigo A 26,3 scheda GNDT) € /

A 27.1 stima del costo per il ripristino strutturale (nuovi danni pregressi aggravati) (vedi rigo A 27,1 scheda GNDT) € /

A 27.2 stima del costo per opere di finitura e il miglioramento sismico (vedi rigo A 27,2 scheda GNDT) € /

A 27.3 stima del costo opere di pronto intervento (vedi rigo A 27,3 scheda GNDT) € 3.000,00

totale € 3.000,00

descrizione del danno LESIONI LIEVI PARTICOLARMENTE
EVIDENZIATE ZONA ABSIDE E TRANSETTO

data 16/11/02

firma del capogruppo

A. Jaccarino Nobile