



ICI

14/00018321

ITA:

MOLISE

0

PROVINCIA E COMUNE: IS - Pettoranello di Molise

DESCRIZIONE:

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

LUOGO: Via Fonso (+ ram)

OGGETTO: S. Sebastiano - cappella

CATASTO: F 6 (1982) part. B

CRONOLOGIA: XVIII - XX

AUTORE: ?

DEST. ORIGINARIA: Chiesa cattolica

USO ATTUALE: luogo di culto

PROPRIETÀ:

LEGGI DI TUTELA:

VINCOLI P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: longitudinale ad aula

COPERTURE: tetto a capanna; struttura in C.A. e laterizi; manto in coppi

VOLTE o SOLAI: solaio in latero-cemento; intonacato.

SCALE: unica; esterna; perpendicolare alla facciata

TECNICHE MURARIE: muratura in blocchi irregolari; intonacata.

PAVIMENTI: in cotto; formato quadrato disposto a spacco; moderni

DECORAZIONI ESTERNE: portone con stipiti e architrave in pietra sagomata

DECORAZIONI INTERNE: ---

ARREDAMENTI: ---

STRUTTURE SOTTERRANEE: Ops. fond. non accertabili

La chiesa di S. Sebastiano, ubicata a valle del centro urbano, è disposta secondo un orientamento nord-ovest, presenta un impianto longitudinale ad aula delimitato da un tetto a due falde. Le pareti interne sono lisce e prive di nicchie o elementi decorativi, fatta eccezione della zona presbiteriale dove nella parete di fondo è scavata una piccola nicchia sferica. La facciata principale esterna, di forma quadrata, è delimitata da un timpano triangolare alla cui sommità è posta una ventola dove è inserita una piccola campana. La chiesa presenta un solo ingresso, sopraelevato di un gradino rispetto al piano antistante, delimitato da stipiti e architrave in pietra calcarea sagomata e posizionato in asse con la facciata; ai lati del suddetto sono presenti due piccole finestre, ad altezza d'uomo, contornate da una cornice in pietra calcarea liscia. La semplicità di tale edificio religioso è rafforzata anche dalla finestra posizionata sopra l'ingresso che non presenta nessun tipo di rifinitura in pietra.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: All. to 1.

FOTOGRAFIE:

All. ti 2, 3, 4.

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

Archivio storico comunale di Pettoranello di Molise

Archivio di Stato di Campobasso

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Emilio Galuppo architetto

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Non é stato trovato nessun documento che attesti l'anno di costruzione; da indagini verbali, si é desunto che era presente nel sec. XVIII^c. La chiesa di S. Sebastiano era ubicata in prossimità dell'antico cimitero e, nel 1849, vennero effettuati lavori di ripristino (A. di S. Campobasso Intendenza). Nel 1988 venne riaperta al culto dopo interventi di restauro (Bibl. II).

SISTEMA URBANO:

Zona rurale a valle del borgo abitato.

RAPPORTI AMBIENTALI: Ldc + traversa di Via Fonso

La chiesa prospetta su uno slargo, incrocio delle strade menzionate, e ricade in area extraurbana su un lotto di forma rettangolare in posizione isolata su ogni lato.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

XIX (1849) Lavori di manutenzione ordinaria

XX (1988) ristrutturazione generale.

BIBLIOGRAFIA:

Bibl. I - G.B. Masciotta: Il Molise dalle origini ai nostri giorni vol. III°. Cava dei Tirreni (SA) 1952 pag. 298.

Bibl. II - A. Paolini-C. Cogo: Da Pectoranum a Pettoranello di Molise. Alatri (FR) 1990. pag. 65-68.