


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
14/00015399	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. Campobasso	11	MOTEF	/
PROVINCIA E COMUNE: (CB) PIETRACATELLA		DESCRIZIONE: <span style="float: right; font-size: small;">(400000 Roma, 1975 - Di Polign. Scava - G. G. 000000)</span>			
LUOGO: Via G. MARCONI + Ram		La fabbrica nasce a ridosso della porta urbana meridionale, a chiusura del sistema urbano tardo medioevale ed in apertura a quello settecentesco.			
OGGETTO: Edificio residenziale		La pianta è composta da due unità edilizie aggregate in linea, con corpo cavalcavia ergentesi in sostituzione di una porta urbana.			
CATASTO: F. 000 4 Part. 348 -349		L'edificio si sviluppa su tre livelli tutti fuori terra ed ha tre fronti prospicienti e cavalcanti via Marconi ed uno affacciante su vico Nenna.			
CRONOLOGIA: XVII - XIX secolo		La tessitura muraria dell'arco cavalcavia è di antica fattura, a blocchi pressocchè regolari perfettamente tagliati a squadra.			
AUTORE:		Il corpo sovrastante è a parete liscia con mensola di balcone e finestra ad elementi in pietra sagomata come i portali di accesso ai locali terranei.			
DEST. ORIGINARIA: Edificio residenziale e porta urbana		Le coperture sono a più falde non raccordate, sovrastate da manto di coppi alla romana.			
USO ATTUALE: Edificio residenziale		Le coperture sono a più falde non raccordate, sovrastate da manto di coppi alla romana.			
PROPRIETA': Privata		Le coperture sono a più falde non raccordate, sovrastate da manto di coppi alla romana.			
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L. 4029/39 art. 4 (Porta Urbica) P.R.C. E ALTRI: P. d. P. approvato l'8.5.1981		Le coperture sono a più falde non raccordate, sovrastate da manto di coppi alla romana.			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTE: Quadrilatera irregolare		Le coperture sono a più falde non raccordate, sovrastate da manto di coppi alla romana.			
COPERTURE: A più falde non raccordate		Le coperture sono a più falde non raccordate, sovrastate da manto di coppi alla romana.			
VOLTE - SOLAI: Volte a botte, solai in legno		Le coperture sono a più falde non raccordate, sovrastate da manto di coppi alla romana.			
SCALE: Interne in muratura		Le coperture sono a più falde non raccordate, sovrastate da manto di coppi alla romana.			
TECNICHE MURARIE: A filari regolari in porte intonacate		Le coperture sono a più falde non raccordate, sovrastate da manto di coppi alla romana.			
PAVIMENTI: In pietra, granigliato di cemento e cotto		Le coperture sono a più falde non raccordate, sovrastate da manto di coppi alla romana.			
DECORAZIONI ESTERNE: Arco-porta urbana, Portali e mensola in pietra battuta -		Le coperture sono a più falde non raccordate, sovrastate da manto di coppi alla romana.			
DECORAZIONI INTERNE:		Le coperture sono a più falde non raccordate, sovrastate da manto di coppi alla romana.			
ARREDAMENTI:		Le coperture sono a più falde non raccordate, sovrastate da manto di coppi alla romana.			
STRUTTURE SOTTERRANEE:		Le coperture sono a più falde non raccordate, sovrastate da manto di coppi alla romana.			

L'edificio ha origine tardo medicevale ma è stato rifondato nel XVII secolo accorpando fabbriche preesistenti e potenziando la porta urbana con la sovrapposizione di un corpo abitabile.

È ipotizzabile che a valle del sisma del 1808, operati i consolidamenti murari si sia proceduto a realizzare la sopraelevazione che ha portato a configurare l'attuale assetto.

Mancano segni di ulteriore intervento consolidativo.

---

**SISTEMA URBANO:** Il sistema urbano trova nell'edificio in oggetto un elemento di cerniera, tra un tessuto tardo medicevale ed uno più tipico del XVII secolo.

---

**RAFFORTI AMBIENTALI:**

L.D.C. + Vico Nanna e Via Porta -

L'edificio contribuisce a determinare, con il suo sistema aggregativo che coinvolge anche la vecchia porta urbana di Mezzogiorno, una scena urbana rigorosa nella sua tessitura storico-tipologica e nel corredo decorativo essenziale proprio degli ambienti urbani non degradati.

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:**

E' presumibile che la fabbrica, antecedentemente alla sopraelevazione che la ha interessata a fine sec. XIX, abbia registrato interventi di ristrutturazione e consolidamento a Valle del catastrofico sisma del 1808

## BIBLIOGRAFIA:

G.B. NASCIOTTA: "Il Molise dalle origini ai giorni nostri"

Tava del Tirreni 1952

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI SILENTAMENTO						DATA DI SILENTAMENTO						DATA DI SILENTAMENTO					
	O	B	M	C	F	R	O	B	M	C	F	R	O	B	M	C	F	R
STRUTTURE INTERMEDIE																		
STRUTTURE DURABILI			X															
OPERE DURE			X															
COLI			X															
COLI E DISTETTI			X															
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI			X															
PARETI																		
INTONACI INT.		X																
INTONACI		X																

OBSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: All. n° 1

FOTOGRAFIE:

All. n° 2,3  
Coll. CXXXIV.25.7-8 Inv. neg. 63281-2

DISEGNI E RELIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; M4; N4; G4; SM; D.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Prof. M. COLETTA

VISITATORE RESPONSABILE:

Il FUNZIONARIO RESPONSABILE

Arch. Lavinia Melloni



REVISIONE:

DATA: 9.11.1991