

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
14/00003109	ITA:	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA E PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI - CAMPASSO -	MOLISE	0
PROVINCIA E COMUNE: IS - BAGNOLI DEL TRIGNO.			DESCRIZIONE: (580237) Roma, 1973 - Ist. Poligo. Stato - 8. (c. 400.000)	
LUOGO: Loc. COLLE SAN MICHELE - Strada Provinciale MOLISINA.			<p>L'edificio è posto fuori dall'abitato, in posizione isolata, su di un pianoro. Esso è a pianta longitudinale, ad un'unica navata su cui si aprono sei cappelle laterali (tre per ciascun lato). Presenta a Sud una facciata realizzata interamente in mattoni di cotto su cui è inserito un portale di gusto settecentesco con sovrastante elemento in stucco di forma barocca, sovrastato da un timpano lievemente aggettante (v.all.n.3). I lati Est (v.all.n.4) ed Ovest (v. all. n.5) non presentano elementi di rilievo; la facciata Nord, invece, è caratterizzata da un piccolo ingresso con stipiti in mattoni di cotto e soglia ed architrave in pietra, sormontato da un piccolo rosone in pietra bianca composto di sei raggi a forma di colonnine tortili, di chiara origine medioevale; all'incrocio delle due falde del tetto si innalza il campanile a vela (v.all.n.6). La parte antistante detta facciata presenta tracce di un ampio vano ad aula e, a destra di questo, un vano rettangolare voltato a botte con pietre conciate (v.all.n.7).</p> <p>Ad eccezione di due statue lignee in cattivo stato di conservazione raffiguranti la Madonna Addolorata e San Michele Arcangelo (v.all.n.17), la chiesa non contiene altri arredi.</p>	
OGGETTO: Chiesa di San Michele Arcangelo.				
CATASTO: F° 9 (1975), part. A.				
CRONOLOGIA: XIII?; XVIII?; XX (1960); XX (1988).				
AUTORE: ?				
DEST. ORIGINARIA: "chiesa".				
USO ATTUALE: "chiesa".				
PROPRIETÀ:				
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:				
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: longitudinale: ad aula; una navata, cappelle.				
COPERTURE: tetto a capanna; capriate semplici in legno; manto in coppi ed embrici.				
VOLTE e SOLAI: cupolette a sesto ribassato; materiale non accertabile; intonacate e tinteggiate.				
SCALE:				
TECNICHE MURARIE: muratura in pietra da taglio, intonacata. Muratura in mattoni pieni di argilla, intonacata (prospetto Sud).				
PAVIMENTI: inesistenti.				
DECORAZIONI ESTERNE: rosone medioevale (v.all.n.16); stucchi (v.all.n.3).				
DECORAZIONI INTERNE: cornici degli archi in stucco (v.all.n.18).				
ARREDAMENTI: Status lignea della Madonna Addolorata (v.all.n.17).				
STRUTTURE SOTTERRANEE: ? (v.all.n.6).				

Di ignota origine, la chiesa evidenzia in alcune caratteristiche quali il sito, il rosone medioevale sul prospetto Sud e le preesistenze affioranti sullo stesso versante, la sua origine remota (sec.XIII?). La facciata a Sud è di chiaro gusto settecentesco, epoca in cui probabilmente l'edificio fu ricostruito secondo lo schema attuale. Nel 1960, come si leggeva in una iscrizione (ora illeggibile) dipinta sotto il timpano della facciata principale, l'edificio fu restaurato ad opera degli emigranti americani. Nel 1988 la chiesa è stata sottoposta a restauro strutturale (ancora in corso), relativo alla sistemazione delle coperture, delle facciate e del pavimento.

---

**SISTEMA URBANO:** Zona agricola ai piedi del centro abitato, collegata a questo mediante strada carrabile.

---

**RAPPORTI AMBIENTALI:** La chiesa è posta sul colle omonimo, in posizione equidistante fra il centro medioevale del paese ed il tratturo "Celano - Foggia" che conduce a Sud, fino al santuario di Monte Sant'Angelo sul Gargano.

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:**

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

XVIII (?): ricostruzione della chiesa nelle forme attuali.

XX (1960): restauro conservativo dell'edificio (rifacimento degli intonaci della facciata principale).


XX (1988): restauro strutturale (iniezioni di cemento alle pareti portanti; rifacimento delle capriate e del cordolo perimetrale del tetto; sostituzione delle gronde; rifacimento del massetto).

## BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILAVAMENTO 15/9/88						DATA DI RILAVAMENTO						DATA DI RILAVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE	X																	
CONFERTE	X																	
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI					X													
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INFORMAZ. INT.				X														
INFESSI					X													

#### OSSERVAZIONE

LEGATI:	REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
TRATTO MAPPA CATASTALE: all.n.1. TRATTO FOGLIO DI MAPPA: all.n.2.	FOTOGRAFIE:
TOGRAFIE: l.nn.3,4,5,6,7,8. l.nn.16,17,18.	
EGNI E RILIEVI: anta all.n.9; prospetti all.nn.10,11,12,13; sezioni l.nn.14,15.	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
OPE:	
UMENTI VARI:	ARCHIVI:
AZIONI TECNICHE:	
RIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):	

ILPIATORE DELLA SCHEDA: Ch. Pietro Pascarelli era, compilazione e foto- ra: 	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI:
A: 10 novembre 1988.		