GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI (decreto interministeriale n.133 del 23 gennaio 2001)









EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI - DANNO ALLE CHIESE

					MODELLO A - D
A ₁					Prima sezior
Data @31 111 21	9921	N° progressivo		1 N° Scheda -	(a cura dell'ufficio
A ₂ - RIFERIMENTO VERTICA	ALE				
Bene complesso			Bene individuo		b
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	sola prima sezione e una seconda beni componenti		Codice livello superiore		
A ₃ - OGGETTO					Sardinile s
Denominazione bene:	9411	EIGIALDU	BINARS	MARIA	1012111
Denominazione storica:	الأنا	F 84 3			
Datazione: anno	secolo	epoca -	HAVIAIN	(CM) Illima tract	formazione 2992
	palazzo	□ castello	☐ torre	☐ bene arche	
Pianta: Pregolare	con corti	li 🔲 ad ali ap			
Proprietà:					
Utilizzatore:				2	
A4 - DESTINAZIONE D'USO	ATTUALE				
Non utilizzato			Museo		
Culto		<u> </u>	Uffici		
Abitazione			Servizi		
Turismo			Altro 🗖		
A5 - CARATTERISTICHE DI F	RUIZIONE				
Uso pubblico		SI 🖾 NO 🗆	Abitazione princ	cipale	SI NO D
A ₆ - LOCALIZZAZIONE GEO	GRAFICO	AMMINISTRATIV	A		
Regione JMauis		Istat	141	Indirizzo	
Provincia JCAHAOIS	16199	oll lstat	017101	1 O via	
Comune JOHMPOM	W 81 11	U2 Istat	1 1 101/101	3 O vicolo	
Località LUNE 619	ISHU	IAM AIRII	MAMMARIA	. 4 9 piazza 5 0 località num.c	ivico
Sezione censuaria					
1111		N° complesso o		N° edifi	1 1 1 1
oglio ——— Data	- $ -$		Particelle	Sul	b

beniculturali@protezionecivile.it

Latitudine Nord(y)

SI 🗆

NO Q

A7 - COORDINATE UTM

Longitudine Est (x)

Quadrante

Lettura GPS

E-Mail:

Fax -

SOPRINTENDENZA PER I BENI A.P.P.S.A.D. DEL MOLISE

scheda di valutazione costi - sisma del 31.10.2002

NO

	gruppo di lavoro	3	località CAMPOMAR
	denominazione del b	ene CHIESA DI SAUTA A	HIESA DI SAUTA MARIA A MARE scheda GNDT) CHIESA proprietà privata o, torre, bene archeologico, altro) CHIESA dia delle opere d'arte strutturale € tura e il miglioramento sismico €
	tipologia del bene (ve	edi rigo A 12 scheda GNDT)	SA
	proprietà pubblica	S.L	proprietà privata
	tipologia (chiesa, pala	azzo, castello, torre, bene archeologico, altro) .	CHIESA
A 26.3	stima del costo per la (vedi rigo A 26,3 sche	a salvaguardia delle opere d'arte da GNDT)	
A 27.1	stima del costo per il (nuovi danni pregressi	l ripristino strutturale aggravati)	€
A 27.2	(vedi rigo A 27,1 sehe stima del costo per o (vedi rigo A 27,2 sche	opere di finitura e il miglioramento sismico	€
A 27.3		e di pronto intervento	€
		tota	lle €
	descrizione del dann	NESSUN DANNO	
	data .03 .14 .10	250	

firma del capogruppo

.....loelloei

-	
139	
0	
ecivile	
3.00	
.5	
100	
~	
- 22	
0	
N	
03	
4	
orezione	
0.10	
Dro	
Opro	1
apro	
iapro	
liapro)
aliappro	
raliapro)
urali@pro)
turaliapro	
lturali@pro	
ulturali@pro	
culturaliapro	
iculturali@pro	
niculturaliapr	
niculturaliapr	
niculturaliapr	
beniculturali@pro	

	FERIMENTO	VERTICALE								-	
Bene com	ponente				Bene indiv	iduo				Þ	
A16 - RIF	FERIMENTO S	SCHEDA DELL	A VULN	ERABILITA'	DELLE CHI	ESE					
N° Sched	الللل ه	Data		لل لل	□□ Rilev	atore		لللل			
A17 - DE	STINAZIONE	D'USO									
Parrocchi	a . A	Cattedrale/Du	omo 🗖	Santuario		Altro 🗖					
A18 - CO	NDIZIONI D'U	JSO									
Quotidian		Settimanale		Saltuario		Abbandonata		Affollam	ento		
A ₁₉ - PO	SIZIONE										
Isolata		Corpi bassi an	nessi 🗖	Estremità o	angolo 🗖	Nel contesto u	rbano 🖸	Nel cent	tro sto	orico 🖄	
Δ 9Τ	ATO DI MANI	JTENZIONE GE									
Buono	M M			Scadente		Pessimo		In corso	lavor	i 🗆	
100 7-100 1000	precedenti les	2.00.010		NO D	SI 🗖	Limitate		se 🗖		Gravi 🗖	
A ₂₁ - DA	NNO SISMIC	O (consultare A ₃₂	1 - 1	adamo	lieve	2	danno i				
3-	danno med	dio		LTAMENTO		5 - ENDO	crollo		-		
danno	DISTACCO DE	ELLA FACCIATA DA			DELENTA	, on the		1000		1000	
2	DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA										
danno	LESIONI NELL	A ZONA ALTA DEL	LA FACCIA	ATA .						0000	
3		М	ECCANI	SMI NEL PIA	NO DELLA	FACCIATA			T		
danno	LESIONI INCL	INATE (TAGLIO) -	LESIONI	VERTICALI O AR	CUATE (ROTA	AZIONE)				000	
4		RISPOST	A TRAS	VERSALE DE	ELL'AULA	DEL TRANSE	то		T		
danno		LI ARCONI (CON E				TA) - ROTAZIONI,				0000	
5		RISPOS	TA LONG	GITUDINALE	DELLA NA	VATA CENTRA	LE		T		
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O ARCHITRAVI LONGITUDINALI - SCHIACCIAMENTI E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI									0000	
6			VOLT	E DELLA NA	VATA CEN	TRALE			T		
danno	LESIONI NELL	E VOLTE DELL'AU	LA CENTR	ALE O SCONNE	SSIONI DEGLI	ARCONI				000	
7		VOLTE	DELLE	NAVATE LA	TERALI E D	EL TRANSETT)				
danno	LESIONI NELL	E VOLTE O SCONN	IESSIONI I	DEGLI ARCONI							
8		ARCH	HI TRION	IFALI (DELL	'AULA E DE	I TRANSETTI)					
danno	LESIONI NELL	'ARCO, SCORRIME	NTO DI C	ONCI - SCHIAC	CCIAMENTO AI	LA BASE DEI PIEDE	RITTI			000	
9				CUPOLA (TIBURIO						
danno	LESIONI NELL	A CUPOLA, NEL TA	MBURO C	NELLA LANTER	RNA						
10	RIBA	ALTAMENTO D	ALTRE	PARETI DI I	ESTREMITA	(TRANSETTO,	CAPPE	LLE)			
danno	DISTACCO DE	ELLE PARETI DI EST	REMITÀ D	ALLE PARETI O	RTOGONALI					000	
11		RIBALT	AMENT	O DELL'ABS	SIDE (O DEL	PRESBITERIO)		T		
danno	LESIONI VER	TICALI O ARCUATE	NELLE PA	ARETI DELL'ABS	SIDE				00	000	

			_		_	
12	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE					
danno	LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIDALE					
13	ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI					
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI (VECCHIE APERTURE TAMPONATE, ECC)					
14	MECCANIS	MI NEGL	I EL	EMENTI DI COPERTURA		
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE - SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO					
15	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITA' PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)					
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO					
16		TORRE	CA	MPANARIA		
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORF LESIONI VERTICALI (ESPULSIONE DI UNO					
17		CELLA	CA	MPANARIA		
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SC	CORRIMENT	TI DE	PIEDRITTI	00000	
18	AGGETTI (\	/ELA, GL	JGLI	E, PINNACOLI, STATUE)	1	
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O	DI SCORRII	MEN	TO I	000	
A ₂₃ - AG Agibile	☐ Inagibile	0	-			
arzialme	nte agibile 🔲 Agibile con provvedir	menti 🗖	Те	mporaneamente inagibile Inagibile per caus	e esterr	ne [
	arti agibili Segnalare i provvedime indicandoli nella tabella sottostante		15000	Verifica più accurata Si consiglia visita di esperti Altro	sterne	
Completa		olo dall'es				
The state of the state of		* **		PROVVEDIMENTI	*	*
Revisio	ne manto di copertura		8	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche		C
2 Copertura provvisoria			9	Monitoraggio		-
3 Puntellamenti			10	Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fissi		[
Rimozione delle macerie Transennamenti / recinzioni / protezioni			11	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolan Sgombero opere d'arte mobili	ti 🔲	
Consolidamenti localizzati			13	Raccolta sistematica dei frammenti		1
Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti			14	Ricovero e protezione dei frammenti	<u> </u>	1

rilevati 🔲)

mt.

mt.

mt.

mt.

Altezza

Lunghezza

Lunghezza

Lunghezza

Superficie

Superficie

Superficie

mq.

mq.

mq.

Altezza media

Altezza media

mt.

mt.

Altezza

mt.

A29 - DATI DIMENSIONALI (stimati

Aula (compresi navate,

Facciata principale

cappelle, transetti)

Abside

Campanile

Larghezza

Larghezza

Larghezza

Larghezza

mt.

mt.

mt.

mt.