


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
DDICI	14/00018266	ITA:			MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: IS - Longano LUOGO: Piazza G. Veneziale (+ ram) OGGETTO: chiesa di S. Rocco CATASTO: Fg. 13 part. B CRONOLOGIA: XIX - XX AUTORE: ? DEST. ORIGINARIA: chiesa cattolica USO ATTUALE: luogo di culto PROPRIETA': VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:				DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400,00) La chiesa di S. Rocco é ubicata al centro dell'abitato ed é disposta secondo un orientamento ovest-est. Presenta un impianto centrale costituito da un'unica navata con l'aggiunta di una piccola abside e di due cappelle laterali emisferiche; lungo le pareti interne non sono presenti elementi decorativi di rilievo, cosí come é di modesta fattura il disegno che contorna la zona presbiteriale. Quest'ultima é leggermente rialzata rispetto al piano di calpestio dell'intera chiesa e si conclude con una nicchia nella quale trova posto la statua del Santo. Il prospetto principale, con facciata a capanna, é delineato da due paraste ioniche che inquadrano un semplice protiro che riprende il disegno di insieme, dato che anch'esso é costituito da due paraste che sorreggono una copertura a falde. Al centro di tale elemento architettonico é presente un semplice portone delineato da una cornice geometrica. Sulle falde del tetto sono presenti due ventole campanarie ed una croce luminosa a ricordo, quest'ultima, dei restauri effettuati dagli emigranti canadesi.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: longitudinale; ad aula.						
COPERTURE: tetto a capanna; orditura in C.A.; manto in coppi.						
VOLTE o SOLAI: ---						
SCALE: unica; esterna; ortogonale alla facciata.						
TECNICHE MURARIE: muratura in blocchi irregolari; intonacata.						
PAVIMENTI: graniglie di cemento.						
DECORAZIONI ESTERNE: ---						
DECORAZIONI INTERNE: pitture murali intorno all'altare (1973).						
ARREDAMENTI: ---						
STRUTTURE SOTTERRANEE: Ops. fond. non accertabili.						

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

La cappella di S. Rocco venne eretta nel secolo XIX e restaurata a cura degli emigranti canadesi nel 1973, come ricorda una iscrizione pittorica inserita lungo la zona presbiteriale.

SISTEMA URBANO: la chiesa prospetta sulla piazza principale dell'abitato e lungo la via di collegamento con il comune di Castelpizzuto.

RAPPORTI AMBIENTALI: Ldc + traversa di Piazza Veneziale.

La chiesa prospetta sulla Piazza Veneziale ed é in posizione isolata rispetto al tessuto urbano circostante.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

A CURA DEGLI EMIGRANTI
CANADESI QUESTA CHIESA
FU RESTAURATA (1973)

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: All.to 1.

FOTOGRAFIE: All.ti 2, 3, 4.

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

Archivio storico comunale di Longano

Archivio di Stato di Campobasso

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:
Emilio Galuppo architetto

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: