

	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
ICI	14/00018237	ITA:		MOLISE	0
PROVINCIA E COMUNE: IS - Castelpetroso fraz. Camere LUOGO: contrada Camere (+ ram) OGGETTO: chiesa della Madonna del Carmine CATASTO: Fg. 42 part. 480 CRONOLOGIA: XX (1926) AUTORE: ? DEST. ORIGINARIA: chiesa cattolica USO ATTUALE: luogo di culto PROPRIETÀ: VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:			DESCRIZIONE: [5605237] Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) La chiesa della Madonna del Carmine é ubicata nella fra- zione di Camere ed é disposta secondo un orientamento est-ovest. Presenta un impianto longitudinale ad aula sormontato da un tetto a capanna; la zona presbiteriale é leggermente rialzata rispetto al piano di calpestio e si conclude con un semplice altare a parete. La facciata principale ha un'architrave orizzontale che nasconde le due falde inclinate del tetto. In asse é posizionato l'u- nico ingresso delimitato da stipiti e architrave in pie- tra locale; ai lati sono presenti due piccole aperture, anch'esse contornate in pietra. Nella parte centrale del- la facciata si evidenzia una piccola finestra a forma quadrilobata. Si conclude, il prospetto, con due recenti ventole campanarie a forma di arco a tutto sesto.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: longitudinale; ad aula.					
COPERTURE: tetto a due falde; solaio in latero-cemento; manto in tegole di CLS					
VOLTE o SOLAI: solaio in latero-cemento.					
SCALE: ---					
TECNICHE MURARIE: muratura intonacata.					
PAVIMENTI: in cotto.					
DECORAZIONI ESTERNE: ---					
DECORAZIONI INTERNE: ---					
ARREDAMENTI: ---					
STRUTTURE SOTTERRANEE: Ops. fond. non accertabili.					

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

La chiesa della Madonna del Carmine viene costruita nel 1926, come ricorda l'iscrizione posta sopra l'ingresso. Negli ultimi anni ha subito lavori di ristrutturazione con la ricostruzione del solaio di copertura e l'intonacatura delle pareti esterne. Nel corso degli anni ottanta alla sommità della facciata principale, sono state realizzate due piccole ventole campanarie in cemento armato (N.D.C. colloquio con il parroco).

SISTEMA URBANO: zona agricola di mezza costa in cui é ubicato il borgo rurale sorto intorno all'edificio schedato.

RAPPORTI AMBIENTALI: Ldc + traversa.

La facciata principale della chiesa é attestata lungo la strada di collegamento con la statale SS. 17.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

Bibl. I - G.B. Masciotta: Il Molise dalle origini ai nostri giorni. Vol. III°. Cava dei Tirreni 1952. Pag. 145.

Bibl. II - A. Tirabasso: Castelpetroso. Oratino 1930. Pag. 34.

Bibl. III - S. Cinque: Castelpetroso dalle origini ai nostri tempi. Caserta 1977. Pag. 11.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X																
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI		X																
DECORAZIONI		X																
PARAMENTI		X																
INTONACI INT.		X																
INFISSI		X																

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:		RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:	
ESTRATTO MAPPA CATASTALE: All.to 1.		FOTOGRAFIE:	
FOTOGRAFIE: All.ti 2, 3.			
DISEGNI E RILIEVI:		MAPPE - RILIEVI - STAMPE:	
MAPPE:			
DOCUMENTI VARI:		ARCHIVI: Archivio storico comunale di Castelpetroso Archivio di Stato di Campobasso	
RELAZIONI TECNICHE:			

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):		
COMPILATORE DELLA SCHEDA: Emilio Galuppo architetto	VISTO DEL SOPRINTENDENTE:	REVISIONI:
DATA:		