



SG big

EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI – DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A – DC
 Prima sezione

A₁

Data	16/11/2006	N° progressivo	_____	N° Scheda	_____	6194
(a cura dell'ufficio)						

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="checkbox"/>	Bene individuo	<input type="checkbox"/>
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Numero schede beni componenti	Codice livello superiore	_____
_____	_____	_____	_____

A₃ - OGGETTO

Denominazione bene:	SAINTIGLIORIO MATERIE						
Denominazione storica:	SANTIGLIORIO MATERIE						
Datazione: anno	1100	secolo	18	epoca	_____	Ultima trasformazione	_____
Tipologia:	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa	<input type="checkbox"/> palazzo	<input type="checkbox"/> castello	<input type="checkbox"/> torre	<input type="checkbox"/> bene archeologico	<input type="checkbox"/> altro	
Pianta:	<input checked="" type="checkbox"/> regolare	<input type="checkbox"/> con cortili	<input type="checkbox"/> ad ali aperte	<input type="checkbox"/> lineare	<input type="checkbox"/> altro		
Proprietà:	ECCLESIA STATALE	_____	_____	_____			
Utilizzatore:	PARROCCHIA	_____	_____	_____			

A₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>
Culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Uffici	<input type="checkbox"/>
Abitazione	<input type="checkbox"/>	Servizi	<input type="checkbox"/>
Turismo	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>

A₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico	<input checked="" type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>	Abitazione principale	SI	<input type="checkbox"/>	NO
--------------	-------------------------------------	----	--------------------------	-----------------------	----	--------------------------	----

A₆ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	TIROL	Istat	114	Indirizzo	_____
Provincia	CARPOBASSO	Istat	010	1 via	_____
Comune	TIROLICULTORIE	Istat	014	2 corso	_____
Località	_____	_____	3 vicolo	_____	
Sezione censuaria	_____	N° complesso o aggregato	_____	4 piazza	_____
Foglio	_____	Data	_____	5 località	_____
				num. civico	_____
				Sub.	_____

A₇ - COORDINATE UTM

Quadrante	_____	Longitude Est (x)	_____° _____'	Latitudine Nord(y)	_____° _____'
Lettura GPS					SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>

A₈ - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI		SI
In piano	<input type="checkbox"/>	Area agricola	<input type="checkbox"/>
Su rilievo / su cresta / su vetta	<input type="checkbox"/>	Area industriale - commerciale	<input type="checkbox"/>
Su ripido	<input type="checkbox"/>	Centro urbano	<input checked="" type="checkbox"/>
In pendio / su versante	<input type="checkbox"/>	Periferia urbana	<input type="checkbox"/>
Avvallamento	<input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>	

A₁₀ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rete viaria idonea in relazione al rischio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso carabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parcheggio nelle vicinanze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con mezzi pesanti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Spazi aperti a disposizione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro		

A₁₁ - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Inseidamento minacciato da frana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inseidamento in zona alluvionabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inseidamento soggetto a minacce di tipo industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inseidamento soggetto ad altre minacce naturali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₁₂ - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipoologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Mosaici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Stucchi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Dipinti mobili su vario supporto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Arazzi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Altari / statue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Reperti archeologici	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Libri / Stampe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Manufatti in carta e pergamena	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
Altri (specificare)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____

A₁₃ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Rull./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
2 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
3 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____
4 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	_____

A₁₄ - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	VIALENTE	Nome	CIENENTI
Ente/ufficio di appartenenza	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLA CAMPANIA		
Fax			
E-Mail:			

A₁₅ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene componente	<input type="checkbox"/>	Bene individuo	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	--------------------------	----------------	-------------------------------------

A₁₆ - RIFERIMENTO SCHEDA DELLA VULNERABILITÀ DELLE CHIESE

N° Scheda	Data	Rilevatore
-----------	-------	------	-------	------------	-------

A₁₇ - DESTINAZIONE D'USO

Parrocchia	<input checked="" type="checkbox"/>	Cattedrale/Duomo	<input type="checkbox"/>	Santuario	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------

A₁₈ - CONDIZIONI D'USO

Quotidiano	<input checked="" type="checkbox"/>	Settimanale	<input type="checkbox"/>	Saltuario	<input type="checkbox"/>	Abbandonata	<input type="checkbox"/>	Affollamento	<input type="checkbox"/>
------------	-------------------------------------	-------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

A₁₉ - POSIZIONE

Isolata	<input type="checkbox"/>	Corpi bassi annessi	<input type="checkbox"/>	Estremità o angolo	<input type="checkbox"/>	Nel contesto urbano	<input checked="" type="checkbox"/>	Nel centro storico	<input checked="" type="checkbox"/>
---------	--------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------	--------------------	-------------------------------------

A₂₀ - STATO DI MANUTENZIONE GENERALE

Buono	<input type="checkbox"/>	Discreto	<input checked="" type="checkbox"/>	Scadente	<input type="checkbox"/>	Pessimo	<input type="checkbox"/>	In corso lavori	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------	----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	-----------------	--------------------------

Eventuali precedenti lesioni esistenti	NO	<input type="checkbox"/>	Sì	<input type="checkbox"/>	Limitate	<input type="checkbox"/>	Estese	<input type="checkbox"/>	Gravi	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------	----	--------------------------	----------	--------------------------	--------	--------------------------	-------	--------------------------

A₂₁ - DANNO SISMICO (consultare A₈₀ - Abaco dei meccanismi di collasso delle chiese)

0 - assenza di danno
 3 - danno medio

1 - danno lieve
 4 - danno grave

2 - danno moderato
 5 - crollo

RIBALTIMENTO DELLA FAÇCIATA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	DISTACCO DELLA FAÇCIATA DALLE PARETI	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FAÇCIATA	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLA ZONA ALTA DELLA FAÇCIATA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	MECCANISMI NEL PIANO DELLA FAÇCIATA	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI INCLINATE (TAGLIO) - LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE)	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA O DEL TRANSETTO	<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) - ROTAZIONI, SCHIACCIAMENTI O LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	RISPOSTA LONGITUDINALE DELLA NAVATA CENTRALE	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O ARCHITRAVII LONGITUDINALI - SCHIACCIAMENTI E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	VOLTE DELLE NAVATE LATERALI E DEL TRANSETTO	<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	ARCHI TRIONFALI (DELL'AULA E DEI TRANSETTI)	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELL'ARCO, SCORRIMENTO DI CONCI - SCHIACCIAMENTO ALLA BASE DEI PIEDRITTI	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	CUPOLA O TIBURIO	<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLA CUPOLA, NEL TAMBURNO O NELLA LANTERNA	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10	RIBALTIMENTO DI ALTRE PARETI DI ESTREMITÀ (TRANSETTO, CAPPELLE)	<input type="checkbox"/>
danno	DISTACCO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DALLE PARETI ORTOGONALI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11	RIBALTIMENTO DELL'ABSIDA (O DEL PRESBITERIO)	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDA	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

12	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIALE	<input checked="" type="checkbox"/>
13	ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI	<input type="checkbox"/>
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI (VEICHE APERTURE TAMPOONATE, ECC)	<input checked="" type="checkbox"/>
14	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LINEE, SCORRIMENTO DELLE STESE - SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO	<input checked="" type="checkbox"/>
15	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PIANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)	<input type="checkbox"/>
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MEZO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO	<input checked="" type="checkbox"/>
16	TORRE CAMPANARIA	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA - LESIONI A TAGLIO E SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)	<input checked="" type="checkbox"/>
17	CELLA CAMPANARIA	<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PREDIRITTI	<input checked="" type="checkbox"/>
18	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)	<input type="checkbox"/>
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>

A₂₂ - INDICE DI DANNO

n = (numero dei meccanismi possibili) d = (punteggio totale di danno) $i_d = d / n =$

A₂₃ - AGIBILITÀ

Agibile	<input type="checkbox"/>	Inagibile	<input checked="" type="checkbox"/>
Parzialmente agibile	<input type="checkbox"/>	Agibile con provvedimenti	<input type="checkbox"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella sottostante	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne
.....
.....
.....
.....

A₂₄ - TIPO DI VISITA *senza ispezione del nottetutto*

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi

PROVVEDIMENTI	* <input type="checkbox"/> ** <input type="checkbox"/>	PROVVEDIMENTI	* <input type="checkbox"/> ** <input type="checkbox"/>
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A₂₆ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)A_{26.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arteA_{26.2} - Descrizione dannoA_{26.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobiliSI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE **STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE**(€)

Lire

A₂₇ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPEREA_{27.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)*Ripristino completo delle coperture, consolidamento eveli e volte; riprese di bozzi.***STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE**(€)

Lire

A_{27.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate*Flessione in gesso di colonne longitudinali - Ripristino e adeguamento delle colonne trasversali entro la linea di fronte dei cardini prismatici di raccordo - Ripristino stucchi, imbucchi, stratificazioni.***STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA E MIGLIORAMENTO SISMICO**(€)

Lire

A_{27.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")*Puntellatura e calcestruzzo degli ereli e della cappella intera. Puntellatura dell'angolo esterno dell'edificio e sinistra dell'ingresso. Verifica di eventuale puntellatura di tutta la parete sinistra.***STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO**(€)

Lire

A₂₈ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

Sono dovute un eccidotto "fuor piani" di tutte le pareti laterali mentre dovuto sicuramente alle spinte degli ereli in terra che mettono sotto le loro configurazione - le opere interne esistenti hanno verificate nella loro funzione - Il quale ha eccidotto una rottura precedente per quanto concerne la configurazione degli appiombi interni che spingono verso le pareti esterne sinistre - Deverificarsi -

PROVVEDIMENTI URGENTI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
 (DA COMPILARE IN DUPLICE COPIA: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL C.O.M.)

PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	INDIRIZZO	PROVVEDIMENTI URGENTI
<input checked="" type="checkbox"/> PUBBLICA	<input type="checkbox"/> PRIVATA	<u>CHIESA S. GIOVANNI</u>	<u>CORSO STANDERDING 11</u>	<u>In seguito alla recente magnitudo 5,5 del terremoto che ha interessato il territorio centrale e particolarmente degli Alpi Apuane, è stato registrato un graduale incremento dell'attività sismica. Per questo motivo è stata avviata una campagna di controllo delle scosse - che è in corso. RIF. SCHEDA</u>
		N. CIV.		
		DESTINAZIONE D'USO	<u>RELIGIOSA</u>	
PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	INDIRIZZO	PROVVEDIMENTI URGENTI
<input type="checkbox"/> PUBBLICA	<input type="checkbox"/> PRIVATA			
		N. CIV.		
		DESTINAZIONE D'USO		
PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	INDIRIZZO	PROVVEDIMENTI URGENTI
<input type="checkbox"/> PUBBLICA	<input type="checkbox"/> PRIVATA			
		N. CIV.		
		DESTINAZIONE D'USO		
PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	INDIRIZZO	RIF. SCHEDA
<input type="checkbox"/> PUBBLICA	<input type="checkbox"/> PRIVATA			
		N. CIV.		
		DESTINAZIONE D'USO		
PROPRIETÀ		DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO	INDIRIZZO	RIF. SCHEDA
<input type="checkbox"/> PUBBLICA	<input type="checkbox"/> PRIVATA			
		N. CIV.		
		DESTINAZIONE D'USO		
SQUADRA				RIF. SCHEDA

arch. Fulvio Gentile
ing. Cesare Sivito
 (FIRME DEI TECNICI RILEVATORI)

DATA 16.11.01

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Vincenzo Gallina
 FIRMA DELL'IMPiegATO DEL COMUNE

ALLEGATO "A"



CAMPO CENTRALE SANTA CROCE DI MAGLIANA
CAMPOBASSO

MESSAGGIO TELEFAX

P.A. 1106

EVENTO SISMICO DEL 31/10/2002

Data 16/11/02

Trasmesso:

Numero Pagine(inclusa questa):

AT: SINDACO COMUNE DI Montecilfone
 AT: CENTRO OPERATIVO MISTO DI LATUNO
 AT:

N. FAX 085.74.9245

N. FAX 085.48.22355

N. FAX

OGGETTO: SEGNALAZIONE PER DISSESTO STATICO.

COMUNICASI CHE IN DATA 12/11/02 UNA SQUADRA DEI VIGILI DEL FUOCO E' INTERVENUTA PER VERIFICA STABILITA' PRESSO IL FABBRICATO SITO IN VIA Montecilfone DELLA PROPRIETA' DEL SIG. Giorgio Martini IN MONTECILFONE ED HA CONSTATATO UNA SITUAZIONE DI PRECARIO EQUILIBRIO STATICO. CON

l'intacco d'furo d'parti d'intonaco nelle volte e nelle cornici delle parti, con pericolo d'cadute d'fissoli elementi; dimesso delle colesture del tetto con molti colpi raff. o scivolati! che non ammuciona fin le potesone delle strutture delle volte delle intenferie -

l'intacco d'edificio in qualche fu quando non aveva niente le parti d'intonaco fiscolati. -

P.A.D.

dott. arch. FRANCO PELLE




I consensuante

A₃₅ - DATI DIMENSIONALI (stimati rilevati)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u>	Altezza media mt. <u> </u> <u> </u>
Abside	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u>	Altezza media mt. <u> </u> <u> </u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u>	Altezza mt. <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u>	
Campanile	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u>		Altezza mt. <u> </u> <u> </u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u> </u> <u> </u>	Lunghezza mt. <u> </u> <u> </u>	Superficie mq. <u> </u> <u> </u>	Altezza massima mt. <u> </u> <u> </u>

A₃₅ - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di disegni particolari, allegare eventualmente fotocopie)



A₃₁ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA	31.10.2002	C.O.M.	LARINO	SQUADRA N.
Componenti della squadra				
Cognome e nome		Qualifica	Ente appartenenza	
VALENTE CLEMENTINA Lelidi		ARCH.	SOPRINT. ARCHITET. CB	
DI VITO SONENICO		ING.	V.V.F.	
PALOMBA OTTORINO		CT.	SOPRINT. ARCHIT. CB	

Manuale per la gestione dell'attività tecnica nei COM

AL COMUNE DI **MONTECATINI TERME**
CODICE ISTAT Comune **010001**

COM-LARIMO

SIGLA

Modello GPT

PROVVEDIMENTI URGENTI PER EDIFICI PUBBLICI, PRIVATI E CHIESE
(DA COMPILARE IN DUPLO COPIA: UNA PER IL COMUNE E UNA PER IL CCM)

SCHEDA N. 11111 BE 94

PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		SCHEDA N. BE 94
	<input checked="" type="checkbox"/> PUBBLICA	<input type="checkbox"/> PRIVATA	
	CHIESA S. GIORGIO		<p>Provvedimenti urgenti</p> <p>rimaneggiamento e adeguamento nella struttura della chiesa dell'impianto del traffico, risolvere l'emergenza e parcellizzare degli spazi interni, inserendo una grande estremità indirizzata in direzione sud-est, che sia nella zona esterna - che è maggiore.</p>
	INDIRIZZO CORSO SCHMIDBERG 11 N. CIV. 100		
	DESTINAZIONE D'USO CHIESA		RIF. SCHEDA
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		PROVVEDIMENTI URGENTI
	<input type="checkbox"/> PUBBLICA	<input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	
	INDIRIZZO	
	N. CIV.	
	DESTINAZIONE D'USO	
	RIF. SCHEDA	
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		PROVVEDIMENTI URGENTI
	<input type="checkbox"/> PUBBLICA	<input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	
	INDIRIZZO	
	N. CIV.	
	DESTINAZIONE D'USO	
	RIF. SCHEDA	
PROPRIETÀ	DENOMINAZIONE DELL'EDIFICIO		PROVVEDIMENTI URGENTI
	<input type="checkbox"/> PUBBLICA	<input checked="" type="checkbox"/> PRIVATA	
	INDIRIZZO	
	N. CIV.	
	DESTINAZIONE D'USO	
	RIF. SCHEDA	

SQUADRA 11111

DATA 16-11-00

Arch. Dept. Argentine
King See Co., Ltd.



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DOTT. VINCENZO GALLINA
RM4 CELL (PIEGATO DEL COMUNE)