


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI UFFICIO CENTRALE ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE	N.
DICI	14/00075112	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. Campobasso	<b>MOLISE</b>	
<b>PROVINCIA E COMUNE:</b> CB TUFARA <b>LUOGO:</b> Largo del Carmine <b>OGGETTO:</b> Chiesa di S. Maria del Carmine <b>CATASTO:</b> F. n° 21, part. E <b>CRONOLOGIA:</b> XVIII sec. <b>AUTORE:</b> <b>DEST. ORIGINARIA:</b> Chiesa <b>USO ATTUALE:</b> Chiesa <b>PROPRIETÀ:</b> Curia Vescovile <b>VINCOLI LEGGI DI TUTELA:</b> <b>P.R.G. E ALTRI:</b>			<b>DESCRIZIONE:</b> (3606336) Roma, 1983 - I.P.Z.S. - S. <p>La Chiesa del Carmine sorge al di fuori del centro-storico, su una piazza omonima fronteggiante la mole del castello.</p> <p>Presenta un modesto impianto a sala rettangolare coperta da un tetto a capanna schermata nel fronte da una liscia parete che si conclude con un campanile a vela.</p> <p>Le uniche caratterizzazioni decorative del fronte principale sono rappresentate dal portale settecentesco in pietra calcarea tagliata a squadro, con trabeazione lineare raccordata ai piedritti tramite conci sagomati ad S, concludentesi col motivo di un timpano lineare a fasce aggettanti.</p> <p>Un rosone, di recente rifacimento decora, sia pure nelle sue forme stilizzate il centro della facciata.</p>		
<b>TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI</b>					
<b>PIANTA:</b> Ad aula rettangolare					
<b>COPERTURE:</b> A doppio spiovente					
<b>VOLTE o SOLAI:</b> Latero - cementizi					
<b>SCALE:</b>					
<b>TECNICHE MURARIE:</b> Muratura intonacata					
<b>PAVIMENTI:</b> Lastroni di marmo					
<b>DECORAZIONI ESTERNE:</b> Portale in pietra sagomata					
<b>DECORAZIONI INTERNE:</b> Stucchi					
<b>ARREDAMENTI:</b>					
<b>STRUTTURE SOTTERRANEE:</b>					

La Chiesa sorse in posizione extramurale nel 1720, come è rilevabile da una epigrafe citata anche dal Masciotta. Dell'edificio originario non resta che il motivo del portale apertesi sul fronte principale.

La fabbrica dovè indubbiamente subire danni dal sisma del 1805; profondamente ristrutturata, ha assunto l'attuale configurazione.

Nell'ultimo decennio, anche a seguito del sisma del 1962, sono stati condotti lavori di rifacimento interessanti sia il fronte principale che i motivi ornamentali della facciata sovrastanti il portale.

---

**SISTEMA URBANO:** La Chiesa nasce in posizione extramurale quasi fronteggiante prospetticamente la mole dell'ampio castello.

---

**RAPPORTI AMBIENTALI:**

L'edificio ha modesta rilevanza sia storica che architettonica ed ambientale; ha significato soprattutto sotto il pro filo urbanistico, per la sua centralità.

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:**

Una lapide ricorda la data di edificazione della Chiesa -

Profonda ristrutturazione dopo il sisma del 1805; ricostruzione dopo il sisma del 1962 -

---

**BIBLIOGRAFIA:**

G.B. MASCIOTTA: "Il Molise dalle origini ai giorni nostri"

Cava dei Tirreni, 1952

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI				X														
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.		X																
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALL. N° 1

FOTOGRAFIE:

All. n° 2

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:


ARCHIVI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Prof. Arch. Mario COLETTA



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 27.11.1990