



CODICI

18/60006766 ITA: RC BOVA

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI
ARTISTICI E STORICI DELLA CALABRIA - COSENZA

DESCRIZIONE:

(36032/3) Roma, 1975 - Inv. Palazzo S.M.Wo - S. n. 100.000

PROVINCIA E COMUNE:

RC BOVA

LUOCO:

Via Vescovado

OGGETTO:

Campanile della Cattedrale

CATASTO:

Poglio 30 part. A

CRONOLOGIA:

1953

AUTORE:

ing. L. Mazzuca to

DEST. ORIGINARIA:

Campanile e torre dell'orologio

USO ATTUALE:

Campanile

PROPRIETA:

della Mensa Vescovile della Diocesi di Bova

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:

P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

quadrata

COBERTURE:

piana in c.a.

VOLTE o SOLAI:

nervature in c.a.

SCALE:

a chiocciola

TECNICHE MURARIE:

mura tuta in conglomerato cementizio

PAVIMENTI:

mattonelle di cemento unicolori

DECORAZIONI ESTERNE:

finto bugnato, cornici

DECORAZIONI INTERNE:

Vedere.

Al diversi livelli si accede mediante una scala circolare, che parte dal piano terreno, ribassato rispetto la quota del bel-

ARREDAMENTI:

campane

STRUTTURE SOTTERRANEE:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:
 (v. scheda di richiamo) (Cattolica)

FOTOGRAFIE:

All. 1-2-3-4

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

Archivio dell'Ufficio Tecnico Diocesano di Reggio e di Rova
 -Progetto del Campanile-

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

ARCHIVIO:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SOPRINTENDENTE

(Dott. Arch. Aldo Cecarini)

Dott. Aldo Cecarini

DATA:

10-11-1977

L'attuale campanile sorge nel medesimo luogo dove sorgeva l'antica torre campanaria.

Molto probabilmente, come testimoniano alcuni storici (Catanea, Alagna) esso era stato ricavato in una delle torri che recingevano l'antica via. Posto infatti sul margine roccioso della parte superiore dell'attuale abitato, esso molto probabilmente venne adattato a torre campanaria dell'antica chiesa dell'Isodia, ed aggregato al complesso delle strutture della cattedrale, intorno agli ultimi decenni del secolo XVII.

La vecchia torre venne danneggiata dapprima dal terremoto del 1783 e successivamente da quello del 1906.

Resistette inoltre anche ai fenomeni tellurici del 28 dicembre 1908; ma dovette essere sacrificata dopo il 1928, nel corso di opere di sistemazione e di consolidamento effettuate sul costone roccioso superiore all'abitato. In tale occasione tutto l'intorno venne modificato e scomparve anche, per la costruzione di un muregglione il sottostante vicolo, che per la presenza del campanile veniva chiamato "Campanari".

Nel 1933 venne elaborato un progetto dall'ing. M. Mazzucato dell' "Opera Interdiocesana di Ricostruzione Chiese in Calabria", con il quale venivano completeate le opere di sistemazione del complesso della cattedrale.

STEMA URBANO:
Piazza, belvedere.

APPORTI AMPLIAMENTO dell'oggetto architettonico lo pone in diretta relazione con la cattedrale, e, per la posizione prominente, con tutto l'abitato.

LAWRENCE BARK

C. GUARNA-LOGOTEMA, *Memorie della Chiesa di Bova e dei suoi pretati*, Reggio Cal. 1878, p.199.

A. PELLEGRINI, Il dialetto greco calabro di Bova, Torino 1880, p. 37, n.1; p. 255.