


N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
14/00076036	ITA:		11	MOLISE
PROVINCIA E COMUNE: CB LARINO		DESCRIZIONE: <small>(5000127) Roma, 1910 - In Poligr. Serie - 5 L. 400.000</small> Edificio a blocco composto		
LUOGO: Contrada Piane di Lardero (Maurio)		Pianta rettangolare con scale interne		
OGGETTO: Masseria De Genaro		in legno. Il piano terra del blocco		
CATASTO: Foglio 36 part. cella n. 2		adibito ad abitazione presenta due		
CRONOLOGIA:		locali praticamente identici. Il primo		
AUTORE:		piano con accesso dalle scale		
DEST. ORIGINARIA:		interne in legno presente in solo		
USO ATTUALE: OVILE		locale - L'ovile molto grande e		
PROPRIETA': L'abitazione è disabitata, l'ovile è usato nel periodo		intervallato da tre archi.		
LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:		<small>invernali della Trussardi</small>		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI				
PIANTA: Rettangolare				
COPERTURE: A due falde				
VOLTE • SOLAI: Nell'abitazione al piano terra. Solai con travi in ferro,				
al primo piano e in tutto l'ovile Solai in legno				
SCALE: interne				
TECNICHE MURARIE: Muratura in pietra calcarea e mattoni				
PAVIMENTI: in pietra e cotto				
DECORAZIONI ESTERNE:				
DECORAZIONI INTERNE:				
ARREDAMENTI:				
STRUTTURE SOTTERRANEE:				

Tutto il primo livello è stato costruito nei primi anni del secolo XIX. Il secondo livello del blocco abitativo e due palai dietro l'abitazione stessa sono stati, invece, aggiunti nel 1921.

SISTEMA URBANO:

Il fabbricato è isolato

RAPPORTI AMBIENTALI:

La costruzione sorge in una posizione dominante la valle del fiume Cigno.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca).

Nel 1958 è stato abbattuto in solco in legno, ed è stato ricostruito con travi di ferro.

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE			X															
COFFERTURE			X															
SOLAI			X															
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI						X												
DECORAZIONI																		
PARETI																		
INFUSORI INT.						X												
INFISI																		

OSSERVAZIONI:
Fabbricato in cattiva ^{1) Stato di} conservazione
infissi quasi inesistenti e privo di
servizi igienici.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

5 foto d'insieme
3 foto di particolari della copertura dell'ovile

DISEGNI E RILIEVI:

4 progetti
3 piante
1 sezione

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

SBAAAASCB -
Gruppo Lotti

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: 1978/00/00