



14/00040173

ITA:

CAMPOBASSO

MOLISE

(5609237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (n. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE: Campobasso Larino

LUOGO: Contrada- Carpineto

OGGETTO: Casa Agricola

CATASTO: Foglio 49 Particella 5

CRONOLOGIA: Incerta

AUTORE: Ignoto

DEST. ORIGINARIA: Casa - Di Proprietario - Terriero

USO ATTUALE: Abitazione Mezzadro

PROPRIETA': Privata (Magliano)

VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Zona - E - (Agricola  
P.R.G. E ALTRI:

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Pressocchè - Rettangolare con tre Torri e Corpo Aggiunto

COPERTURE: a Falde Raccordato

VOLTE o SOLAI: Volta in Pietrame al 1° Livello, Solaio 2° Livello Ligneo

SCALE: In Pietra Calcareo Ad Una Rampa

TECNICHE MURARIE: In Conci Di Tufo e Pietra Pressocchè Squadrati  
Legati Con Malta

PAVIMENTI: Laterizi Pietra ( Battuto Cemento

DECORAZIONI ESTERNE: Feritoie- Stipiti E Portali in Pietra

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

IL fabbricato ha rilevante interesse tipologico, si imposta su un piano inclinato ed è accessibile da un viale centrale orientato a mezzogiorno. IL Corpo di fabbrica centrale consta di due piani, al piano terra sono localizzati un atrio e gli ambienti cucina e magazzino, nelle Torri sono ubicati il bagno, il forno ed un ripostiglio. La Torre superiore ha maggior curvatura a sostituita alla primitiva funzione di cucina quella di ripostiglio. Il primo piano, qui si accede da una scala in pietra disposta ad angolo retto consta di un scalone centrale che distribuisce degli ambienti letto, ripostigli ( nelle Torri) legandosi al corpo aggiunto, che ospita funzione di vari letti.

Il fabbricato presenta una stratificazione modesta, la parte centrale trilobata è sorta in un unico tempo presumibilmente nel secolo XVIII. Il corpo aggiunto ha età più recente nel secolo in corso.

---

SISTEMA URBANO:

---

RAPPORTI AMBIENTALI:

Adagiato su un declino, costituisce un episodio di emergenza, la cui importanza è sottolineata anche da due colonne lungo il viale scanalate in pietra calcarea situate all'ingresso del fondo---

---

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Le coperture delle torri originariamente a calotta cuspidata sono state trasformate in solaio pieno e laterizi

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE		X																
COBERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI			X															
DECORAZIONI																		
PARAMENTI																		
INTONACI INT.			X															
INFISSI			X															

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:
FOTOGRAFIE:
DISEGNI E RILIEVI:
MAPPE:
DOCUMENTI VARI:
RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
FOTOGRAFIE:
MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:  GRUPPO LARINO
DATA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:
---------------------------

REVISIONI:
------------