

**A**

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

CODICI

01/00041873

ITA:

SOPRINTENDENZA B.A.A.

66

PIEMONTE

PROVINCIA E COMUNE:

TO - EXILLES

LUOGO:

S.S. n. 24 del Monginevro, Km. 66+890, Is (+RAM)

OGGETTO:

FORTE DI EXILLES

CATASTO:

F° 26 (1988), part. C

CRONOLOGIA:

XI - XX

AUTORE:

vedi allegato n. 77/78

DEST. ORIGINARIA:

Fortificazione

USO ATTUALE:

nessuno

PROPRIETA':

Demanio dello Stato

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:

L. 1089/1939 - L. 1497/1939

P.R.G. E ALTRI:

P.R.G. adottato il 19.1.80 mod. 2.8.81 mod. 13.11.82

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA:

isolata; irregolare; a corpi singoli.

COPERTURE:

vedi allegato n. 76.

VOLTE o SOLAI:

SCALE:

TECNICHE MURARIE:

muratura in blocchi di pietra a vista all'esterno, in parte intonacata all'interno; tramezzi divisorii in mattoni.

PAVIMENTI:

Tecniche miste; vedi allegato n. 79.

DECORAZIONI ESTERNE:

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

DESCRIZIONE:

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S.

Vedi allegati n. 80, 81, 82.

vedi allegati dal n. 83 al n. 103.

---

**SISTEMA URBANO:** Posto sulla rocca di sbarramento naturale della valle, contornato a N dalla S.S. n. 24, a S dalla Dora Riparia, a E dalla continuazione della rocca, a O dalla spianata verso il paese di Exilles; la posizione del complesso fortificato consente la vista della strada di collegamento Piemonte-Francia.

---

**RAPPORTI AMBIENTALI:**

LDC + spazi pubblici. Isolato e difeso dalla roccia su cui è posto, si configura come documento di architettura militare di montagna, connesso con il sito circostante, contornato da versanti coperti di boschi di castagni e noccioli e dalla Dora Riparia. Ad E si apre la valle di Susa mentre ad O la valle, ancora ampia, va a rinserrarsi verso la montagna. Costruito in pietra che si adatta alla natura circostante ed alle esigenze topografiche del punto d'impianto.

---

**ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:**

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

1984 Progetto di restauro e recupero con l'indicazione della struttura funzionale delle pertinenze ambientali e ripristino di alcuni assetti morfologici.  
Rifacimento di parte delle coperture a cura e spese della Regione Piemonte, ed opere necessarie a rendere sicuri gli accessi e migliorare le condizioni di abitabilità e conservazione.

BIBLIOGRAFIA:

vedi allegati n. 104,105,106.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 07/01/89					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO							
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE				X														
STRUTTURE MURARIE			X															
COPERTURE					X													
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI			X															
PAVIMENTI					X													
DECORAZIONI			X															
PARAMENTI			X															
INTONACI INT.					X													
INFISSI					X													

OSSERVAZIONI:

Lavori di restauro in corso.

Struttura portante in mediocre condizione di conservazione; rifinimenti in pessime condizioni dovute alla scarsa manutenzione ed all'umidità.

