

CODICI

tipo di scheda A
 livello di ricerca P
 CODICE UNIVOCO
 codice regione 08
 numero catalogo generale 00308762
 ente schedatore S42
 ente competente S42

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA
 provincia FO
 comune Premilcuore
 CENTRO STORICO
 denominazione Premilcuore
 carattere amministrativo del centro storico capoluogo municipale
 SETTORE
 tipo SU

OGGETTO

OGGETTO
 tipo chiesa
 qualificazione parrocchiale
 denominazione Pieve di San Martino in Alpe

GERARCHIA

RIFERIMENTO VERTICALE
 livello bene individuo

UBICAZIONE

CATASTO
 foglio 33
 data foglio 1982
 particelle A
 UBICAZIONE
 genere dell'affaccio principale
 denominazione spazio viabilistico Via Pieve
 numero civico 2

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE
 riferimento all'intervento (ruolo) restauro
 nome Martini Ettore
 fonte dell'attribuzione B 17

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA
 riferimento intero bene
 notizia sintetica ricostruzione
 notizia "...nel 1704, il pievano Gian Battista OPortinari decise di restaurare e di ricostruire l'edificio nella sua interezza...

Il 7 settembre 1707, il vescovo di Bertinoro Missiroli riconsacrò la

chiesa rifabbricata..."
 B 17 (p.267)

fonte
 CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO
 secolo XVIII
 data 1704/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE
 secolo XVIII
 data 1707/09/07

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA
 riferimento intero bene
 notizia sintetica restauro
 notizia "...infine si decise un grande restauro, attuato negli anni 1933-40...

I lavori, su progetto dell'architetto Ettore Martini, comportarono il

rifacimento del tetto della navata centrale e delle finestre rettangolari, la costruzione ex-novo del campanile cuspidato...e nel 1936 l'apertura dei tre rosoni e dei portali laterali della facciata..."
 B 17 (p.268)

fonte
 CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO
 secolo XX
 data 1933/00/00

CRONOLOGIA, ESTREMO RECENTE
 secolo XX

data	1940/00/00
PIANTA	
riferimento alla parte	intero bene
PIANTA	
riferimento piano o quota	p. t.
schema	a tre navate
dati icnografici significativi	abside quadrato/ navate (3)
FONDAZIONI	
STRUTTURE	
ubicazione	intero bene
tipo	non accertabile
qualificazione del tipo	non accertabile
tecnica costruttiva	non accertabile
materiali	non accertabile
STRUTTURE VERTICALI	
TECNICA COSTRUTTIVA	
ubicazione	perimetro esterno
tipo di struttura	parete
genere	in muratura
qualificazione del genere	a corsi regolari
materiali	pietra locale
TECNICA COSTRUTTIVA	
ubicazione	interno (5 campate)
tipo di struttura	colonne
genere	monolitiche
materiali	pietra da taglio
TECNICA COSTRUTTIVA	
ubicazione	interno (2 campata)
tipo di struttura	pilastr
genere	in blocchi squadrati
materiali	pietra da taglio
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
UBICAZIONE	navata centrale
TIPO	
genere	solaio
forma	in falda
caratteristiche	con capriate
STRUTTURA	
riferimento	intero solaio
tecnica costruttiva	in legno
specificazioni tecniche	con orditura primaria e secondaria
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
UBICAZIONE	navata laterale
TIPO	
genere	volta
forma	a crociera
qualificazione della forma	a tutto sesto
caratteristiche	su archi e lesene
STRUTTURA	
riferimento	soletta
tecnica costruttiva	muratura
specificazioni tecniche	con catene metalliche
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO	
UBICAZIONE	abside
TIPO	
genere	controsoffitto
caratteristiche	a cassettoni
STRUTTURA	
riferimento	intero controsoffitto
tecnica costruttiva	in legno
COPERTURE	
UBICAZIONE	intero bene
CONFIGURAZIONE ESTERNA	
genere	a tetto
forma	a n falde
qualificazione della forma	sfaisate
STRUTTURA E TECNICA	

struttura primaria non accertabile
MANTO DI COPERTURA
 riferimento intera copertura
 tipo tegole
 qualificazione del tipo a coppo
 materiali laterizio

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE
 riferimento alla parte intero bene
 uso chiesa
USO STORICO
 riferimento alla parte intero bene
 riferimento cronologico destinazione originaria
 uso chiesa

CONDIZIONE GIURIDICA E VINCOLI

CONDIZIONE GIURIDICA
 indicazione generica proprietà Ente ecclesiastico
 indicazioni specifiche Parrocchia di San Martino in Alpe
 indirizzo Via Pieve, 2 Premilcuore (FO)
VINCOLI MINISTERO B.C.A.
 legge L. 1089/1939
 articolo art. 4
STRUMENTI URBANISTICI
 strumento in vigore P. R. G.
 sintesi normativa zona restauro scientifico

ALLEGATI

stralcio foglio catastale 1
ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI
 numero di allegato 8
 tipo rilievo, scala 1: 400
FOTOGRAFIE
 negativo (SBAA RA 141017) f.p.
 tipo fotografia B/N
 note prospetto principale dal fiume (1997)
FOTOGRAFIE
 negativo 2 (SBAA RA 141019)
 tipo fotografia B/N
 note prospetto sulla strada (1997)
FOTOGRAFIE
 negativo 3 (SBAA RA 141018)
 tipo fotografia B/N
 note il campanile (1997)
FOTOGRAFIE
 negativo 4 (SBAA RA 141020)
 tipo fotografia B/N
 note la facciata (1997)
FOTOGRAFIE
 negativo 5 (SBAA RA 141021)
 tipo fotografia B/N
 note l'interno verso l'abside (1997)
FOTOGRAFIE
 negativo 6 (SBAA RA 141024)
 tipo fotografia B/N
 note l'altare maggiore (1997)
FOTOGRAFIE
 negativo 7 (SBAA RA 141025)
 tipo fotografia B/N
 note la controfacciata (1997)

FONTI E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

BIBLIOGRAFIA
 sigla per citazione B 16
 autore Frassinetti P.
 anno di edizione 1983
BIBLIOGRAFIA
 sigla per citazione B 17
 autore Brusi G.
 anno di edizione 1997

COMPILAZIONE

COMPILATORI
ruolo del compilatore
nome compilatore
data
funzionario responsabile

compilazione della scheda/ fotografie
Tampieri M.
1997
Cozzolino G.

ANNOTAZIONI
OSSERVAZIONI

Sulle origini della pieve, è ricordata per la prima volta nel 1124. Ha avuto molti rifacimenti, due dei quali nel XVI secolo. L'intervento degli anni '30 di questo secolo le ha conferito l'aspetto attuale (neocinquecentesco). Tra il 1948 e il 1950 ha subito altri lavori di riparazione per danni bellici. Il campanile ha struttura in cemento armato.

L'interno è ad impianto basilicale a tre navate e sette campate con le

prime quattro colonne a pianta quadrata. Dall'abside, attraverso un arcone a sesto ribassato, si accede al coro ligneo. L'area presbiteriale è sopraelevata rispetto al piano della navata centrale con un gioco di gradini ricurvi. Anche le navate laterali sono leggermente rialzate.

Pavimenti in lastre di pietra.

All'esterno, sulla parete destra della chiesa, sono murate:

- una lastra di camino con stemma della famiglia Ridolfi e data 1519

proveniente da una casa distrutta nei pressi della pieve;

- una lastra-architrave di credenza a muro con data 1513 proveniente

dalla casa Boattini del Borgo di Fronticella.

Sempre sul lato destro della chiesa è la canonica e casa del pievano.

Lo stato di conservazione generale è buono.