

CHIESA DI SAN ROCCO - CASTILENTI, TERAMO

Consolidamento e restauro della chiesa di San Rocco di Castilententi.

Committente: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per l'Abruzzo (AQ).

Progettazione e Direzione dei lavori: Arch. Luigi Martella, Soprintendenza B.A.A.A.S. Abruzzo.

La storia


La chiesa di S. Rocco è la "Cappella" (detta anche Oratorio) propria dell'Arciconfraternita S. Monte dei Morti, sorta nella seconda metà del sec. XVIII, ad unica navata, organo e campaniletto a bifora. È una semplice struttura, quasi priva di ornamenti, che tuttavia si impone nell'immagine urbana sia per la sua posizione sulla piazza sia per la facciata nella quale le paraste sorreggono la cornice nella quale si legge la proprietà della Chiesa. All'interno pilastri e paraste sorreggono un grande coronamento di cornici mentre in alto ampi finestroni consentono l'illuminazione naturale dell'aula. La copertura a due falde cadde per rottura di una trave che sfondò la sottostante lamia decorata 1911-1912 dal pennese Bellante; venne ricostruita con il contributo popolare nel 1953, ma cause naturali e la noncuranza ne hanno provocato il degrado con conseguenze disastrose per tutta la struttura del fabbricato.



La facciata principale della chiesa dopo i lavori.



Prima dei lavori.



Dopo i lavori.



L'interno dopo i lavori.



Prima dei lavori.




L'altare dopo i lavori.



Particolare dell'interno dopo i lavori.



Dopo i lavori.



La pavimentazione dopo i lavori.



Particolare dopo i lavori.



La copertura in legno della chiesa.

I lavori

Il presente intervento è relativo al recupero della chiesa di S. Rocco in Castilenti (TE). Tale intervento di recupero e di adeguamento è stato finalizzato a rendere l'edificio idoneo ad accogliere la comunità di Castilenti e si rende necessario anche a seguito dei cedimenti strutturali che si sono verificati nella chiesa parrocchiale.

Gli interventi eseguiti per la salvaguardia del monumento oramai in disuso consistono in: ricostruzione del tetto; consolidamento e restauro della facciata su Via Roma e quella principale sulla centrale piazza del Comune; ricostruzione parziale e restauro della cornice interna; restauro e rifacimento degli intonaci modanati; deumidificazione da umidità ascendente delle pareti verticali; restauro del portone ligneo; demolizione pavimento e massetto esistente; scavo terreno per un'altezza di 40 cm.; costruzione vespaio; costruzione massetto armato; costruzione massetto sottopavimento; costruzione pavimento in cotto; demolizione rinzafo e ricostruzione intonaci; restauro delle paraste lesene; nuovi infissi; costruzione impianto elettrico e di illuminazione a norma; intonaco macroporoso; tinteggiature varie; restauro altare per poter officiare; costruzione nuovo altare; ricostruzione del coro mediante il consolidamento e restauro delle colonne residue; costruzione della scala in legno; costruzione del solaio con relativo pavimento nonché la balaustra a colonnine; decorazioni varie all'interno; riprese varie di muratura a cucu scuci; consolidamento, restauro e lavaggio paramento murario.



Aerazione dei pavimenti con l'impiego di cupolex.