



09/00511139

ITA:

TOSCANA

ALLEGATO N. 8 Lucca-Piazza al Serchio-Castelvecchio/ Castello di Castelvecchio / Relazione storico-artistica

fondazioni e indebolito la muratura.

Tali situazioni, unitamente allo stato di abbandono dell'immobile, hanno determinato un generale deperimento della struttura che attualmente versa in condizioni disperate con porzioni di mura totalmente crollate, altre ridotte a poche pietre allineate disposte sul terreno, la parte adiacente alla porta principale, pur presentandosi in situazione migliore alle altre, necessita anch'essa interventi di consolidamento soprattutto nella porzione adiacente alla porta di ingresso. La porzione di terreno interna alle mura, dove presumibilmente avrebbero dovuto trovarsi gli edifici per il personale del presidio, fu ridotta già da secoli, a campi da coltivare a vigne. Ciò ha comportato il riporto di terreno vegetale necessario per la creazione di un manto sufficientemente spesso per le colture. Questo intervento ha determinato un innaturale aumento dei livelli sia interni che esterni facilmente riscontrabili nell'impropria posizione delle feritoie in certi punti più basse della quota del terreno interna alle mura. E' da ipotizzare un innalzamento interno medio di oltre un metro, a seconda dell'andamento morfologico del conglomerato roccioso sottostante.

L'accesso al complesso fortificato avviene attraverso un sentiero realizzato nell'acclive fianco roccioso del rilievo, tale sentiero tortuoso e con forti pendenze, è stato realizzato alcune decine di anni fa nel tentativo di potere accedere al castello con automezzi e non è certo se questo segue il tracciato dell'antica viabilità pedonale. L'incuria seguita all'intervento, la mancata regimanzione delle acque meteoriche, uno smottamento