



CODICI

14/00002595

ITA:

Soprintendenza ai Monumenti
Antichità e Belle Arti - Complesso

//

NOLISE

//

PROVINCIA E COMUNE (ISOLA) VIESTE

LUOGO **Verlasee**OCCIDENTO **Stalla nel Verlasee**CATASTO **foglio 818, part. 135**

CRONOLOGIA

AUTORE

DEST. ORIGINARIA

USO ATTUALE **STALLA**PROPRIETÀ **privata**VINCOLI
LEGGI DI TUTELA
P.L.C. E ALTRI

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA **Quadrilatera**COPERTURE **Tetto a due falde in coppi**VOLTE - SOLAI **Solaio piano e volte a crociera**

SCALE

TECNICHE MURARIE **Muratura incerta**

PAVIMENTI /

DECORAZIONI ESTERNE

DECORAZIONI INTERNE

ARREDAMENTI

STRUTTURE SOTTERRANEE

DESCRIZIONE

Sull'edificio originario romano corrispondente al catasto n. 339 e n. 27 dell'ipotesi di ricostruzione sono state ricavate due stalle di cui una affaccia sul pianale e l'altra sulla strada di accesso ad esso. La prima stalla è stata ottenuta mediante l'abbattimento del due muri comuni ai tre canali e ha una profondità pari circa a mezzo canno.

Essa presenta in facciata uno sviluppo su due piani: al piano terra, a sinistra, si apre una porta con spalle in pietra bianca, in parte ricoperta recentemente da cemento, ed arco a sesto ribassato.

Al piano superiore è situata un'apertura rettangolare con architrave in legno. A destra, a piano terra, è situata una porta murata con elementi in pietra e arco a sesto ribassato. Al piano superiore la presenza di un architrave in legno rivela la preesistenza di un'apertura, ora murata. Questi elementi a destra ci fanno dedurre che originariamente l'unica stalla attuale era divisa in due. ~~ESISTENTE~~

La stalla che affaccia sulla strada occupa la rimanente parte del tre canali ed ha un accesso costituito da una porta rettangolare recentemente modificata.

Al piano superiore è situata un'apertura con arco a sesto ribassato. A sinistra in alto su questa facciata si apre una finestra rettangolare con davanzale in pietra marmata ed architrave in legno. La muratura è incerta. La prima stalla presenta solaio piano mentre l'altra ha tre volte a crociera.

Il tetto è a due falde in coppi.

Lo stato di conservazione è cattivo.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICHE - CRITICHE

SISTEMA URBANO

RAPPORTI AMBIENTALI

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

BIBLIOGRAFIA

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OBSERVAZIONI
	G	B	M	A	P	R	G	B	M	A	P	R	G	B	M	A	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE																			
STRUTTURE AEREE																			
OPERE D'ARTE																			
BOLLE																			
VEICOLI E MEZZI																			
PLACARTE																			
INCISIONI																			
PARCHEGGI																			
INTONACI INT.																			
INTERRI																			

ALLEGATI

ESTRATTO MAPPA CATASTALE

FOTOGRAFIE

DISSEGNI E RELIEVI

MAPPE

DOCUMENTI VARI

RELAZIONI TECNICHE

REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D,.....)

REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE

FOTOGRAFIE

MAPPE - RELIEVI - STAMPE

ARCHIVI

COMPILATORE DELLA SCHEDE

Arch. Franco Valente

DATA

VISTO DEL SOPRINTENDENTE

REVISIONI