


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
CODICI	14/00002547	ITA:	SOPRINTENDENZA B.P.A.A.S. Campobasso	11	MOLISE	
PROVINCIA E COMUNE: IS VIENNO SU 27 SETP 9			DESCRIZIONE: <small>(1982/83 Roma, 1973 - In Polig. Graf. S. n. 488/83)</small>			
LUOGO: Vico II L. Pilla n° 5			<p>La fabbrica si erge nel centro storico, all'interno della murazione urbana medioevale, nel versante sud orientale, prospiciente il cospellone di S. Agostino.</p>			
OGGETTO: Casa di abitazione			<p>Si eleva su due e tre livelli, ed ha pertanto un andamento gradonato.</p>			
CATASTO: F. N° 15 - Part. 308			<p>Il primo livello, in parte seminterrato accoglie tre locali di deposito, i due più a valle si aprono su vico II L. Pilla, quello più a monte da una corte accessibile da via L. Pilla.</p>			
CRONOLOGIA: Sec. XIX - XX			<p>Una scala esterna in pietra ad arco rampante, oggi tamponata, consente l'accesso al primo piano, servendo tre vani uno dei quali funge da disimpegno ed accoglie la scaletta in legno di accesso all'ultimo livello che interessa due terzi della superficie di base.</p>			
AUTORE:			<p>Manca ogni elemento di decoro tradizionale; le soglie dei balconcini alla romana e delle finestre sono in ferro.</p>			
BENI ORIGINARIA: Casa di abitazione			<p>Le coperture sono a doppio spiovente con nastro di tegole alla romana.</p>			
USO ATTUALE: " " "						
PROPRIETA': Privata						
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85						
P.R.C. E ALTRI: P.R.G. approvato il 2.11.77						
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI						
PIANTA: Pressocochè rettangolare						
OPERTURE: A doppio spiovente gradonate						
VOLTE + SOLAI: Solai latero-cementizi						
SCALE: Esterne in muratura, interne in legno						
TECNICHE MURARIE: Muratura tradizionale intonacata						
PAVIMENTI: / Grandigliato e battuto di cemento						
DECORAZIONI ESTERNE: -						
DECORAZIONI INTERNE: -						
ARREDAMENTI: -						
STRUTTURE SOTTERRANEE: Piano seminterrato						

La fabbrica, edificata nel XIX secolo su impianto preesistente ha subito ulteriori interventi di ripristino nel secolo in corso, essendo stata in parte danneggiata dai bombardamenti aerei dell'ultimo conflitto mondiale. L'interventura, realizzata nel corso dell'ultimo decennio non consente di leggere la tipologia muraria nel suo processo stratificatorio.

SISTEMA URBANO: L'edificio si apre su Vico I Pilla, ed appartiene all'isolato che chiude a nord-ovest il sistema murario urbano medioevale -

RAFFORTI AMBIENTALI:

La fabbrica concorre a definire un impianto tipologico a corte, essendo stata abbattuta durante l'ultimo conflitto mondiale l'edificio riportato in stato con la part. 307 -
 Affaccia su vico I L.Pilla per il prospetto orientale ed ha come referente architettonico il capellone della Chiesa di S. Agostino che le è prospiciente.

INSCRIZIONI - LAPIDI - STERMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, esteso, opere).

Riedificata nel XIX secolo, presumibilmente dopo il sisma del 1806, ha subito interventi ristrutturativi nel secondo dopoguerra.

BIBLIOGRAFIA:

F. IACCHETTI: "Monografia fisico-economico-morale di Venafro" Venafro 1880 -

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					OBSERVAZIONI
	O	B	M	C	P	O	B	M	C	P	O	B	M	C	P	
STRUTTURE IPOTERRANE				X												
STRUTTURE MURARIE			X													
OPERTURE			X													
BOLLE			X													
TACCE E DEFETTI			X													
INTONACI																
DECORAZIONI																
PARAMEI			X													
INTORCHI INT.			X													
INTIPI			X													

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: All. n° 1

FOTOGRAFIE:

Inventario negativi n. "35627" 3
Coll. crvii.15.33

DISEGNI E RILIEVI:

All. n° 2

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALLE ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Prof. Arch. H. COLETTA



DATA: 27.3.1982

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

H. FUNZIONARIO RESPONSABILE

Arch. Livio Melloni



REVISIONI: