



CODICI

00001046

ITA:

MOLISE

00000000000000000000000000000000

PROVINCIA E COMUNE: CB - BOIANO

LUOGO: Piazzetta ROMA

OGGETTO: Palazzo COLAGROSSO

CATASTO: F. 62 part. 605

CRONOLOGIA: XIII - XX

AUTORE: ? (Ing. Colagrosso)

DEST. ORIGINARIA: Abitazione - Ufficio del Registro

USO ATTUALE: nessuno

PROPRIETA: Ente : Comune di BOIANO

LEGGI DI TUTELA: L. 1089/29 , D.M. 17/09/85; L.1497/1939 D.M.
PRG. E ALTRI

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: Rettangolare

COBERTURE: A terrazza non praticabile; Tetto a due falde; travi in legno; monte di tegole

VOLTE - SOLAI: Solai: travi in putrelle di ferro; volte a botte; volte a crociera in mattoni; intonacati

SCALE: Unica

TECNICHE MURARIE: Muratura in conci uniformi di pietra,intonacata; Muratura in mattoni intonacati.

PAVIMENTI: Ammattonato in graniglia di cemento; battuto di cemento

DECORAZIONI ESTERNE: Cornicione in pietra; cornici di finestre e balconi in pietra

DECORAZIONI INTERNE: nessuno

ARREDAMENTI: Nessuno

STRUTTURE SOTTERANEE: 1 p.s. : volte a botte; volte a crociera; soffici piani in putrelle di ferro e tavelloni

DESCRIZIONE:

L'edificio sorge su terreno pianeggiante ed occupa solo parzialmente il lotto su cui è edificato. Costruito in contiguità con altri edifici esse è tipologicamente assimilabile ad un palazzo signorile. La pianta è rettangolare. Essa varia soltanto all'ultimo piano in cui si riduce al solo corpo centrale corrispondente con il vano scala. L'edificio è servito da una unica scala posta sull'asse dell'androne. La facciata destra di rilievo è quella propria della "Piazzetta Roma", essa è caratterizzata da tre corpi di fabbrica distinti tra loro da massicci angolari. I due laterali, simmetricamente opposti, si sviluppano su due piani; la loro copertura si presenta sia a falda unica che doppia con travature in legno rinforzate da postrelle di ferro. Il blocco centrale è caratterizzato dal ingresso protetto da un portico formato da due colonne poste ai lati del portale il cui stile va collocato nell'ordine Toscano con Trabeazione a pragi dorici. Tale elemento sovrasta la balconata del primo piano la cui balaustra è caratterizzata da colonnine e passamanerie in pietra lavorata. I piani sono marcati da possenti cornicioni in pietra. I balconi sono decorati con stipiti lapidei bocciati e grabechioni con motivi a conchiglia nella parte centrale.

~~NUOVO VILLETTINO~~ oggi sconsigliato - carica:

L'EDIFICIO È STATO costruito nel periodo compreso fra la fine del sec. XIX ed il 1905. Non ha subito alterazioni né interventi di restauro fino all'ultimo conflitto mondiale. In quella circostanza fu colpito da un ordigno che provocò lo sfondamento delle strutture orizzontali sull'ala sinistra e quindi anche la distruzione delle volte del piano seminterrato. Tali strutture sono state ripristinate negli anni '50 e le volte distrutte sono state sostituite da scelai in pietrelle e tavelloni.

SISTEMA URBANO: Quartiere urbano di espansione ottocentesca a chiusura della piazza principale attraversata dalla strada ss 17.

RAPPORTE AMBIENTALE: L'edificio è inserito tra altre costruzioni. La facciata posteriore si eleva su un giardino di pertinenza in cui si scorgono ancora i resti dell'antica sistemazione. Gli edifici ad esso adiacente sono, quelli di destra coevi, mentre quelli di sinistra risalenti agli anni '50. Essi tuttavia non ne pregiudicano l'aspetto.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURANT (shops, restaurants, eating)

XX (metà) rifacimento dei salai nell'ala sinistra dell'edificio

THE BLOG OF A PIA

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

MAPPE:

ARCHIVI:

DOCUMENTI TABL.

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRI SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; DI,....)

COMPILATORE DELLA SCHEDE:

ofESTE mucciu

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONE:

DATA: