

Vedere Annot CIVERRA



Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE



Ministero
per i Beni e le Attività Culturali

GRUPPO DI LAVORO PER LA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI DAI RISCHI NATURALI
(decreto interministeriale n. 133 del 23 gennaio 2001)

55



EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI - DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A - DC

Prima sezione

A₁

Data	02/11/2002	N° progressivo	11	N° Scheda	11155
(a cura dell'ufficio)					

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	☐	Bene individuo	☐
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Numero schede beni componenti	Codice livello superiore	
	11		

A₃ - OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA PIANA DE' LUCHI
Denominazione storica:	CHIESA PIANA
Datazione: anno	1942
secolo	
epoca	
Ultima trasformazione	
Tipologia:	☒ chiesa ☐ palazzo ☐ castello ☐ torre ☐ bene archeologico ☐ altro
Pianta:	☐ regolare ☐ con cortili ☐ ad ali aperte ☐ lineare ☐ altro
Proprietà:	EGREGLIALE
Utilizzatore:	EGREGLIALE

A₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato	☐	Museo	☐
Culto	☒	Uffici	☐
Abitazione	☐	Servizi	☐
Turismo	☐	Altro	

A₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico	SI ☒ NO ☐	Abitazione principale	SI ☐ NO ☐
--------------	--	-----------------------	---

A₆ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	104156	Istat	114	Indirizzo	
Provincia	CB	Istat	01210	1 via	
Comune	ENSTIELLINO	Istat	0114	2 corso	
Località	ENSTIELLINO			3 vicolo	
				4 piazza	
				5 località	
Sezione censuaria		N° complesso o aggregato		N° edificio	
Foglio		Data		Particelle	
				Sub.	

beniculturali@protezionecivile.it

A₇ - COORDINATE UTM

Quadrante	___	Longitudine Est (x)	___° ___'	Latitudine Nord(y)	___° ___'
Lettura GPS				SI ☐	NO ☐

A₈ - CARATTERISTICHE DEL SITO**A₉ - CONTESTO URBANO**

	SI		SI
In piano	☐	Area agricola	☐
Su rilievo / su cresta / su vetta	☒	Area industriale - commerciale	☐
Su riporto	☐	Centro urbano	☐
In pendio / su versante	☐	Periferia urbana	☐
Avvallamento	☐	Altro ☐	

A₁₀ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	☒	☐	Rete viaria idonea in relazione al rischio	☒	☐
Accesso carrabile	☒	☐	Parcheggio nelle vicinanze	☒	☐
Accesso con mezzi pesanti	☒	☐	Spazi aperti a disposizione	☒	☐
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	☐	☐	Altro ☐		

A₁₁ - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insedimento minacciato da frana	☐	☐	☐
Insedimento in zona alluvionabile	☐	☐	☐
Insedimento soggetto a minacce di tipo industriale	☐	☐	☐
Insedimento soggetto ad altre minacce naturali	☐	☐	☐

A₁₂ - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	☐	☐	___	___
Mosaici	☐	☐	___	___
Stucchi	☐	☐	___	___
Dipinti mobili su vario supporto	☐	☐	___	___
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali)	☐	☐	___	___
Arazzi	☐	☐	___	___
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	☒	☐	___	___
Altari / statue	☐	☐	___	___
Reperti archeologici	☐	☐	___	___
Libri / Stampe	☐	☐	___	___
Manufatti in carta e pergamena	☐	☐	___	___
Altri (specificare)	☐	☐	___	___

A₁₃ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Rull./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	☐	☒	☐	___	___
2 -	☐	☐	☐	___	___
3 -	☐	☐	☐	___	___
4 -	☐	☐	☐	___	___

A₁₄ - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	VITALE	Nome	MICHELA
Ente/ufficio di appartenenza	SOPRINTENDENZA		
☎		Fax	
E-Mail:			

SOPRINTENDENZA PER I BENI A.P.P.S.A.D. DEL MOLISE

scheda di valutazione costi - sisma del 31.10.2002

gruppo di lavoro 2

località CASTELLINO SUBIFERNO
CASTELLINO NUOVO

denominazione del bene CHIESA PARROCCHIALE

tipologia del bene (vedi rigo A 12 scheda GNDT) DECORAZIONI PLASTICHE MOBILI

proprietà pubblica ECCLESIALE

proprietà privata

tipologia (chiesa, palazzo, castello, torre, bene archeologico, altro) CHIESA

A 26.3	stima del costo per la salvaguardia delle opere d'arte (vedi rigo A 26,3 scheda GNDT)	€
A 27.1	stima del costo per il ripristino strutturale (nuovi danni pregressi aggravati) (vedi rigo A 27,1 scheda GNDT)	€ <u>75.000,00</u>
A 27.2	stima del costo per opere di finitura e il miglioramento sismico (vedi rigo A 27,2 scheda GNDT)	€
A 27.3	stima del costo opere di pronto intervento (vedi rigo A 27,3 scheda GNDT)	€ <u>5.000,00</u>
totale €		<u>80.000,00</u>

descrizione del danno CECCO PARZIALE DELLA CELLA CAMPANARIA
CON SFONDAIMENTO ED ENTURA EDIPO
AGGIUNTO CHIESA

data 02/11/02

firma del capogruppo

Quet

Bene componente	☐	Bene individuo	☐
-----------------	--------------------------	----------------	--------------------------

N° Scheda	_____	Data	____/____/____	Rilevatore	_____
-----------	-------	------	----------------	------------	-------

Parrocchia	☒	Cattedrale/Duomo	☐	Santuario	☐	Altro	☐	
------------	-------------------------------------	------------------	--------------------------	-----------	--------------------------	-------	--------------------------	-------

Quotidiano	☒	Settimanale	☒	Saltuario	☐	Abbandonata	☐	Affollamento	☐
------------	-------------------------------------	-------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	-------------	--------------------------	--------------	--------------------------

Isolata ☒	Corni bassi annessi ☐	Estremità o angolo ☐	Nel contesto urbano ☐	Nel centro storico ☐
---	--	---	--	---

Buono	☒	Discreto	☐	Scadente	☐	Pessimo	☐	In corso lavori	☐
-------	-------------------------------------	----------	--------------------------	----------	--------------------------	---------	--------------------------	-----------------	--------------------------

5 - crollo

1 - danno medio		4 - danno grave		5 - danno orlo	
1	RIBALTAMENTO DELLA FACCIATA				☐
danno	DISTACCO DELLA FACCIATA DALLE PARETI				☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	MECCANISMI NELLA SOMMITÀ DELLA FACCIATA				☐
danno	LESIONI NELLA ZONA ALTA DELLA FACCIATA				☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	MECCANISMI NEL PIANO DELLA FACCIATA				☐
danno	LESIONI INCLINATE (TAGLIO) - LESIONI VERTICALI O ARCUATE (ROTAZIONE)				☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	RISPOSTA TRASVERSALE DELL'AULA O DEL TRANSETTO				☐
danno	LESIONI NEGLI ARCONI (CON EVENTUALE PROSECUZIONE NELLA VOLTA) - ROTAZIONI, SCHIACCIAMENTI O LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI				☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	RISPOSTA LONGITUDINALE DELLA NAVATA CENTRALE				☐
danno	LESIONI NEGLI ARCHI O ARCHITRAVI LONGITUDINALI - SCHIACCIAMENTI E/O LESIONI ALLA BASE DEI PILASTRI - LESIONI A TAGLIO NELLE VOLTE DELLE NAVATE LATERALI				☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	VOLTE DELLA NAVATA CENTRALE				☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE DELL'AULA CENTRALE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI				☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	VOLTE DELLE NAVATE LATERALI E DEL TRANSETTO				☐
danno	LESIONI NELLE VOLTE O SCONNESSIONI DEGLI ARCONI				☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	ARCHI TRIONFALI (DELL'AULA E DEI TRANSETTI)				☐
danno	LESIONI NELL'ARCO, SCORRIMENTO DI CONCI - SCHIACCIAMENTO ALLA BASE DEI PIEDRITTI				☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	CUPOLA O TIBURIO				☐
danno	LESIONI NELLA CUPOLA, NEL TAMBURO O NELLA LANTERNA				☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	RIBALTAMENTO DI ALTRE PARETI DI ESTREMITÀ (TRANSETTO, CAPPELLE)				☐
danno	DISTACCO DELLE PARETI DI ESTREMITÀ DALLE PARETI ORTOGONALI				☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	RIBALTAMENTO DELL'ABSIDE (O DEL PRESBITERIO)				☐
danno	LESIONI VERTICALI O ARCUATE NELLE PARETI DELL'ABSIDE				☐ ☐ ☐ ☐ ☐

A₂₂ - INDICE DI DANNO

A₂₃ - AGIBILITA'

A₂₄ – TIPO DI VISITA

A₂₆ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

4

A₂₆ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)A_{26.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

.....

.....

.....

A_{26.2} - Descrizione danno

.....

.....

.....

A_{26.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobiliSI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE ☐

.....

.....

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

(€)

Lire

 A₂₇ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPEREA_{27.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

CONSOLIDAMENTO E ~~RESTAURO~~ TORRE CAMPANARIA, CERCHIATURA
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CAMPANARIA, RIFACIMENTO
TETTO CONIO ACCIOTTO

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

(€ 450000,00)

Lire

 A_{27.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

.....

.....

.....

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA E MIGLIORAMENTO SISMICO

(€)

Lire

 A_{27.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

TRASBANDIERA E PONTELLAZIONE

.....

.....

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

(€ 5000,00)

Lire

 A₂₈ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

.....

.....

.....

.....

.....

A₂₆ - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)A_{26.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

.....

.....

.....

A_{26.2} - Descrizione danno

.....

.....

.....

A_{26.3} - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobiliSI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE ☐

.....

.....

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

(€)

Lire

 A₂₇ - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPEREA_{27.1} - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

CONSOLIDAMENTO E ~~RESTAURO~~ TORRE CAMPANARIA, CERCHIATURA
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA CAMPANARIA, RIFACIMENTO
TETTO CONIO AGGIUNTO

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

(€ 450000,00)

Lire

 A_{27.2} - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

.....

.....

.....

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA E MIGLIORAMENTO SISMICO

(€)

Lire

 A_{27.3} - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

TRASMURAZIONI E FONTELLAZIONE

.....

.....

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

(€ 5000,00)

Lire

 A₂₈ - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

.....

.....

.....

.....

.....

A₂₉ - DATI DIMENSIONALI (stimati ☐ rilevati ☐)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt.	Lunghezza mt.	Superficie mq.	Altezza media mt.
Abside	Larghezza mt.	Lunghezza mt.	Superficie mq.	Altezza media mt.
Facciata principale	Larghezza mt.	Altezza mt.	Superficie mq.	
Campanile	Larghezza mt.	Lunghezza mt.		Altezza mt.
Coperture chiesa	Larghezza mt.	Lunghezza mt.	Superficie mq.	Altezza massima mt.

A₃₀ - ELABORATI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di disegni particolari, allegare eventualmente fotocopie)

A₃₁ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA <u>31/10/2002 E SUCCESSIVI</u>	C.O.M. <u>LARINO</u>	SQUADRA N. <u>2</u>
Componenti della squadra		
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza
<u>Bucci L.</u>	<u>ING.</u>	<u>SOPRINT. BAPISAD (CBA)</u>
<u>DI GIACOMO N.</u>	<u>GEOM.</u>	<u>"</u>
<u>VITALE N.</u>	<u>GEOM.</u>	<u>"</u>
<u>D'ALESSANDRO D.</u>	<u>FOTOG.</u>	<u>"</u>
<u>ELVIGRA C.</u>	<u>ARCH.</u>	<u>"</u>

