

A	N. CATALOGO GENERALE	IN CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E DELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	1400081532		ITA:	14	25
<p>PROVINCIA E COMUNE: CB - DUROVIA -</p> <p>LUOGO: CONTRADA " CROCE " -</p> <p>OGGETTO: Taverna al servizio del trattore;</p> <p>CATASTO: f. 59 p. 174</p> <p>CRONOLOGIA: XVII - XVIII secolo;</p> <p>AUTORE:</p> <p>DEST. ORIGINARIA: Taverna;</p> <p>USO ATTUALE: abbandonate;</p> <p>PROPRIETA': privata;</p> <p>VINCOLI LEGGI DI TUTELA P.R.G. E ALTRI:</p> <p>TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI</p> <p>PIANTA: rettangolare;</p> <p>OPERTURE: tetto a doppia falda;</p> <p>VOLTE - SOLAI: volte a botte, solai in ferro e laterizi piano terra; primo piano solai in legno;</p> <p>SCALE:</p> <p>TECNICHE MURARIE: muratura in pietra calcarea;</p> <p>PAVIMENTI: piano terra: terra battuta; primo piano: in cotto;</p> <p>DECORAZIONI ESTERNE:</p> <p>DECORAZIONI INTERNE:</p> <p>ARREDAMENTI:</p> <p>STRUTTURE SOTTERRANEE:</p>			<p>DESCRIZIONE:</p> <p>Edificio a blocco semplice articolate su due livelli.</p> <p>Il piano terra è diviso in due grossi ambienti. Il piano superiore cui si accede direttamente dal trattore, è diviso in cinque ambienti, con due piccoli locali di disimpegno.</p> <p>La facciata principale presenta un portale in pietra lavorata e due finestre su mensole in pietra.</p> <p>Sul prospetto esposto a Sud si nota l'aggiunta del nuovo corpo.</p>		

L'edificio si sviluppa in origine su due livelli. Il piano terra era adibito a ricevere animali. Il primo piano ad abitazione. Successivamente la "Taverna" che sorge lungo il tratturo Lucera - Castel di Sangro viene trasferita in casale rustico e al vecchio cerpe se ne aggiunge un altro di pari dimensioni. Questo viene a inglobare un pezzo che prima era esterno. La trasformazione del la "Taverna" in casale rustico, trova conferma nella presenza di un "palmento" in pietra esistente nel cerpe aggiunto. L'edificio è privo di servizi igienici.

SISTEMA URBANO. Edificio isolato al servizio del tratturo.

RAFFORTI AMBIENTALI. La costruzione sorge su terreno in lieve pendio.

RESTAURI (dipi, stucchi, opere):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO				
	O	E	M	C	P	O	E	M	C	P	O	E	M	C	P
STRUTTURE SOTTERRANEE															
STRUTTURE MURARIE			X												
OPERTURE	X														
SCALE	X														
TOLTE E SOSTITTE	X														
PAVIMENTI	X														
DICHIARAZIONI															
PARAMENTI															
INFORMAZ. INT.			X												
INFORMI			X												

OSSERVAZIONI:

L'edificio si doveva servire di un attinenza (ALL. n. 3) oggi ridotte a rudere. E' in discrete state di conservazione.

Il tetto è state in parte rimaneggiate. Si nota sulla parete a sinistra dell'ingresso una lesione verticale, che interessa l'intera facciata.

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

DISEGNI E RELIEVI:

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; BA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RELIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOFINTENDENTE:

REVISIONI:

DATA: