

CODICI

tipo di scheda	A
livello di ricerca	P
CODICE UNIVOCO	
codice regione	15
numero catalogo generale	00178584
ente schedatore	S81
ente competente	S81

LOCALIZZAZIONE

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO-AMMINISTRATIVA	
provincia	CE
comune	Liberi
località	Villa
CENTRO STORICO	
denominazione	Villa
ZONA URBANA	
numero	0

OGGETTO

OGGETTO	
tipo	palazzo
denominazione	palazzo Sant'Alfonso Maria dei Liquori
ALTRA DENOMINAZIONE	
denominazione	palazzo Campagnano

GERARCHIA

RIFERIMENTO VERTICALE	
livello	bene complesso

UBICAZIONE

CATASTO	
foglio	10
particelle	542
UBICAZIONE	
genere dell'affaccio	principale
denominazione spazio viabilistico	Via Briccio Campagnano
numero civico	72
indicazione chilometrica	Km 12 dall'innesto con la Strada Provinciale 35

DEFINIZIONE CULTURALE

AUTORE	
riferimento all'intervento (ruolo)	progetto
nome	Luigi Vanvitelli
fonte dell'attribuzione	Bibliografia: Giuseppe Pendolino " Sclavia-Trebula-Saticula-Plistica"

NOTIZIE STORICHE

NOTIZIA	
riferimento	intero bene
notizia	Il palazzo San Alfonso Maria dei Liquori, noto anche come Palazzo Campagnano, è una costruzione di forma trapezoidale con il lato più lungo rivolto a mezzogiorno. Si attribuisce la costruzione alla famiglia Campagnano ma fu San Alfonso dei Liquori a farlo sorgere , con il vivo contributo del popolo, intorno al 1734-1737. Il palazzo si erge sulla collina della Contrada Chiaio, in posizione panoramica rispetto al paese di Villa, il progetto si attribuisce a Luigi Vanvitelli. L'intero edificio conta 70 vani, con retrostante ampio giardino, il lato a mezzogiorno prospettava in passato sulla vecchia strada di accesso a Liberi, oggi questa strada è solo un sentiero di campagna. Bibliografia: Bibliografia: Giuseppe Pendolino " Sclavia-Trebula-Saticula-Plistica" Storia, tradizioni e leggende 1978 (pp. 96, 100)
fonte	

CRONOLOGIA, ESTREMO REMOTO

secolo	XVIII
frazione di secolo	terzo quarto

SPAZI

SUDDIVISIONE INTERNA	
riferimento	intero bene
tipo di suddivisione orizzontale	livelli sfalsati
numero di piani	2
tipo di piani	p. interrato-1, p. t, p. 1, p. 2

IMPIANTO STRUTTURALE

configurazione strutturale primaria	edificio di forma trapezoidale con muri, nella parte bassa della facciata a mezzogiorno, in pietra artificiale restanti muri in tufo intonacato
-------------------------------------	---

PIANTA

PIANTA	
riferimento piano o quota	p. 1
schema	composito
forma	trapezoidale

dati icnografici significativi

FONDAZIONI

tipo di terreno a livello di appoggio

STRUTTURE

ubicazione

tipo

STRUTTURE VERTICALI

TECNICA COSTRUTTIVA

ubicazione

tipo di struttura

genere

qualificazione del genere

materiali

TECNICA COSTRUTTIVA

ubicazione

tipo di struttura

genere

qualificazione del genere

materiali

STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO

UBICAZIONE

TIPO

genere

STRUTTURA

riferimento

tecnica costruttiva

SCALE

SCALE

ubicazione

genere

categoria

quantità

collocazione

forma planimetrica

SCHEMA STRUTTURALE

riferimento

materiali

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ISCRIZIONI, LAPIDI, STEMMI

ubicazione

genere

tipo

tecnica

materiali

CONSERVAZIONE

STATO DI CONSERVAZIONE

riferimento alla parte

stato di conservazione

indicazioni specifiche

STATO DI CONSERVAZIONE

riferimento alla parte

stato di conservazione

indicazioni specifiche

UTILIZZAZIONI

USO ATTUALE

riferimento alla parte

uso

USO STORICO

riferimento alla parte

riferimento cronologico

uso

ALLEGATI

stralcio foglio catastale

ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI

numero di allegato

apertura ad arco sulla facciata a mezzogiorno

roccioso

intero bene

continua

prospetto a mezzogiorno

pareti

in muratura

a corsi irregolari

pietra/ tufo

prospetto a Nord

pareti

in muratura

a corsi regolari

tufo

ala nord

solai

ala nord

legno

interna

scala d'accesso

d'accesso (interno)

1

trasversale

rettilinea

rampe

pietra

portale

stemma

stemma a motivi floreali

scolpita

pietra

ala a nord

mediocre

Nell'ala nord si legge ancora, anche se minimo, un disegno di facciata:

l'intonaco è rovinato, gl'infissi in legno fatiscenti, e sono stati addossati a

questa facciata una serie di strutture precarie che hanno deturpato una

chiara visione del bene.

ala sud

pessimo

Nell'ala sud lo stato di conservazione è alquanto scarso: umidità di

risalita, infissi in alluminio, tapparelle in plastica, pluviali in plastica

gocciolanti, travi in acciaio che fuoriescono dalla facciata.

ala nord-ovest

abitazione

intero bene

uso storico

romitorio

1

2

tipo
ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI
numero di allegato

tipo
ELABORATI GRAFICI E CARTOGRAFICI
numero di allegato

tipo
FOTOGRAFIE
negativo

tipo
note
FOTOGRAFIE

negativo
tipo
note
FOTOGRAFIE

negativo
tipo
note
FOTOGRAFIE

negativo
tipo
note
FOTOGRAFIE

negativo
tipo
note
FOTOGRAFIE

negativo
tipo
note
FOTOGRAFIE

negativo
tipo
note
FOTOGRAFIE

negativo
tipo
note
FOTOGRAFIE

negativo
tipo
note
FOTOGRAFIE

COMPILAZIONE

COMPILATORI
nome compilatore
data
funzionario responsabile

ANNOTAZIONI

OSSERVAZIONI

visura per partita

3
visura per immobile

4
pianta piano primo scala 1:100

1(SBAAAS CE 52365)
fotografia colore
vista panoramica di Villa (2003)

2(SBAAAS CE 52366)
fotografia colore
angolo nord del palazzo (2003)

3(SBAAAS CE 52367)
fotografia colore
particolare della facciata a mezzogiorno (2003)

4(SBAAAS CE 52368)
fotografia colore
particolare della facciata a mezzogiorno (2003)

5(SBAAAS CE 52369)
fotografia colore
portale (2003)

6(SBAAAS CE 52370)
fotografia colore
particolare del portale: stemma (2003)

7(SBAAAS CE 52371)
fotografia colore
giardino: viale con gazebo terminale (2003)

Ferraiolo V.
2003
Canestrini F.

Titotiano Ferraiolo

Il Palazzo Sant'Alfonso Maria dei Liquori per l'importanza del suo progetto, attribuito all'architetto Luigi Vanvitelli, e per la valenza religiosa e spirituale che possiede, può essere definito un monumento di rilievo nel nostro panorama storico-culturale.