

N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.	
15/00025248	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI DELLA CAMPANIA - NAPOLI	30	CAMPANIA	01
PROVINCIA E COMUNE: NA - NAPOLI		DESCRIZIONE: (5605239) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)			
LUOGO: piazzetta Belvedere, n.41		La chiesa è ad unica navata, con piano di calpestio rialzato rispetto a quello stradale; la copertura è piana con finto cassettonato ed approssimativamente in corrispondenza dell'incrocio dei due assi dell'impianto vi è una volta che mediante arconi a tutto sesto scarica su grossi pilastri ad L. Nelle arcate sul perimetro sono inseriti due altari con colonne che dipartendosi da essi sorreggono un architrave mistilineo con stucchi e fanno da cornice a grosse tele. La superficie laterale è suddivisa in due fasce: l'inferiore accoglie grosse nicchie con arco a tutto sesto alle quali corrispondono in alto due finestroni; le nicchie ospitano due grossi dipinti e lunette binate. La superficie esterna, a meno della facciata principale, è molto sobria; unico tramite interno-esterno sono i vani finestrati e il piccolo ingresso secondario.			
OGGETTO: chiesa di S.Maria della Libera - interno					
CATASTO: f.14, part.A					
CRONOLOGIA: sec.XVIII/sec.XX (Rev. '90) sec.XX (anni '80)					
AUTORE: Annibale Cesareo (1585)					
DEST. ORIGINARIA: chiesa di complemento al convento					
USO ATTUALE: parrocchia					
PROPRIETÀ: comunale					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: ad unica navata					
COPERTURE: piana					
VOLTE o SOLAI: volta a circa metà lunghezza del solaio di copertura					
SCALE: piccola rampa di accesso					
TECNICHE MURARIE: muratura in rufo / copertura con travi in C.A.					
PAVIMENTI:					
DECORAZIONI ESTERNE: stucchi					
DECORAZIONI INTERNE: stucchi					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

La condizione spaziale attualmente leggibile è quella dovuta agli interventi che a partire dal 1932 vi si sono succesi : in quell'anno in seguito ad un terremoto crollò la settecentesca volta abbotte di copertura che è stata così sostituita dal "tetto" piano con travi in cemento armato che a tutt'oggi conclude superiormente l'ambiente.

Nel 1960 è stata "allungata".

Così l'invaso spaziale corrispondente alla volta è quello che qualitativamente si distingue in un contesto piuttosto anonimo; se la parte che va dall'ingresso alla volta conserva organicità di composizione, ciò non può anche dirsi per la zona terminale "aggiunta".

All'esterno, su via Belvedere, sono facilmente leggibili gli 'attacchi' delle fasi di costruzione denunciati da quote o da elementi morfologici diversi.

Fino al 1931 è stata tenuta dai Domenicani; ora è parrocchia di proprietà comunale.

SISTEMA URBANO:

E' posta tangenzialmente alla v. Belvedere che in corrispondenza della facciata principale forma uno slargo.

RAPPORTI AMBIENTALI:

"... un altro grande parco residenziale viene costruito dopo il 1950 accanto alla chiesa, per 116 famiglie..." Ca/Hö

OLTRE che con detto parco confina col giardino di villa Regina che su questo lato della strada è l'edificio più prossimo ad essa.

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

- 1933 - la volta a botte, crollata, è sostituita da un solaio piano con travi in cemento armato;
 - 1960 - il "fondo" viene slittato per allungare lo spazio.
- (Rev. '90) sec.XX (anni '80) In seguito al terremoto dell'80, la chiesa è stata restaurata.

BIBLIOGRAFIA:

E. CADELO/S. NOBEL - Una zona in obsolescenza : il Belvedere al Vomero, NA, Casoria

(Rev. '90) G. ALISIO, Il Vomero, Napoli 1987.

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO SET. '90						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE		X					X											
STRUTTURE MURARIE		X					X											
COPERTURE		X					X											
SOLAI		X					X											
VOLTE E SOFFITTI		X					X											
PAVIMENTI			X				X											
DECORAZIONI		X					X											
PARAMENTI		X					X											
INTONACI INT.		X					X											
INFISSI		X					X											

OSSERVAZIONI:

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:

FOTOGRAFIE:

All. 3

(Rev. '90) All. 4 ~~X~~

DISEGNI E RILIEVI:

MAPPE:

(Rev. '90) All. 5 ~~X~~

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI: Settembre 1990

Annotazioni alle voci: Cronologia; Restauri, Bibliografia.

IL SOPRINTENDENTE VICARIO
(M. A. De Cunto)

Isma Conso

DATA: DICEMBRE '77