



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

10 3055

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA INSEDIAMENTO

MODELLO I - EC

Prima sezione
(da compilare sempre)

I₁

Data <u>11 07 2017</u>	N° progressivo <u> </u>	N° Scheda <u> </u>
------------------------	---------------------------	----------------------

I₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

☒ Bene complesso	☐ Bene individuo
Denominazione bene complesso: <u>PARCO ARCHEOLOGICO URBIS SALUA</u>	
Numero schede beni componenti <u>02</u>	

I₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione <u>MARCHE</u>	Istat <u> </u>	Indirizzo
Provincia <u>MACERATA</u>	Istat <u> </u>	1 ☐ via
Comune <u>URBISALUA</u>	Istat <u> </u>	2 ☐ corso
Località <u>URBISALUA</u>	Istat <u> </u>	3 ☐ vicolo
		4 ☐ piazza
		5 ☒ località
	N° complesso o aggregato <u> </u>	num.civico <u> </u>

I₄ - COORDINATE

FUSO	DATUM	Nord/Lat
(32-33-34) <u> </u>	☐ ED50	<u> </u>
	☐ WGS84	Est/Long <u> </u>

I₅ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

☐ museo	☐ archivio	☐ biblioteca	☒ area archeologica
☐ culto	☒ uffici	☐ abitazione	☐ servizi
☐ non utilizzato	☒ altro	<u>DEPOSITO</u>	

I₆ - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI		SI
In piano	☒	Avvallamento	☐
Su rilievo / su cresta / su vetta	☐	In prossimità della costa	☐
Su riporto	☐	Scavato nel banco	☐
In pendio / su versante	☒	Ipogeo	☐

I₇ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	☒	☐	Rete viaria idonea in relazione al rischio	☒	☐
Accesso carrabile	☒	☐	Parcheggio nelle vicinanze	☒	☐
Accesso con mezzi pesanti	☒	☐	Spazi aperti a disposizione	☒	☐
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	☐	☒	Altro ☐		

* altri edifici non danneggiati

EVENTO	IDENTIFICAZIONE*	PARAMETRO DI CARATTERIZZAZIONE	VALORE MAX
sisma	SrSUA 30 ottobre	magnitudo	Richter
alluvione		altezza dell'acqua	mm
esondazione		altezza dell'acqua raggiunta	m
nevicata eccezionale		altezza della neve	cm
gelata eccezionale		temperatura minima	°C
eruzione vulcanica		durata	h
		altezza massima dei lapilli	km
nubifragio		millimetri di pioggia	mm
tromba d'aria		velocità del vento	km/h
frana		metri cubi di terreno franato	m ³
altro:.....			

I₉ – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

SI ☒ NO ☐[illegible]


Cognome	LAINDINCO	Nome	MARILIA LUIGIA
Ente/ufficio di appartenenza	SIABATTOBORGATA		
☎ 051 663353	Fax	E-Mail:	marilise.lodigiosi
Cognome	CATTANEO	Nome	BRIASIMONE
Ente/ufficio di appartenenza	BORGATA		
☎ 047 5382438	Fax	E-Mail:	Berone.lottiana@

2

I₁₁ – SCHEMI GRAFICI

SCHEMATIZZAZIONE DI LAYOUT DELL'INSEDIAMENTO (EVENTUALE)

ORIENTAMENTO





Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA PER IL RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE PER EVENTI SISMICI - PALAZZI

MODELLO P - ES

Seconda sezione

(da compilare per il bene individuo o per ogni bene componente)

P₁ - RIFERIMENTO VERTICALE

☐ Bene individuo	☒ Bene componente
---	---

P₂ - RIFERIMENTO SCHEDA INSEDIAMENTO

N° Scheda	_____	Data	11/07/2017	Rilevatore	LAZZARO M. J. C. 10124
-----------	-------	------	------------	------------	------------------------

P₃ - OGGETTO

Denominazione bene:	RUSTICO							
Denominazione storica:								
Datazione:	anno	_____	secolo	XVIII	epoca	_____	Ultima trasformazione	(rifacimento)
Proprietà:	SABAP LAVORATE (DELMANO)					_____	_____	31395456962
Utilizzatore:	PIRELLA ARCHEOLOGICA					_____	_____	_____

P₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

☐ museo	☐ archivio	☐ biblioteca	☒ area archeologica	☐ culto	☐ uffici	☐ struttura ricettiva-albergo
☐ servizi	☐ abitazione	☒ altro	DEPOSITO + LABORATORIO			☐ non utilizzato

P₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE PREVALENTE

Uso pubblico	SI ☐ NO ☒	Abitazione principale	SI ☐ NO ☒
--------------	--	-----------------------	--


P₆ - POSIZIONE

☒ Isolato	☐ Connesso con altri edifici	su	_____	lati
---	---	----	-------	------


P₇ - REGOLARITA' E FORMA PLANIMETRICA


	Regolare	Non regolare
Pianta	☒	☐
Elevazione	☐	☒
Disposizione muri interni	☒	☐
Disposizione aperture	☒	☐
Numero di piani massimo	0/2	

Forma in pianta	☒ rettangolare	☐ rett allungata	☐ a L
	☐ a C	☐ a corti	☐ altro
☐ porticati ☐ logge ☐ cavedi ☐ atri ☒ scale ☐ atrio			
☐ corpi annessi ☐ elementi aggettanti ☐ cortili interni			
☒ Discontinuità costruttive e del materiale			



P₈ – EIDOTIPO E SUDDIVISIONE IN ELEMENTI

SUDDIVISIONE IN AREE					INDIVIDUAZIONE CORPI SCALA E CORPI ANNESSI		INDIVIDUAZIONE COPERTURE				
											
Area	1				N° totale corpi scala	01					
Sup. [m²]	28.0	1.1	1.1	1.1	N° totale corpi annessi	1					
N	02	1	1	1			Copertura	1	1	1	1
° piani							Sup. [m²]	1.1	1.1	1.1	1.1

SCHEMATIZZAZIONE DELLA PLANIMETRIA E DELLA SEZIONE		ORIENTAMENTO
		
		










P₉ - PERICOLO ESTERNO

CAUSA POTENZIALE	PERICOLO SU		PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI O SUGGERITI	
	EDIFICIO	VIA D'ACCESSO	DIVIETO DI ACCESSO	TRANSENNE E PROTEZIONE PASSAGGI
Crolli o cadute da altre costruzioni	☐	☐	☐	☐
Rottura di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐

P₁₀ - DANNO RILEVATO -

LIVELLO DI DANNO

0 - □□□□□ assenza di danno 1 - ■□□□□ danno lieve 2 - ■■□□□ danno moderato
 3 - ■■■□□□ danno grave 4 - ■■■■□□ danno molto grave 5 - ■■■■■□ crollo

PARETI ESTERNE ☐ non rilevabile entità del danno ■□□□□ superficie interessata ■ <1/3 □ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3 	PORTICATI/LOGGE ☐ non rilevabile entità del danno □□□□□ superficie interessata □ <1/3 □ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3 
PARETI INTERNE ☐ non rilevabile entità del danno ■□□□□ superficie interessata ■ <1/3 □ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3 	SOLAI/VOLTE ☐ non rilevabile entità del danno ■□□□□ superficie interessata ■ <1/3 □ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3 
SCALE ☐ non rilevabile entità del danno ■■□□□ n. vani scala danneggiati..... superficie interessata ■ <1/3 □ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3 	COPERTURA ☐ non rilevabile entità del danno ■□□□□ superficie interessata ■ <1/3 □ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3 
ELEMENTI AGGETTANTI/SVETTANTI ☐ non rilevabile entità del danno □□□□□ n. elementi danneggiati..... 	INTERAZIONE CORPI ADIACENTI ☐ non rilevabile entità del danno □□□□□ superficie interessata □ <1/3 □ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3 
CORPI ANNESSI ☐ non rilevabile entità del danno □□□□□ n. elementi danneggiati..... 	SOPRAELEVAZIONI ☐ non rilevabile entità del danno □□□□□ superficie interessata □ <1/3 □ tra 1/3 e 2/3 □ >2/3 
RIBALTAMENTO DEL CANTONALE entità del danno □□□□□ numero cantonali danneggiati _____ 	

P₁₁ – TIPO DI VISITA

Completa	☒	Parziale	☐	Solo dall'esterno	☐	Motivi ostativi
----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------------

P₁₂ - PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGGERITI

	PROVVEDIMENTI	INDICAZIONI QUANTITATIVE
1	Copertura provvisoria e/o Revisione manto di copertura	superficie: ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3
2	Messa in sicurezza strutture (Puntellamenti/tirantature/cerchiature)	☐ pareti esterne ☐ pareti interne ☐ orizzontamenti/volte ☐
3	Rimozione delle macerie	☐ zona esterna ☐ zona interna
4	Transennamenti/recinzioni/protezioni	numero di lati interessati.....
5	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	superficie di copertura: ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3
6	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	numero elementi da smontare.....

P₁₃– RILIEVO DEL DANNO AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI
LIVELLO DI DANNO

0 - □□□□□ assenza di danno 1 - ■□□□□ danno lieve 2 - ■■□□□ danno moderato
 3 - ■■■□□ danno grave 4 - ■■■■□□ danno molto grave 5 - ■■■■■□□ crollo

ELEMENTI DANNEGGIATI	Livello di danno	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI			
		RIMOZIONE	RIPARAZIONE	TRANSENNATURE	ALTRO (SPECIFICARE)
Comignoli	□□□□□	☐	☐	☐	☐
Cornicioni	□□□□□	☐	☐	☐	☐
Statue o oggetti	□□□□□	☐	☐	☐	☐
Rivestimenti o controsoffitti recenti	□□□□□	☐	☐	☐	☐
rete idrica , fognaria o termoidraulica	□□□□□	☐	☐	☐	☐
rete elettrica o del gas	□□□□□	☐	☐	☐	☐
Altro.....	□□□□□	☐	☐	☐	☐
Altro.....	□□□□□	☐	☐	☐	☐

P₁₄ – TIPOLOGIA DEI BENI CULTURALI PRESENTI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO

Tipologia	SI	n.	quantità totale (m ²)	% beni interessati dai P.I.	provvedimenti di P.I. (P/R/F) **
Affreschi	☐	111	11111 m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Mosaici	☐	111	11111 m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Stucchi	☐	111	11111 m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Dipinti mobili su vario supporto	☐	111	11111 m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli, corali)	☐	111	11111 m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Arazzi	☐	111	11111 m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Decorazioni in materiali vari staccate dalla collocazione originaria	☐	111	11111 m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Altari	☐	111	11111 m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Sculture/ rilievi architettonici asportabili	☐	111	11111 m ³	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Reperti archeologici	☐	111	11111 m ³	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Rilievi architettonici non asportabili	☐	111	11111 m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Libri	☐	111	11111 m	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Stampe	☐	111	11111 m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Documenti di archivio su vari supporti	☐	111	11111 m	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Altri (specificare)	☐	111	11111	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	

* nei depositi archeologici il dato si riferisce al numero di cassette contenenti reperti archeologici

** Protezioni o consolidamenti in loco: P - Rimozione/allontanamento: R - Raccolta e protezione dei frammenti: F

P₁₅ - DESCRIZIONE DEI DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (EVENTUALE)

P_{15.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

P_{15.2} - Descrizione danno

Lesioni osservate alla base delle folde di copertina (rifetto di recente ma sparpinate) in corrispondenza delle cornici esterne. Qualche lesione nelle murature interne e nelle basi di pilastro. Muretto basso a volo al piano terra molto deteriorato. Coppi un po' smorti.

P₁₆ - NOTE

Copertina sostituita (tutte l'orditura lignea) con costruzione delle pareti. Solare interno e ligneo originale (nelle porzioni est dell'ipso). Vulnerabilità al piano terra dove delle strutture a plastiche (smelli) di una porzione. Temporaneamente di cui copertina al piano terra. Sostituita di una ~~parte~~ porzione di Beton. Muretto basso a volo al piano terra (murature in mattoni con pochi strati elementi in pietra. Banchi laterali e funzionali. Portali su livelli diversi (livello piano) e murature con basi in ciottoli (Solai rifatti). Partimenti in mattoni con f.p.t. in pie.

P₁₇ - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

Si ☐ NO ☐

drainaggio alla base delle murature all'esterno.

P₁₈ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA		SQUADRA N. 01	
Componenti della squadra			
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza	
Laddaga Maria Luisa	F ARCH	SABAP 30	
Cattaneo Barbara	AT	BNCF	

Firma

[Firma]

Firma

Firma

SEZIONE 3 - Giudizio di agibilità

3-A Valutazione del rischio		3-B Esito di giudizio	
Rischio	Esterno (seel. 6)	☒	A. LUTTALE - COME (*)
	Sintomatico (seel. 3 e 4)	☒	B. Escludere l'impiegamento INABILI per tutto o in parte ma ABILE con provvedimenti (p. 11. 13)
	Non Sintomatico (seel. 5)	☒	C. Escludere PARZIALMENTE INABILI (2)
	Gestacato (seel. 7)	☒	D. Escludere TOTALMENTE INABILI da lavoro con provvedimenti (2)
Basso con provvedimento alto		☐	E. Escludere INABILI (4)
		☐	F. Escludere INABILI e por rischio estremo (5)

(*) La compilazione della presente scheda non costituisce una verifica alcuna né costituisce il riparto degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi delle normative vigenti.

[illegible]

8-C	1 ☐ Solo dall'elenco	4 ☐ Non gestito per:	A ☐ Soprattutto dalla (S)	B ☐ S. (S)	C ☐ Non (S)
Substrutturazione della visita	2 ☐ Parziale		D ☐ Programmazione (M)	E ☐ Non (M)	
	3 ☐ Completa (>5)				

3-C Precedenti suggeriti di pronto intervento di rapida realizzazione, limitati (3 o esenti (*)				
	1	2	3	4
PROG. LAVORI DI RI. SUGGERITI				
1) Lascio a cura di conduttore o tecnici	☐	☐	☐	☐
2) Sostituzione di parti in legno o metallo	☐	☐	☐	☐
3) Ristrutturazione completa	☐	☐	☐	☐
4) Puntellatura a vista	☐	☐	☐	☐
5) Rimozione di murature, spostamenti di travetti strutturali	☐	☐	☐	☐
6) Rimozione di tegole, travetti, cornici, ecc.	☐	☐	☐	☐

[illegible]

SECTION 504

Sul danno, sui provvedimenti di pronto intervento, l'obiettivo è stato

10.15.2019

Die Gattung *Phrynosoma* ist die einzige Gattung der Familie Phrynosomatidae, die in der Gattung *Phrynosoma* zu finden ist.

company dell'azienda di servizi (stato:ca) (b)

10

[Faint handwritten notes at the bottom of the page:]

...the ...
...the ...
...the ...

[illegible]

SEZIONE 3 - TIPOLOGIA IMPIANTISTICA PER L'USO DI MARCHIA INQUADRA IL MARCHIO E TIPO DI COMPOSIZIONE STRUTTURA RETICOLARE

[illegible]

SEZIONE 4 - DANNI AD ELEMENTI STRUTTURALI o provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti:

[illegible]

officers, and a large number of the men were killed. The British then moved on to the next village, where they were again met by a large force of men. The British then moved on to the next village, where they were again met by a large force of men. The British then moved on to the next village, where they were again met by a large force of men.

SEZIONE 5 - DANNI AD ELEMENTI NON STRUTTURALI e provvedimenti di pronto intervento (P.I.) eseguiti

Tipo di danno	Presenza Danno	Prevedimenti di P.I. eseguiti					Costo d'azione prez. (€)	Indagine e gestione prez. (€)
		Assicurazione	Rimborso	Puntali	Riparazione	Costo d'azione		
4	X	2	0	0	1	1	6	
Danni ai macchinari, elettrodomestici, computer, ecc.		X	0	0	0	0	0	
Costo legale, oneri, come danno ...		0	0	0	0	0	0	
Costo emblemi, parafango ...		0	0	0	0	0	0	
Costo altri danni interni o esterni		0	0	0	0	0	0	
Danno alla rete idrica, fognaria o termoidraulica		0	0	0	0	0	0	
Danno alla rete elettrica e del gas		0	0	0	0	0	0	

LINEAR (1) PROBABILISTICALLY DEPENDENT

Causa	Pericolo su:					Provvedimenti del P.I. eseguiti		
	Assente	Enunciato	Vie d'accesso e allarghe	Vie scritte	Accesso	Divieto gratuito	Esigibilità previstive	
1. Diritto di accesso agli atti amministrativi	A	B	C	D	E	F	G	
2. Diritto di accesso agli atti amministrativi	X				X			
3. Diritto di accesso agli atti amministrativi	X				X			
4. Diritto di accesso agli atti amministrativi	X				X			

1000

Performance Index		Disruptive Potential	
100	100	100	100
90	90	90	90
80	80	80	80
70	70	70	70
60	60	60	60
50	50	50	50
40	40	40	40
30	30	30	30
20	20	20	20
10	10	10	10
0	0	0	0

COMUNE DI URBISAGLIA

PROV. DI MACERATA

STRALCIO PLANIMETRIA CATASTALE

FOGLI N. 18. 21. 26

0 20 40 60 80 100 m

2


foglio 21

foglio 18

fiesura

sanctisilvatore

torre



26 SET. 1975
IL MINISTRO
F.to SPADOLINI


PER COPIA CONFORME
Il Direttore di Divisione
Catini


-  Vincolo diretto proposto
-  Vincolo diretto attuale
-  Vincolo indiretto aree inadificabili
-  Vincolo indiretto aree parzialmente edificabili




(A) (B) Primo Piano

(I)











PIRELLA



SCHEMA

PLANIMETRICO

1



* PORTE CHE NON SI APRONO ALL'INTERNO. HIRATE