



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA INSEDIAMENTO

MODELLO I - EC

Prima sezione
(da compilare sempre)

I₁
Data 26 07 2017 N° progressivo 141 N° Scheda 10

I₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

☒ Bene complesso ☐ Bene individuo
Denominazione bene complesso: CIMITERO DI GALLICIANO
Numero schede beni componenti 1

I₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE Istat ☐ Indirizzo ☐
Provincia ASSENTO Istat ☐ 1 ☐ via ☐
Comune GALLICIANO Istat ☐ 2 ☐ corso ☐
Località GALLICIANO Istat ☐ 3 ☐ vicolo ☐
4 ☐ piazza ☐
5 ☐ località num. civico ☐
N° complesso o aggregato ☐ N° edificio ☐

I₄ - COORDINATE

FUSO (32-33-34) ☐ DATUM ☐ ED50 ☐ WGS84 Nord/Lat ☐
Est/Long ☐

I₅ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

☐ museo ☐ archivio ☐ biblioteca ☐ area archeologica
☐ culto ☐ uffici ☐ abitazione ☐ servizi ☐ struttura ricettiva-albergo
☒ non utilizzato ☒ altro CIMITERO DI GALLICIANO

I₆ - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI		SI
In piano	☐	Avvallamento	☐
Su rilievo / su cresta / su vetta	☐	In prossimità della costa	☐
Su riporto	☐	Scavato nel banco	☐
In pendio / su versante	☒	Ipogeo	☐

I₇ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	☒	☐	Rete viaria idonea in relazione al rischio	☒	☐
Accesso carrabile	☒	☐	Parcheggio nelle vicinanze	☐	☒
Accesso con mezzi pesanti	☐	☒	Spazi aperti a disposizione	☒	☐
Accesso con altezze inferiori a 4 metri	☐	☐	Altro ☐		

EVENTO	IDENTIFICAZIONE*	PARAMETRO DI CARATTERIZZAZIONE	VALORE MAX
sisma	SISMA CENTRO ITALIA OTTOBRE 2016	magnitudo	Richter
alluvione		altezza dell'acqua	mm
esondazione		altezza dell'acqua raggiunta	m
nevicata eccezionale		altezza della neve	cm
gelata eccezionale		temperatura minima	°C
eruzione vulcanica		durata altezza massima dei lapilli	h km
nubifragio		millimetri di pioggia	mm
tromba d'aria		velocità del vento	km/h
frana		metri cubi di terreno franato	m³
altro:			

13 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

This image shows a blank document page. At the top center, the text "SECRET DOCUMENT ALLEGATA" is printed. In the top right corner, there is a rectangular stamp with the letters "SI" and "NO" separated by a vertical line, with small squares next to each. The rest of the page is blank, with some faint horizontal lines visible, possibly from the scanning process or the texture of the paper.


Cognome	NALDESINI	Nome	OSCAR
Ente/ufficio di appartenenza	NAISIO DIOGIEI QUILTA		
Fax		E-Mail	oscar.nalesini@beniculturali.it
Cognome	PETRINI	Nome	LIVIO
Ente/ufficio di appartenenza	SABIAPI-14		
Fax		E-Mail	luigi.petrini@beniculturali.it

1.1 - SCHEMI GRAFICI

SCHEMATIZZAZIONE DI LAYOUT DELL'INSEDIAMENTO. (EVENTUALE)

ORIENTAMENTO

VEDI SCHEDE SUCCESSIVE





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA PER IL RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO
CULTURALE PER EVENTI SISMICI- MANUFATTI VARI

MODELLO M - ES

Seconda sezione
(da compilare per il bene individuato o per ogni bene componente)

M₁ - RIFERIMENTO VERTICALE

☐ Bene individuato	☒ Bene componente
---	---

M₂ - RIFERIMENTO SCHEDA INSEDIAMENTO

N° Scheda	111111	Data	26/07/2017	Rilevatore	MAGGIORI PREDIRI
-----------	--------	------	------------	------------	------------------

M₃ - OGGETTO

Denominazione bene:	CIMITIERO DI GIALLO
Denominazione storica:	
Datazione:	NON DETERMINABILE ANTE XX SECOLO
Proprietà:	
Utilizzatore:	

M₄ - TIPOLOGIA

Torre	☐	Edicola cimiteriale	☒	Mura storiche	☐	Fontana	☐	Porta	☐
Monumento archeologico	☐	Arco	☐	Portale	☐				

M₅ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE


☐ spazio espositivo	☐ uffici	☐ servizi vari	☒ altro CIMITIERO	☒ non utilizzato
--	---------------------------------	---------------------------------------	---	--

M₆ - POSIZIONE


☒ Isolato	☐ Cornesso con altri manufatti su ☐ lati
---	--

M₇ - DATI DIMENSIONALI (stimati ☐ rilevati ☒)

Corpo principale	Larghezza mt. 19,50	Lunghezza mt. 18,30	Superficie mq. 356,85	Altezza media mt. 11
Corpi aggregati	Larghezza mt. 11	Lunghezza mt. 11	Superficie mq. 11	Altezza massima mt. 11



M₈ - SCHEMI GRAFICI (piante, sezioni, prospetti, illustrazione di dissesti particolari, allegare eventualmente fotocopie)



M₉ - PERICOLO ESTERNO

CAUSA POTENZIALE	PERICOLO SU		PROVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI O SUGGERITI	
	EDIFICIO	VIA D'ACCESSO	DIVIETO DI ACCESSO	TRANSENNE E PROTEZIONE PASSAGGI
CROLLI O CADUTE DA ALTRE COSTRUZIONI	☐	☐	☐	☐
ROTTURA DI RETI DI DISTRIBUZIONE	☐	☐	☐	☐

M₁₀ - DANNO RILEVATO

0 - □□□□□ assenza di danno
 3 - ■■■■■ danno medio

1 - ■□□□□ danno lieve
 4 - ■■■■■ danno grave

2 - ■■■■■ danno moderato
 5 - ■■■■■ crollo

1. DANNEGGIAMENTO DELLE PARETI PER MECCANISMI FUORI PIANO

☐ non rilevabile

parete n.	sup. interessata		
	<1/3	1/3 - 2/3	>2/3
1	□□□□□	□□□□□	□□□□□
2	□□□□□	□□□□□	□□□□□
3	□□□□□	□□□□□	□□□□□
4	□□□□□	□□□□□	□□□□□

2 - RIBALTAMENTO DEL CANTONALE

☐ non rilevabile

entità del danno □□□□□

Numero cantonali danneggiati _____

3 - MECCANISMI DI TAGLIO PARETI

☐ non rilevabile

danno: lesioni inclinate (singole o incrociate) - lesioni in corrispondenza di discontinuità nella muratura pareti

entità del danno □□□□□


superficie interessata ☐ <1/3

☐ tra 1/3 e 2/3

☐ >2/3

4 - ARCHI E PORTALI

☐ non rilevabile



danno: lesioni nell'arco - scorrimento di conci - schiacciamento o lesioni orizzontali alla base dei piedritti

entità del danno □□□□□

5 - AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)

☐ non rilevabile




danno: evidenza di rotazioni permanenti o scorrimento - lesioni

entità del danno □□□□□

N. di corpi aggettanti interessati: _____

6 - TORRE CAMPANARIA ISOLATA

☐ non rilevabile




danno: lesioni vicino allo stacco dal corpo della chiesa - lesioni a taglio o scorrimento - lesioni verticali o arcuate (espulsione di uno o più angoli)

entità del danno ☐☐☐☐☐

superficie interessata ☐ <1/3
☐ tra 1/3 e 2/3
☐ >2/3

7 - CELLA CAMPANARIA

☐ non rilevabile



danno: lesioni negli archi - rotazioni o scorrimenti dei piedritti

entità del danno ☐☐☐☐☐

8 - DISGREGIAZIONE
 MURATURA IN PIETRE

☐ non rilevabile

danno: MURO DI CINTA

entità del danno ☒☒☒☒☒

superficie interessata ☐ <1/3
☒ tra 1/3 e 2/3
☐ >2/3

9 -

☐ non rilevabile

danno:

entità del danno ☐☐☐☐☐

superficie interessata ☐ <1/3
☐ tra 1/3 e 2/3
☐ >2/3

10 -

☐ non rilevabile

danno:

entità del danno ☐☐☐☐☐

superficie interessata ☐ <1/3
☐ tra 1/3 e 2/3
☐ >2/3

M₁₁ - TIPO DI VISITA

Completa	☒	Parziale	☐	Solo dall'esterno	☐	Motivi ostativi	☐
----------	-------------------------------------	----------	--------------------------	-------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------

M₁₂ - PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGGERITI

	PROVVEDIMENTI	INDICAZIONI QUANTITATIVE
1	Revisione manto di copertura	superficie: ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3
2	Copertura provvisoria	superficie: ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3
3	Puntellamenti	☐ pareti esterne ☐ pareti interne ☐ orizzontamenti ☐
4	Rimozione delle macerie	☐ zona esterna ☐ zona interna
5	Trasennamenti/recinzioni/ protezioni	numero di lati interessati.....
6	Consolidamenti localizzati	numero di consolidamenti.....
7	Messa in opera di cerchiatura	☐ pareti esterne ☐ elementi aggettanti/svettanti ☐ colonne
7	Messa in opera di tiranti	☐ pareti esterne ☐ pareti interne ☐ orizzontamenti ☐
8	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	superficie di copertura: ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3
9	Monitoraggio	elementi da monitorare.....
10	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	numero elementi da smontare.....

M₁₃ - TIPOLOGIA DEI BENI CULTURALI PRESENTI E PROVVEDIMENTI DI PI

Tipologia	SI	n.	quantità totale (m ²)	percentuale di beni interessati dal p.l.	provvedimenti di pronto intervento (P/R/F) **
Affreschi	☐		m ²		
Mosaici	☐		m ²		
Stucchi	☐		m ²		
Dipinti mobili su vario supporto	☐		m ²		
Arredi (soffitti, amboni, pulpiti, stalli, corali)	☐		m ²		
Arazzi	☐		m ²		
Decorazioni in materiali vari staccate dalla collocazione originaria	☐		m ²		
Altari	☐		m ²		
Sculture/ rilievi architettonici asportabili	☒		m ³	y	
Capiti CINTEZIALI CROCI IN FESLRS Reperiti archeologici	☐		m ³		
Rilievi architettonici non asportabili	☐		m ²		
Libri	☐		m		
Stampe	☐		m ²		
Documenti di archivio su vari supporti	☐		m		
Altri (specificare)	☐				

* nei depositi archeologici il dato si riferisce al numero di cassette contenenti reperti archeologici

** Protezioni o consolidamenti in loco: P - Rimozione/allontanamento; R - Raccolta e protezione dei frammenti; F

M₁₄ - DESCRIZIONE DEI DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (EVENTUALE)

M_{14.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

M_{14.2} - Descrizione danno

M₁₅ - NOTE

IL CIMITERO NON PARE AVER SUBITO RISTRUTTURAZIONI, CONSERVA
LE SEPOLTURE A TERRA TRAMME UNA IN SACCOFAGO NON CI
SONO STRUTTURE IN ELEVATIONE AD ECCEZIONE DEL
MURO DI CURA MOLTO DANNEGGIATO DAL SISMA
IL CIMITERO NON PARE UTILIZZATO NEGLI ULTIMI
ANNI

M₁₆ - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA


☒ SI ☐ NO

PLANIMETRIE FOTOGRAFIE


M₁₇ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA		SQUADRA N. MAROL	
Cognome e nome		Qualifica	Ente appartenenza
PEDRINI LUIGI		ARCH.	SABAR MI
NALESINI OSCAR		ASS.TEC.	MU-CIV

Firma



Firma




Firma

.....


Firma

.....

STRALCIO PLANIMETRIA AEROFOTOGRAMMETRICA




ESTRATTO PLANIMETRIA CATASTALE




FRAZIONE GAICO
Tav. E / 1

STATO DI FATTO



STATO DI PROGETTO



LEGENDA

- Obitorio
- Tombe di famiglia
- Loculi di vecchia costruzione
- Loculi di nuova costruzione
- Loculi stato di progetto
- Sopraelevazione
- Cappelline stato di progetto
- Campi di inumazione
- Campi di inumazione stato di progetto
- Zona a prato libera
- Cappella religiosa
- Fontanelle
- Arbusti
- Alberi
- Area destinata a parcheggio
- Entrata




CENSIMENTO LOCULI DISPONIBILI
NON SONO PRESENTI LOCULI




FRAZIONE GAICO
Tav. E / 2



VISTA ESTERNA LATO NORD OVEST



VISTA INTERNA



VISTA INTERNA



VISTA INTERNA

FRAZIONE GAICO
Tav. E / 3