



Ministero
dei beni e delle
attività culturali
e del turismo

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA PER IL RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE PER EVENTI SISMICI - PALAZZI

MODELLO P - ES

Seconda sezione

(da compilare per il bene individuo o per ogni bene componente)

P₁ - RIFERIMENTO VERTICALE

☐ Bene individuo	☒ Bene componente
---	---

P₂ - RIFERIMENTO SCHEDA INSEDIAMENTO

N° Scheda	11111111	Data	09/02/2017	Rilevatore	ILANZETTA AMMUNIZIONE
-----------	----------	------	------------	------------	-----------------------

P₃ - OGGETTO

Denominazione bene:	PALAZZO DELLA MARTIRIA CRISTIANA CONTEMPORANEA							
Denominazione storica:								
Datazione:	anno	1111	secolo	XV	epoca	11111111	Ultima trasformazione	1111
Proprietà:	DIOCESI DI CAMERINO							
Utilizzatore:	COMUNE DI GERRA PETRINA							

P₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

☒ museo	☐ archivio	☐ biblioteca	☐ area archeologica	☐ culto	☐ uffici	☐ struttura ricettiva-albergo
☐ servizi	☐ abitazione	☐ altro	11111111111111	☐ non utilizzato		

P₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE PREVALENTE

Uso pubblico	SI ☒ NO ☐	Abitazione principale	SI ☐ NO ☐
--------------	--	-----------------------	---

P₆ - POSIZIONE


☐ Isolato	☒ Connesso con altri edifici	su	111	lati
----------------------------------	--	----	-----	------

P₇ - REGOLARITA' E FORMA PLANIMETRICA

	Regolare	Non regolare
Pianta	☒	☐
Elevazione	☒	☐
Disposizione muri interni	☒	☐
Disposizione aperture	☐	☐
Numero di piani massimo	03	

Forma in pianta	☒ rettangolare	☐ rett allungata	☐ a L		
	☐ a C	☐ a corti	☐ altro		
☒ porticati	☒ logge	☐ pavidi	☐ atri	☒ scale	☒ atrio
☐ corpi annessi	☐ elementi aggettanti	☐ cortili interni			

☐ Discontinuità costruttive e del materiale
--



P₈ - EIDOTIPO E SUDDIVISIONE IN ELEMENTI



SUDDIVISIONE IN AREE					INDIVIDUAZIONE CORPI SCALA E CORPI ANNESSI		INDIVIDUAZIONE COPERTURE				
Area	1	2			N° totale corpi scala:	4	Copertura	1	2		
Sup. [m²]	110	120			N° totale corpi annessi:	10	Sup. [m²]	110	120		
N	04	03									
° piani											

SCHEMATIZZAZIONE DELLA PLANIMETRIA E DELLA SEZIONE

ORIENTAMENTO

VEDI ALLEGATI

- Pianta Piano Terra
- Pianta Piano Primo
- Pianta Piano Secondo
- Due sezioni trasversali



P₉ - PERICOLO ESTERNO

CAUSA POTENZIALE	PERICOLO SU		PROVVEDIMENTI DI P.I. ESEGUITI O SUGGERITI	
	EDIFICIO	VIA D'ACCESSO	DIVIETO DI ACCESSO	TRANSENNE E PROTEZIONE PASSAGGI
Crolli o cadute da altre costruzioni	☐	☐	☐	☐
Rottura di reti di distribuzione	☐	☐	☐	☐

P₁₀ - DANNO RILEVATO -

LIVELLO DI DANNO


0 - assenza di danno 1 - danno lieve 2 - danno moderato
 3 - danno grave 4 - danno molto grave 5 - crollo

PARETI ESTERNE

☐ non rilevabile

entità del danno

superficie interessata ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3




PORTICATI/LOGGE

☐ non rilevabile

entità del danno

superficie interessata ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3




PARETI INTERNE

☐ non rilevabile

entità del danno

superficie interessata ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3




SOLAI/VOLTE

☐ non rilevabile

entità del danno

superficie interessata ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3




SCALE

☐ non rilevabile

entità del danno

n. vani scala danneggiati.....

superficie interessata ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3



COPERTURA

☐ non rilevabile

entità del danno

superficie interessata ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3




ELEMENTI AGGETTANTI/SVETTANTI

☐ non rilevabile

entità del danno

n. elementi danneggiati.....




INTERAZIONE CORPI ADIACENTI

☐ non rilevabile

entità del danno

superficie interessata ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3




CORPI ANNESSI

☐ non rilevabile

entità del danno

n. elementi danneggiati.....




SOPRAELEVAZIONI

☐ non rilevabile

entità del danno

superficie interessata ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3



RIBALTAMENTO DEL CANTONALE

entità del danno

numero cantonali danneggiati _____



P₁₁ - TIPO DI VISITA

Completa ☒	Parziale ☐	Solo dall'esterno ☐	Motivi ostativi ☐
--	-----------------------------------	--	--

P₁₂ - PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO SUGGERITI

	PROVVEDIMENTI	INDICAZIONI QUANTITATIVE
1	Copertura provvisoria e/o Revisione manto di copertura	superficie: ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3
2	Messa in sicurezza strutture (Puntellamenti/tirantature/cerchiature)	☐ pareti esterne ☐ pareti interne ☐ orizzontamenti/volte
3	Rimozione delle macerie	☐ zona esterna ☐ zona interna
4	Transennamenti/recinzioni/protezioni	numero di lati interessati.....
5	Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	superficie di copertura: ☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3
6	Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	numero elementi da smontare.....

P₁₃ - RILIEVO DEL DANNO AGLI ELEMENTI NON STRUTTURALI
LIVELLO DI DANNO

0 - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ assenza di danno 1 - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ danno lieve 2 - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ danno moderato
 3 - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ danno grave 4 - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ danno molto grave 5 - ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ crollo

ELEMENTI DANNEGGIATI	Livello di danno	PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI			
		RIMOZIONE	RIPARAZIONE	TRANSENNATURE	ALTRO (SPECIFICARE)
Comignoli	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐
Cornicioni	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐
Statue o oggetti	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐
Rivestimenti o controsoffitti recenti	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐
rete idrica, fognaria o termoidraulica	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐
rete elettrica o del gas	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐
Altro.....	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐
Altro.....	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐	☐	☐	☐

P₁₄ - TIPOLOGIA DEI BENI CULTURALI PRESENTI E PROVVEDIMENTI DI PRONTO INTERVENTO

Tipologia	SI	n.	quantità totale (m ²)	% beni interessati dai P.I.	provvedimenti di P.I. (P/R/F) **
Affreschi	☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Mosaici	☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Stucchi	☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Dipinti mobili su vario supporto	☒	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli, corali)	☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Arazzi	☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Decorazioni in materiali vari staccate dalla collocazione originaria	☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Altari	☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Sculpture/ rilievi architettonici asportabili	☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ m ³	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Reperti archeologici	☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ m ³	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Rilievi architettonici non asportabili	☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Libri	☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ m	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Stampe	☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ m ²	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Documenti di archivio su vari supporti	☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ m	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	
Altri (specificare) <i>Arte contemporanea</i>	☒	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ <1/3 ☐ tra 1/3 e 2/3 ☐ >2/3	

* nei depositi archeologici il dato si riferisce al numero di cassette contenenti reperti archeologici

** Protezioni o consolidamenti in loco: P - Rimozione/allontanamento; R - Raccolta e protezione dei frammenti; F

P₁₅ - DESCRIZIONE DEI DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (EVENTUALE)

P_{15.1} - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

Arte contemporanea - arte d'arte contemporanea

P_{15.2} - Descrizione danno

P₁₆ - NOTE

La struttura presenta lesioni (come riportate nel rilievo allegato) esigue e lievi. Si rileva una lesione passante di una traversa e di un trave, un intellamento di una trave al piano secondo e di lesioni del rivestimento in cartongesso delle pareti del bagno al piano secondo. Non si registrano danni alla struttura portante.

P₁₇ - DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

SI ☒ NO ☐

PIANTE DEI TRE PIANI E TRE SEZIONI TRASVERSALI

P₁₈ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA		SQUADRA N.	
Componenti della squadra			
Cognome e nome	Qualifica	Ente appartenenza	
LANZETTA AMMUNZIATA	STOR	MIBACT	
OSCAR NALESIMI	AT	MIBACT	
SALVAGGIO PATEO	ING.	RELUIS - UNIPA	


Firma

[Firma]
Firma
[Firma]


Firma

[Firma]

PINACOTECA D'ARTE SACRA CONTEMPORANEA



PIANO PRIMO



lini
Proprietà Parrocchia San Clemente

B

- cod. 2407.019
sostituzione degli infissi esterni
- cod. 0204.012
cod. 0901.005.001 nuovi

- cod. 2423.018
pavimentazione in cotto
- cod. 2423.013
trattamento
pavimentazione

- cod.
cod.

PARCHEGGIO
TRAUS LIEIS

RIVESTIMENTO IN
CAOTONRESSO



AB
-o-
-o-
-o-
-o-
AB
-o-
-o-
-o-
-o-

- cod. 0203.010.001
demolizione pavimenti e rivestimenti
- cod. 0602.009002
pavimentazione in ceramica

o di solidi-occi
parche vetrata
- cod. 2412.013 eliminazione vuoti
- cod. 2404.004 demolizione tramezzo

PIANO SECONDO

TRASPARENTE CAOTONRESSO



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

RILIEVO SPEDITIVO DEL DANNO SUL PATRIMONIO CULTURALE IN CASO DI CALAMITA' NATURALI

SCHEDA INSEDIAMENTO

MODELLO I - EC

Prima sezione
(da compilare sempre)

I₁

Data 01/02/2017	N° progressivo 0016	N° Scheda 11111
-----------------	---------------------	-----------------

I₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

☒ Bene complesso	☐ Bene individuo
Denominazione bene complesso: PALAZZO DELLA MUNICIPIALITÀ	
Numero schede beni componenti 011	

I₃ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione MARCHE	Istat	Indirizzo
Provincia ANCONA	Istat	1 via
Comune SERRAPETRONIA	Istat	2 corso
Località		3 vicolo
		4 piazza
		5 località num.civico
N° complesso o aggregato		N° edificio

I₄ - COORDINATE

FUSO (32-33-34)	DATUM ☐ ED50 ☐ WGS84	Nord/Lat
		Est/Long

I₅ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

☒ museo	☐ archivio	☐ biblioteca	☐ area archeologica
☐ culto	☐ uffici	☐ abitazione	☐ servizi
☐ non utilizzato	☐ altro		

I₆ - CARATTERISTICHE DEL SITO

	SI		SI
In piano	☐	Avvallamento	☐
Su rilievo / su cresta / su vetta	☐	In prossimità della costa	☐
Su riparo	☐	Scavato nel banco	☐
In pendio / su versante	☒	Ipogeo	☐

I₇ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	☒	☐	Rete viaria idonea in relazione al rischio	☒	☐
Accesso carrabile	☒	☐	Parcheggio nelle vicinanze	☒	☐
Accesso con mezzi pesanti	☒	☐	Spazi aperti a disposizione	☒	☐
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	☒	☐	Altro	☐	

I₈ - IDENTIFICAZIONE DELL'EVENTO CALAMITOSO NATURALE

EVENTO	IDENTIFICAZIONE*	PARAMETRO DI CARATTERIZZAZIONE	VALORE MAX
sisma	NORCIA 2016	magnitudo	6.1 Richter
alluvione		altezza dell'acqua	mm
esondazione		altezza dell'acqua raggiunta	m
nevicata eccezionale		altezza della neve	cm
gelata eccezionale		temperatura minima	°C
eruzione vulcanica		durata altezza massima dei lapilli	h km
nubifragio		millimetri di pioggia	mm
tromba d'aria		velocità del vento	km/h
frana		metri cubi di terreno franato	m ³
altro:.....			

* inserire: per il sisma l'epicentro; per esondazione il corso d'acqua; per eruzione vulcanica il vulcano, in tutti gli altri casi l'area geografica o la località interessata dall'evento.

I₉ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

SI ☒ NO ☐

1 - Fotografie

2 - Volume catalogo collezione all'archivio

I₁₀ - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	LIANIZZI	Nome	ANIMANIZZI
Ente/ufficio di appartenenza	Biblioteca Comunale di Norcia		
Bibliotecario	Fax	E-Mail:	
Cognome		Nome	
Ente/ufficio di appartenenza			
Bibliotecario	Fax	E-Mail:	

11 - SCHEMI GRAFICI

SCHEMATIZZAZIONE DI LAYOUT DELL'INSEDIAMENTO (EVENTUALE)

ORIENTAMENTO

