


A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITÀ E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00074312	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO
PROVINCIA E COMUNE FR - ALATRI			DESCRIZIONE		
LUOGO Corso Garibaldi n. 15, angolo via Colle S. Lucia			<p>L'edificio, a causa della diversa pendenza del terreno, si sviluppa su due piani, su corso Garibaldi, e su un unico piano sul lato prospiciente via Colle S. Lucia.</p> <p>Il prospetto su corso Garibaldi presenta al piano terra un ingresso privo di cornice e due finestre di cui una con architrave monolitico e sovrastante piattabanda.</p> <p>Al primo e secondo piano, si aprono finestre rettangolari, simmetriche rispetto all'asse della facciata, con tracce di bucatore tamponate.</p> <p>Su via Colle S. Lucia, l'ingresso mostra un architrave monolitico con piattabanda; su questo lato, si vedono i segni di un altro ingresso e di una finestra con cornice in pietra, ora tamponati.</p> <p>Al primo piano si affacciano tre finestre ristrutturatae in epoca moderna.</p>		
OGGETTO Edificio di civile abitazione					
CATASTO Mappa Urbana, particella n. 877					
CRONOLOGIA					
AUTORE					
DEST. ORIGINARIA Edificio di civile abitazione					
USO ATTUALE Abitazione					
PROPRIETÀ Proprietà privata					
VINCOLI <small>LEGGI DI TUTELA P.R.G. E ALTRI</small> P.R.G. approvato con D.M. n.2736 del 23/12/71					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA Poligonale					
COPERTURE Tetto a falde con struttura lignea e coppi					
VOLTE o SOLAI Solai lignei (moderni)					
SCALE Interne di servizio					
TECNICHE MURARIE Muratura in pietra non squadrata a faccia vista					
PAVIMENTI In cotto (moderni)					
DECORAZIONI ESTERNE Cornicione di coronamento					
DECORAZIONI INTERNE					
ARREDAMENTI					
STRUTTURE SOTTERRANEE					

SISTEMA URBANO All'angolo tra Corso Garibaldi e via Colle S. Lucia

RAPPORTI AMBIENTALI L'edificio bene si inserisce nell'ambiente che lo circonda: da una parte segue la pendenza della via Colle S. Lucia, dall'altra la leggera curva di Corso Garibaldi

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI

La costruzione è stata completamente ristrutturata all'interno in epoca moderna. Alcuni interventi hanno riguardato porte e finestre e il consolidamento delle strutture.

BIBLIOGRAFIA

G. De Napoli - Alatri e Veroli, due antichissime città, in "Le cento città d'Italia illustrate", fasc. 178, 1927

G. Marchetti Longhi - Il cardinale Gottifredo di Alatri, la sua famiglia, il suo stemma, in "Archivio della regia deputazione di storia patria", 1952

A. Sacchetti Sasseti - Storia di Alatri, Alatri 1967

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO						OSSERVAZIONI
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	
STRUTTURE SOTTERRANEE																			
STRUTTURE MURARIE		X																	
COPERTURE		X																	
SOLAI	X																		
VOLTE E SOFFITTI																			
PAVIMENTI	X																		
DECORAZIONI																			
PARAMENTI																			
INTONACI INT.	X																		
INEISSI		X																	

ALLEGATI	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE
ESTRATTO MAPPA CATASTALE Mappa Urbana rapp. 1:1000 (all. n.3)	FOTOGRAFIE G.F.C. S.B.A.A. Lazio Inv. Negativi N° 61-62
FOTOGRAFIE Facciata su Corso Garibaldi (all. n.1) Lato sù Via Colle S. Lucia (all. n.2)	
DISEGNI E RILIEVI	MAPPE - RILIEVI - STAMPE
MAPPE	
DOCUMENTI VARI	ARCHIVI Catasto Gregoriano: Alatri, Frosinone n. 22, sez. XIII presso: Archivio di Stato, pal. della Sapienza, Roma
RELAZIONI TECNICHE	

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....) all. n.4, scheda A del 22/9/1976 compilata dall'arch. Federico Cresti

COMPILATORE DELLA SCHEDA Correzione: arch. Laura Marcucci <i>Laura Marcucci</i>	VISTO DEL SOPRINTENDENTE (Ing. Giovanni Di Geso) IL SOPRINTENDENTE 1° Dirig. (Arch. Fausto Sacchi - Tarugi) <i>Fausto Sacchi</i>	REVISIONI Il Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1979 (Arch. Giuliano Sacchi) <i>G. Sacchi</i>
DATA Gennaio 1979		