



PROVINCIA E COMUNE: FR - ALATRI

LUOGO: Cso Garibaldi 15 - Angolo via Colle S. Lucia

OGGETTO: Edificio di civile abitazione

CATASTO: NCU Part. 877

CRONOLOGIA: XVI sec. - Rifacimenti posteriori

AUTORE:

DEST. ORIGINARIA: Palazzetto

USO ATTUALE: abitazione

PROPRIETÀ: privata

VINCOLI LEGGI DI TUTELA:

P.R.G. E ALTRI:

CR2 Edificio di notevole valore ambientale

TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI

PIANTA: irregolare

COPERTURE: a falde inclinate con coppi

VOLTE o SOLAI: solai lignei rifatti

SCALE: interne di servizio - 2 gradini diaaccesso in pietra

TECNICHE MURARIE: blocchetti di calcare disposti in filari regolari grossi blocchi in spigolatura

PAVIMENTI: in cotto rifatti

DECORAZIONI ESTERNE: cornice in tegole

DECORAZIONI INTERNE:

ARREDAMENTI:

STRUTTURE SOTTERRANEE:

00186 ROMA - Via Cavallotti, 2

DESCRIZIONE:

L'edificio si sviluppa irregolarmente secondo la pendenza del terreno.

Su Corso Garibaldi la facciata in pietra e malta ha tre livelli; il piano stradale, leggermente in pendenza, ha un ingresso rettangolare privo di cornice e soglia in pietra e due finestre, di cui una con architrave monolitico e l'altra, più piccola, rettangolare con una traccia di arco in blocchetti disposti di taglio. Al secondo e terzo livello si aprono finestre rettangolari in asse di epoca moderna con tracce di archi antichi in pietra.

Su via S. Lucia l'edificio presenta due livelli sfalzati per la pendenza; l'ingresso è rettangolare, con architrave monolitico, rialzato su due gradini e la soglia è in pietra. Ci sono tracce di un altro ingresso, tamponato, sullo stesso fianco. La finestra è rettangolare moderna ma compaiono tracce di una finestra tamponata con cornice in pietra.

Al secondo livello si aprono tre finestre rifatte in epoca moderna.

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

L'edificio ha subito molti rifacimenti, specie nelle aperture; assai difficile dire oggi, da come si presenta l'edificio, l'epoca di costruzione originaria.

Dalla forma delle finestre tamponate e dalla tecnica edilizia potrebbe attribuirsi al XVI sec. circa.

SISTEMA URBANO:

All'angolo tra Corso Garibaldi e via Colle S. Lucia

RAPPORTI AMBIENTALI:

Bene ambientato, segue la pendenza del vicolo da una parte, e la leggera curva di Corso Garibaldi dall'altra. In armonia con gli edifici adiacenti.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

Completamente restaurato l'interno in epoca moderna. Interventi anche nelle porte e finestre.

Consolidamento delle strutture. I restauri non hanno rovinato l'originale fattura dell'edificio.

BIBLIOGRAFIA:

SACCHETTI SASSETTI - Storia di Alatri - Alatri 1967

MARCHETTI LONGHI - Il cardinale Gottifredo di Alatri, la sua famiglia, il suo stemma - in "Archivio della regia deputazione di storia patria" - 1952

DE NAPOLI - Alatri e Veroli, due antichissime città - in "Le cento città d'Italia illustrate" fasc. 178 - 1927

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE:
N.U. 1:1000

FOTOGRAFIE:

di esterno n. 2

DISEGNI E RILIEVI:

scala 1:100

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

INV. NEGATIVI N. 61-62

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

FEDERICO CRESTI

Federico Cresti

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

REVISIONI:

SCHEDA ANNULLATA:
COSTITUISCE ALLEGATO
DELLA NUOVA SCHEDA DI
REVISIONE -

DATA:

22 sett. 1976