

<b>A</b>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00074282	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO

(5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

PROVINCIA E COMUNE:	FR - FERENTINO
LUOGO:	Via S. Rocco
OGGETTO:	Chiesa di S. Rocco
CATASTO:	Foglio n.23, partic. A
CRONOLOGIA:	Sec. XV, XIX
AUTORE:	
DEST. ORIGINARIA:	Luogo di culto
USO ATTUALE:	Luogo di culto
PROPRIETA':	Comunale
VINCOLI	LEGGI DI TUTELA: Legge n.1089 del 1.6.1939 art.4 P.R.G. E ALTRI:
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI	
PIANTA	Basilicale a tre navate
COPERTURE:	A tetto con capriate lignee e coppi
VOLTE o SOLAI:	Volte a crociera
SCALE:	
TECNICHE MURARIE:	Muratura in pietra parte a faccia vista, parte con paramento ad intonaco liscio
PAVIMENTI:	In materiali moderni
DECORAZIONI ESTERNE:	Portale con sovrastante lunetta, rosone, modanature al coronamento
DECORAZIONI INTERNE:	Affreschi dei secc. XVI, XVII, XVIII, stucchi
ARREDAMENTI:	
STRUTTURE SOTTERRANEE:	

**DESCRIZIONE:**

L'interno presenta un impianto a tre navate suddivise da pilastri. In corrispondenza del presbiterio a pianta quadrata si può accedere alle due cappelle simmetriche. Quella di sinistra adibita a sacrestia è coperta da volta a crociera affrescata.

La chiesa prende luce dal rosone di facciata e da due coppie di finestre laterali.

L'esterno è costituito da una facciata a doppio spiovente con portale architravato con lunetta e rosone soprastante.

Il lato destro è intonacato, mentre il sinistro ha muratura in pietra a faccia vista.

REVISIONI: Il Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1979 <i>Sacchi</i> (Arch. Giuliano Sacchi)	VISTO DEL SOPRINTENDENTE: <i>[Signature]</i> (Ing. Giovanni Di Geso)	COMPILATORE DELLA SCHEDA: Arch. Marina Magnani Cianetti Correzione e integrazione <i>Marina Magnani Cianetti</i>	DATA: Gennaio 1979
--	--	---	--------------------

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE: G.F.C.S.B.A.A. Lazio Inv. Negativi N° 1007-1008-1009	RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE: all. n.6, scheda A del 1976 compilata da: Dott.ssa Beatrice Premoli, Arch. Mario Mariani, Arch. Giuseppe Verducci
FOTOGRAFIE: Foglio n.23 rapp. 1:2000 (all. n.4) - Facciata (all. n.1) - Portale (all. n.2) - Interno: altare (all. n.3)	MAPPE: - Pianta rapp. 1:100 (all. n.5)
DOCUMENTI VARI: ARCHIVI: Catasto Gregoriano del 1861: Ferentino, Frosinone n.241, Sez. VII partic. A: Chiesa in Via S. Rocco di proprietà della Chiesa del S.S.P.P. della missione di Roma sotto il titolo Madonna del Rosario presso: Archivio di Stato, pal. della Sapienza, Roma	RELAZIONI TECNICHE: RIFERIMENTI ALLE SCHEDA (CSU; MA; RA; OA; SM; D...): all. n.6, scheda A del 1976 compilata da: Dott.ssa Beatrice Premoli, Arch. Mario Mariani, Arch. Giuseppe Verducci

All'origine intitolata alla Madonna del Rosario. I Domenicani, che al tempo di S. Domenico erano a ponte grande (avanzati del convento del Rosario); abbandonarono quei luoghi e fondarono la chiesa di S. Rocco. Alla fine del sec. XV, era a navata unica, con archi trasversi, che probabilmente sostenevano una volta a botte. Ai lati del presbiterio, due cappelline su pilastri, voltate a crociera, sopra le quali era la sede da cui i monaci dell'attiguo convento assistevano alle funzioni. Nel 1652 circa con bolla del papa Innocenzo X avvenne il passaggio dei beni al seminario. Già in quest'epoca le cappelle laterali al presbiterio erano state chiuse sui due lati prospicienti alle navatelle e al presbiterio. Nel 1870, i beni furono incamerati dal comune e l'edificio venduto a privati che pur mantenendo la chiesa in funzione, costruirono presso il lato destro corrispondente al presbiterio, una casa d'abitazione, incorporando vi e manomettendo gravemente la cappellina affrescata. Nel 1913, in seguito al terremoto, la chiesa subì danni gravissimi alla copertura, alle mura, agli affreschi.

STEMA URBANO: L'edificio è posto in zona agricola

APPORTI AMBIENTALI: L'edificio è isolato, circondato da terreno agricolo

SCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

- V. Celani, Ferentino nella Storia nell'Arte e nella vita moderna, Latina 1965 pag. 53  
 B. Catracchia, Ferentino: i pontefici, i vescovi, Ferentino 1966  
 C. Zannella, Ferentino, in "Storia della città", Roma 1976 n.1, pp. 100-104

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 27.9.76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE			X															
STRUTTURE MURARIE		X																
COPERTURE		X																
SOLAI		X																
VOLTE E SOFFITTI		X																
PAVIMENTI	X																	
DECORAZIONI			X	X														
PARAMENTI		X																
INTONACI INT.			X	X														
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

In seguito ai danni causati dal terremoto nel 1939 furono rifatti il tetto, i pilastri, la decorazione del presbiterio, il pavimento.