	PROVINCIA E COMUNE: FR - ALVITO	DESCRIZIONE:
	LUOGO: Contrada S. Rocco	Nella parte bassa del paese, ed un pò fuori di questo, vicino alla chiesa di S. Nicola
	oggetto: Chiesa di S. Rocco	è collocata la chiesa di S. Rocco. La faccia-
	CATASTO: Foglio n. 23, partic. A	ta presenta lesene raccordate ad archetti pen- sili che creano sotto il tetto una galleria
	CRONOLOGIA: Sec. XII	ornamentale ed un portale centrale con corni-
	AUTORE:	ce in pietra che delinea un arco a tutto se- sto. Nella lunetta sovrastante il portale si
H	DEST. ORIGINARIA: Luogo di culto	trova un affresco, ancora in buone condizio-
	USO ATTUALE: Luogo di culto	ni, raffigurante la Madonna con il Bambino ed angeli intorno. Un altro affresco rappresen-
	PROPRIETÀ: Comunale	tante il Cristo, si trova nella lunetta sovra-
	VINCOLI LEGGI DI TUTELA: Legge nº 1089 del 1/6/1939 art. 4 -	stante il piccolo ingresso del fianco destro. Al di sopra del portale della facciata prin- cipale si trova un rosone. I fianchi latera-
	TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI	li sono contraffortati e presentano la stes- sa decorazione ad archetti pensili della fac-
	PIANTA: Rettangolare	ciata principale. Su questi lati si aprono
	COPERTURE: A tetto con struttura lignea e coppi	tre finestre per lato strette e lunghe, mol- to strombate nel muro. All'interno la chiesa
	VOLTE o SOLAI: Volte a crociera	ha forma rettangolare con abside semicircola- re. La navata divisa in tre campate è coper-
		ta da volte a crociera. La parte di sinistra
	SCALE:	presenta tracce ancora visibili di affreschi sicuramente dell'epoca raffiguranti S. Rocco,
	TECNICHE MURARIE: Muratura in pietra squadrata	la Madonna ed altri Santi. Nell'abside una
	PAVIMENTI: Materiali moderni	nicchia conserva la statua di S. Rocco. L'altare è in marmo ed è rialzato su tre gra-
	DECORAZIONI ESTERNE: Rosone, lesene e archetti pensili, affreschi	dini. Il pavimento è stato sostituito di re- cente.
1	DECORAZIONI INTERNE: Affreschi	
1	ARREDAMENTI:	
1	TRUTTURE SOTTERRANEE:	
	WARES.	
		ch. Marina Magnani Cianetti Louine Mugnani Cioudh 8791 onna 1978
8	REVISIONI: IL Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1978 (Arch. Giuliano Sacchi)	COMPLIATORE DELLA SCHEDA: VISTO DEL SOPRINTENDENTE, OTTORE DELLA SCHEDA: (Ing. Glovanni Di G
	3, scheda A del 20.10.76 compilata da: Arch. Eugenio Rota	RIPERIMENTA ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;): ALL. n. 8
		CHINOTHE TROUBLE
		RELAZIONI TECNICHE:
	ARCHIVI:	******
		DOCUMENTI VARI;
		MVPPE:
	MAPPE - RILIEVI - STAMPE:	Planta, rapp. 1: 50 (all. n.7)
		DIZECNI E BILLEVI.
		Particolare affreschi (all. n.5) Particolare affreschi (all. n.5)
		Veduta verso l'ingresso (all. n. 3)
987	GF.C.S.B.A.A. Lazio Inv. Negativi N.º -232-233-234-235-2	FOTOCRAFIE Veduta d'insieme (all. n.1) Veduta verso l'altare (all. n.2)

FOTOGRAFIE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI

ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

ITA:

N. CATALOGO GENERALE

12/00074205

A

CODICI

N.

ALLEGATL

FSTRATTO MAPPA CATASTALF
FORLLO n.23 rapp. 1: 2000 (all. n.6)

REGIONE

(\$605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

LAZIO

49

VICENDE COSTRUTTIVE - NOTIZIE STORICO - CRITICHE:

Non si hanno notizie storiche documentate attestanti le vicende costruttive della chiesa di S. Rocco. Si sa per certo che questa sorse sul luogo dove anticamente si trovava una cappella dedicata a S. Rocco in quanto pare che il Santo fosse vissuto proprio in questa zona e si fosse fermato, tra l'altro, proprio ad Alvito. La chiesa risale senz'altro al XII secolo in quanto la sua impostazione è di chiara linea romanica come si può vedere sia dalla struttura in pietra che dai contrafforti e dagli archi ad ogiva delle finestre. L'abside è stato rifatto di recente come mostra la struttura muraria nettamente differente da quella di tutto il resto della chiesa. Anche il pavimento è stato sostituito recentemente.

SISTEMA URBANO: La chiesa di S. Rocco è collocata nella parte bassa del paese e vi si arriva solo percorrendo una strada in parte non asfaltata.

RAPPORTI AMBIENTALI: La chiesa, poco distante da quella di S. Nicola, ha la facciata d'ingresso prospiciente uno spiazzo.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

G.P.M. Castrucci - Descrittione del Ducato d'Alvito - Roma, 1686, 16°, pag. 144 sgg.

D. Santoro - Pagine sparse di storia alvitana - Chieti, 1908

STATO DI CONSERVAZIONE		DATA DI 1/9/76					DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI BILEVAMENTO					
	0	B	M	C	P	R	0	В	M	C	P	R	0	В	M	C	P	B
STRUTTURE SUTTERRANES			X															
STRUTTURE MURARIE		x																
COPERTURE		X																
SULAS			x															
POLTE E SOFFIFTI		x																
PAVIMENTE		x				M						-						
DECURAZIONI			x		*													
PARAMENTS			x															
INTONACI INT.			x															
INFISSI "			X			•	-										-	

OSSERVAZIONI:

Il pavimento è stato sostituito di recente e realizzate con materiali moderni.