

COMPLIANCE SHELLA SCHEDEA:	VISTO DEL SPRINTENDERTE.	COMMISSIONE:	Arch. Giovanna Tedone
REVISIONI:	(Ing. Giovannini Di Geso)	Collaudatore:	Claudia Tedone
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CATALOGO: Anno 1978	(Arch. Giuliano Saccoccia)	Autrice:	Giuliana Tedone
<i>Scattone</i>	<i>Scattone</i>	Autore:	<i>Scattone</i>
		DATA: Dicembre 1978	

10 pagine, *Rebrickito Mascia*  
n. 4 scheda A del 24.11.1977 compilata dagli arch. I. Manno Cervini, Fabio

presso l'Archivio di Stato, Pal. della Sapienza, Roma

Catatastro Gregoriano, Frosinone no. 122, sez. I<sup>o</sup>, pert. G; chiesa di S. Maria di Mezzo e Monte -

ARCHAEOLOGY

EXPLORING - EASINGTON - 107

(S.U. 1978) 001:1 0001 600000

#### EXHIBITION OF INSTRUMENTS

(300 °T) stages in parallel.

### FOTOGRAPHIE.

Strategic Project No. 6 Report

ESTATE PLANNING

3749 NEGATIVE TA. B.A.A. 1921

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE

Difficile ricostruire le vicende costruttive di questa piccola chiesa campestre per la quasi totale mancanza di notizie reperite. Si tramanda che sia stata edificata sul luogo dove si trovava un piccolo tabernacolo già dedicato al culto della Madonna. La costruzione, nell'impianto attuale, si può far risalire al seicento, confortati dalla data del 1646 riportata su uno degli affreschi interni.

SISTEMA URBANO: Edificio isolato

RAPPORTI AMBIENTALI: La chiesa sorge a mezza costa del monte sul quale sorge Acuto in una stupenda posizione dominante tutta la valle del Sacco.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

All'esterno due targhe in marmo, una su una delle finestre, l'altra sopra il portale, recano rispettivamente le seguenti iscrizioni: " ELEMOSINA PER MARIA S.S. ", " SPES NOSTRA SALVE AD TE CLAMAMUS".

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

- A. De Magistris - Istoria della Città e S. Basilica Cattedrale d'Anagni - Roma, 1749
- C. Moroni - Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica - Venezia, 1844
- R. Ambrosi De Magistris - Storia di Anagni - Anagni, 1889
- G. Silvestrelli - Città Castelli e Terre della Regione Romana - Città di Castello, 1914

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO						O	R	M	C	P	R	O	R	M	C	P	R		
	O	R	M	C	P	R														
STRUCTURE SOTTERRANEE																				
STRUCTURE MURARIE																				
COPERTURA																				
ROTAIE																				
VOLTE E SOVRETTI																				
PAVIMENTI																				
DECORAZIONI																				
PARAFENALIA																				
INTONACI (int.)																				
CRISTALLI																				

OSSERVAZIONI:  
Lo stato di manutenzione è mediocre. La volta mostra tracce di infiltrazioni d'acqua e si nota una serie di crepe lungo le generatrici. Si notano inoltre crepe sulla facciata sud; l'avancorpo mostra segni di guasti strutturali ai quali poggiano supporti due punti.