

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	12/00074218	ITA:	SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DEL LAZIO - ROMA -	49	LAZIO
PROVINCIA E COMUNE: FR - ACUTO LUOGO: In zona agricola ad ovest di Acuto OGGETTO: Chiesa di S. Maria Maddalena oggi rudere CATASTO: Foglio no. 9; partic. A CRONOLOGIA: Sec. XIII AUTORE: DEST. ORIGINARIA: Chiesa USO ATTUALE: Nessuno PROPRIETA': Demanio comunale LEGGI DI TUTELA: Legge no. 1089 del 1.6.1939 art. 4 VINCOLI P.R.G. E ALTRI: Progr. Fabbr. approv. con Decr. Provved.no.7742 del 28.10.71: zona E: uso agricolo			DESCRIZIONE: (5605237) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000) La chiesa, abbandonata e diruta, presenta sul fronte parte delle strutture di un atrio quadrangolare, con un portale, al centro della facciata, con arco gotico in conci squadrati. La muratura della chiesa è in pietra a conci non squadrati ma disposti a filari regolari. Si accede all'interno dell'aula, a pianta rettangolare, attraverso un portale romanico, con architrave e lunetta a tutto sesto, in pietra squadrata. Il lato di fondo della chiesa è chiuso da una piccola abside semicircolare. Le pareti interne erano ricoperte di intonaco: l'abside, conserva ancora il catino affrescato. Lungo i fianchi si aprono finestrelle strombate incorniciate da conci in pietra lavorata. Le strutture dell'abside e del fianco destro della chiesa presentano contrafforti esterni a sperone. Giacciono al suolo parti delle orditure lignee delle capriate e delle mensole intarsiate. All'interno dell'aula, sulla destra della porta di ingresso, è presente ancora un'acquasantiera di epoca romanica.		
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: Aula rettangolare con atrio quadrangolare e abside semicircolare					
COPERTURE:					
VOLTE o SOLAI:					
SCALE:					
TECNICHE MURARIE: Muratura in pietra a conci non squadrati disposti in filari regolari a faccia vista					
PAVIMENTI: In cotto a spina di pesce					
DECORAZIONI ESTERNE:					
DECORAZIONI INTERNE: Affreschi: uno nell'abside, uno su una parete laterale					
ARREDAMENTI:					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

REVISIONI: Il Direttore dell'Ufficio Catalogo: Anno 1978 (Arch. Giuliano Sacchi)	VISTO DEL SOPRINTENDENTE: (Ing. Giovanni Di Geso)	COMPILATORE DELLA SCHEDA: arch. Giovanna Tedone Giovanna Tedone	DATA: Dicembre 1978
---	--	---	---------------------

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE: G.F.C. S.B.A.A. Lazio Inv. Negativi No 8-9+10-11	FOTOGRAFIE: Estratto mappa catastale: Stralato Foglio no.9 rapp. 1:2000 (all. n.1) FOTOGRAFIE: Atrio (all. n.2) Fianco con speroni (all. n.3) Interno (all. n.4) Abside (all. n.5)	DISEGNI E RILIEVI: Mappa, rapp. 1:100 (all. n.6)	MAPPE:	DOCUMENTI VARI:	RELAZIONI TECNICHE: Catasto Gregoriano, Frosinone no.122 sez. I°, partic. H: Chiesa rurale di S. Maria Maddalena. presso l'archivio di Stato; Pal. della Sapienza, Roma	RIFERIMENTI ALTERE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;...): all. n.7 scheda A del 13.9.1976 compilata dagli arch. i: Mauro Cervini, Fabio Popalco, Fabrizio Mascia
--	--	---	--------	-----------------	---	--

SISTEMA URBANO: Edificio isolato

RAPPORTI AMBIENTALI: I resti della chiesa si trovano in aperta campagna ad ovest del centro storico di Acuto.

ISCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - GRAFFITI:

Affreschi: uno nell'abside rappresenta la Vergine ed ha per sfondo la campagna ed il paese di Acuto; (il dipinto, seppur in stato di grave abbandono, è ancora salvabile); un altro, alla sinistra del primo, doveva rappresentare, secondo testimonianze orali, la flagellazione di S. Sebastiano; (il suo stato è di irreparabile disfacimento).

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

- A. De Magistris - Istoria della Città e S. Basilica Cattedrale d'Anagni - Roma, 1749
 G. Moroni - Dizionario di Erudizione Storico-Ecclesiastica - Venezia, 1844
 R. Ambrosi De Magistris - Storia di Anagni - Anagni, 1889
 R. Zappasodi - Anagni attraverso i secoli - Veroli, 1908
 G. Silvestrelli - Città Castelli e Terre della Regione Romana - Città di Castello, 1914

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO 13.9.76						DATA DI RILEVAMENTO						DATA DI RILEVAMENTO					
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																		
STRUTTURE MURARIE					X													
COBERTURE																		
SOLAI																		
VOLTE E SOFFITTI																		
PAVIMENTI					X													
DECORAZIONI					X													
PARAMENTI																		
INTONACI INT.					X													
INFISSI																		

OSSERVAZIONI:

L'abbandono e i ripetuti atti di vandalismo hanno arrecato all'edificio danni irreparabili.