

TIPO SCHEDA..... A
LIVELLO DI RICERCA..... P
CODICE UNIVOCO : Codice regione..... 03
 Numero Catalogo..... 00101427
ENTE SCHEDATORE..... S26 (L. 84/90)
ENTE COMPETENTE..... S26

Localizzazione geografico - amministrativa :

- 1 PROVINCIA : SO
- 2 COMUNE : Villa di Tirano

Settore :

- 1 TIPO : TP
- 2 NUMERO : 008
- 3 DENOMINAZIONE : Motta
- 4 NUMERO NEL SETTORE : 002

Oggetto :

- 1 TIPO : Chiesa
- 3 DENOMINAZIONE : Chiesa della Madonna della Neve

Altra denominazione :

- 1 GENERE DI DENOMINAZIONE : Originaria
- 2 DENOMINAZIONE : Chiesa della Madonna del Faticado

Riferimento verticale :

- 1 LIVELLO : Bene individuo

Coordinate :

- 1 SISTEMA DI RIFERIMENTO : Gauss-Boaga
- 4 ALTITUDINE SIGNIFICATIVA : 471.00

Catasto :

- 1 FOGLIO : 47
- 2 DATA FOGLIO : 1964
- 3 PARTICELLE : A

Ubicazione :

- 1 GENERE DELL'AFFACCIO : Principale
- 2 DENOM. SPAZIO VIABILISTICO : S.S. 550
- 3 NUMERO CIVICO : 0(P)
- 4 INDICAZIONE CHILOMETRICA : Km. 1,400
- 6 UBICAZIONE NON VIABILISTICA : Pianoro erboso poco sotto la S.S. 550
dopo il fosso Rivalone

Ambito culturale :

- 1 RIF. ALL'INTERVENTO : Costruzione
- 2 DENOMINAZIONE : Maestranze locali
- 3 FONTE DELL'ATTRIBUZIONE : Bibliografica

Notizia :

- 1 RIFERIMENTO : Intero bene
- 2 NOTIZIA SINTETICA : Fondazione
- 4 FONTE : B 1 (p. 209)

- 1 RIFERIMENTO : Intero bene
- 2 NOTIZIA SINTETICA : Rifacimento
- 4 FONTE : B 1 (p. 209)

1 RIFERIMENTO : Muri
2 NOTIZIA SINTETICA : Restauro
4 FONTE : B 1 (p. 209)

Cronologia, estremo remoto :

1 SECOLO : XVI
2 VALIDITA' : (?)

1 SECOLO : XVIII
5 DATA : 1740/00/00

1 SECOLO : XX
5 DATA : 1985/00/00

Cronologia, estremo recente :

1 SECOLO : XVI
2 VALIDITA' : (?)

1 SECOLO : XVIII
5 DATA : 1740/00/00

1 SECOLO : XX
5 DATA : 1985/00/00

Configurazione strutturale primaria :

Pianta rettangolare a navata unica con muratura in pietre intonacata e a vista nei lati posteriore e verso la montagna, campanile addossato nella parte laterale sinistra, interno con volte, tetto in legno con copertura in lastre di pietra.

Stato di conservazione :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 STATO DI CONSERVAZIONE : Buono

Uso attuale :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 USO : Chiesa

Uso storico :

1 RIFERIMENTO ALLA PARTE : Intero bene
2 RIFERIMENTO CRONOLOGICO : Destinazione originaria
3 USO : Chiesa

Condizione giuridica :

1 INDICAZIONE GENERICA : Proprieta' Ente Ecclesiastico
2 INDICAZIONE SPECIFICA : Parrocchia di Sant'Abbondio di Stazzona

Vincoli Ministero B.C.A. :

1 LEGGE : L.1089/1939
2 ARTICOLO : art. 4

Strumenti urbanistici :

1 STRUMENTO IN VIGORE : P.R.G.
2 SINTESI NORMATIVA ZONA : Restauro

Stralcio foglio catastale :

1

Fotografie :

- 1 NEGATIVO : 2 (SBAA MI 00071033)
 - 2 TIPO : Fotografia B/N
 - 3 NOTE : Vista d'insieme (settembre 1992)
-
- 1 NEGATIVO : 3 (SBAA MI 00071034)
 - 2 TIPO : Fotografia B/N
 - 3 NOTE : Veduta retro e campanile (settembre 1992)
-
- 1 NEGATIVO : 4 (SBAA MI 00071035)
 - 2 TIPO : Fotografia B/N
 - 3 NOTE : Veduta interno (settembre 1992)

C.T.R. Lombardia :

- 1 ESTREMI DELLA TAVOLETTA : F° D 3 I
- 2 DENOMINAZIONE : Tirano

Bibliografia :

- 1 SIGLA PER CITAZIONE : 1
- 2 AUTORE : Gianasso M.
- 3 ANNO DI EDIZIONE : 1970

Compilatori :

- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Compilazione della scheda
 - 2 NOME COMPILATORE : Castellani M.
 - 3 DATA : 1992
-
- 1 RUOLO DEL COMPILATORE : Fotografia
 - 2 NOME COMPILATORE : Gamberoni S.
 - 3 DATA : 1992

Aggiornamento :

- 1 DATA :
- 2 NOME REVISORE :

Funzionario responsabile :

Vago G.
Mazzali B.
Verneti D.

Trascrizione per memorizzazione :

- 1 DATA :
- 2 NOME REVISORE :

Osservazioni :

Codice ISTAT: 014078.

Particelle catastali confinanti: Foglio 40, 26, 25, 22, 19.

La chiesa e' situata poco sopra l'abitato di Stazzona, su un pianoro delle prime pendici orobiche, poco sotto alla Statale 550 per Aprica; in posizione isolata presenta il lato sinistro rivolto alla montagna, mentre il lato destro affaccia sul pianoro che si apre sulla valle dell'Adda. Giacitura in piano su superficie erbosa; esposizione soleggiata con lotto di risulta; collocazione isolata. Posizione laterale con orientamento della facciata verso Ovest.