

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. BELLE ANTICITA' E BELLE ARTI		REGIONE	N.
CODICI	14/00002514	ITA:	SOPRINTENDENZA B.B.A.A.S. <i>Comolona</i>	11	MOLISE	/
PROVINCIA E COMUNE: (IS) VIANFRO SU 22 SETT 15			DESCRIZIONE: (1981) Roma, 1975 - in Polg. Stato - 2 - 100/100			
LENGA: Vico IV Piabiscito n° 3			La fabbrica si sviluppa su tre piani oltre quello			
OGGETTO: Edificio residenziale			terraneo che copre un vano scala ed un retrostante			
CATASTO: F. N° 15 - Part. 270			locale di deposito.			
CRONOLOGIA: XVIII - XIX secolo			L'impianto planimetrico è pressochè regolare,			
AUTORE:			ogni piano copre due vani, servizi compresi, oltre			
DEST. ORIGINARIA: Casa di abitazione			alla scala in muratura a doppia rampa.			
USO ATTUALE: " " "			Di un certo interesse il prospetto, pervenuto			
PROPRIETA': Privata			spoglio di intonaco e con una rilevante scarpa che			
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: L. 1497/39; L. 431/85			impone quasi per intero la fabbrica, una delle più			
P.R.C. E ALTRI: P.R.C. approvato il 2.11.77			costanti opere di consolidamento di strutture re-			
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI			sidenziali presenti in Vianfro. Nel basamento si			
PIANTA: Pressochè rettangolare			apre un portone con arco a sesto pieno la cui corni-			
COPERTURE: A tetto con doppio spiovente			ce in pietra è ancora leggibile nello spessore delle			
VOLTE - SOLAI: Volte a botte e solai in legno			mura di consolidamento realizzato con corni quadra-			
SCALE: Interna in muratura a tre rampanti			ti sovrapposti; in sede con questo, il secondo level-			
TECNICHE MURARIE: Mura a sacco			lo si apre un altro arco che ingloba un originario			
PAVIMENTI: In lastre di pietra rettangolari, in cotti e granigliati di			balconcino alla romana, fiancheggiato a sinistra da			
DECORAZIONI ESTERNE:			un finestrino che illumina le scale; seguono nella			
DECORAZIONI INTERNE:			stessa verticale oltre due finestre di modesta aper-			
ARREDAMENTI:			tura.			
STRUTTURE SOTTERRANEE:			La muratura è a sacco, con impiego di malta			
			di calce.			
			Le coperture sono a tetto con due falde ricordate			
			a capanna, l'orditura è in legno ed il manto superio-			
			re in cotti alla romana.			

La fabbrica ha origine nel XVII secolo come si evince dalla faticosa delle sue strutture murarie che impegnano i primi tre livelli.

Con la sopraelevazione realizzata nel secolo successivo è insorta la necessità di operare un efficiente consolidamento dell'intero fronte strada preesistente, impedendo il ribaltamento tramite un ringrosso seguito a scarpe delle mure portanti esterne.

La fabbrica versa in cattive condizioni.

SISTEMA URBANO: La fabbrica insiste al vicolo IV Fiesciceto, all'interno della murazione urbana angioina.

RAPPORTI AMBIENTALI

Nonostante l'umidità altimetrica¹ e la mancanza di decorazioni la fabbrica costituisce un discreto episodio di inserimento ambientale in quanto non alterato da interventi moderni e relative sopraelevazioni.

SCRIZIONI - LAPIDI - STEMMI - CRAFTI:

RESTAURI (tipo, natura, opere):

Espropriazione e consolidamento delle muraure esterne del XVIII secolo.

BIBLIOGRAFIA:

F. LICENTIFORTE: "Monografia fisico-economico-morale di Venafro" - Venafro 1880

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO				
	O	B	M	C	F	O	B	M	C	F	O	B	M	C	F
STRUTTURE SOTTERRANEE															
STRUTTURE ESTERNE				X											
COPERTURE			X												
MURI				X											
TAVOLE E SOCCOSSI				X											
PAVIMENTI				X											
DECORAZIONI				X											
FRESCCHI				X											
INTELLAZI INT.			X												
ALTRI				X											

OSSERVAZIONI:

ALLEGATE		REFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:
ESTRATTO MAPPA CATASTALE:	All. n° 1	FOTOGRAFIE:
FOTOGRAFIE:	All. n° 2	
DISEGNI E RILIEVI: All. n° 3		MAPPE - RILIEVI - STAMPE:
Pianta piano terra, scala 1: 200		
MAPPE:		
DOCUMENTI VARI:		ARCHIVI:
RELAZIONI TECNICHE:		

REFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Prof. Arch. M. COLETTA



VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Laura Molteni



REVISIONI:

DATA: 13.3.1981