

aff. 1-2-1 Favore



R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA SICILIA ORIENTALE - CATANIA

R. SOPRINTENDENZA
AI MONUMENTI DELLA SICILIA ORIENTALE - CATANIA
ISPettorato Onorario di ENNA
R. c. 18 GEN. 1954
isp.

Enna, 13. Gen. 1954

252

Prot. N. Posiz. Risposta a N. del Allegati

OGGETTO Enna. Lavori restauro al Duomo.

Con vero piacere ho visto riprendere i lavori per la definitiva sistemazione della Cappella del Santissimo Sacramento nel Duomo di Enna.

L'Impresa sta riprendendo la sistemazione delle parti logorate. Intanto ho da dire qualcosa su questi lavori.

E' pacifico che la Cappella deve essere completata nei suoi particolari e allora occorre dare subito le direttive all'Impresa per fare scrostare o meno i costoloni della

Alla R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI DELLA SICILIA ORIENTALE Via Etnea 389 CATANIA

volta, in atto coperti da stucchi di dubbio interesse, in modo da scoprire le modanature

Si prega di trattare per ogni lettera un solo argomento



R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI
DELLA SICILIA ORIENTALE - CATANIA

ISPETTORATO ONORARIO DI

251

2

Prot. N. Posiz. Risposta a N. del Allegati

OGGETTO

in viva pietra e le chiavi della
bella volta a ombrello.

Occorre far togliere l'altare in
marmo (del 1700, fine secolo) che si trova
nel fondo della Cappella e che tanto
ostacolo dà alla esecuzione dei
restauri essendo addossato alla
parete di fondo della Cappella, in
quella parte, ove proprio ieri è
venuta alla luce una porta con
belle modanature, ~~di cui~~ dall'
altare dovrebbe essere sostituito
da un altro di stile romanico.

Alla

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI
DELLA SICILIA ORIENTALE
Via Etna 389

CATANIA

Anche la illuminazione
elettrica della Cappella

Si prega di trattare per ogni lettera un solo argomento



R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI
DELLA SICILIA ORIENTALE - CATANIA

ISPETTORATO ONORARIO DI

250

3

Prot. N. Posiz. Risposta a N. del Allegati

OGGETTO

dovrebbe essere eseguita con fide force
in ferro battuto fissati ad anelli di
ferro alle pareti. È da determinare
altresi la sistemazione dell'arco
grande all'ingresso della Cappella.
Tutto questo mi è doveroso dirlo
anche perché il lavoro abbia la
sua piena valorizzazione in relazione
all'attesa che c'è negli ambienti
culturali della città.

Occorrerebbe la venuta dell'Illmo Sig
Soprintendente per rendersi cognito di
altri ritrovamenti che sono stati fatti,
in loco, in questi giorni. Prego dare a

Alla

R. SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI
DELLA SICILIA ORIENTALE
Via Etna 389
CATANIA

me e all'Impresa le necessarie
istruzioni. In attesa porgo

deferenti sensi di omaggio Salvatore Morgana


Si prega di trattare per ogni lettera un solo argomento

Prospetto della Cappella: A Stucchi da togliere per scoprire l'arco di ingresso



C altare della fine del 1750 da sostituire con altare romanico

B Stucchi da togliere o meno per scoprire i costoloni della volta a ombrello



Pianta: l'altare attuale, che essendo
 addossato alla parete non fa scoprire
 la cappella nella sua parete di fondo
 (D) e la porta che è rivolta alla luce
 nel settore D. Non dà nemmeno modo
 di restaurare i pilastri B perché coperti
 e compresi nella muratura posteriore
 dell'altare.