

A	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	 MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
CODICI	18/00 22 777	ITA:		Calabria	
PROVINCIA E COMUNE: Reggio Cal. - Laureana di Borrello			DESCRIZIONE: (ADM 127) Roma, 1973 - Ist. Poligr. Univ. - 8 v. 20000		
LUOGO: Laureana di Borrello			L'interno della chiesa, con pianta a croce latina terminante con absidi circolari, è interamente in muratura di mattoni a faccia-vista con ricche decorazioni sempre in mattoni a faccia-vista, tranne che per l'abside dell'altare centrale, ricoperto di stucchi in forme barocche negli anni '50. Negli stessi anni fu ricoperto il pavimento in cotto con mattonelle di graniglia. La cupola, esternamente a pianta ottagonale, all'interno è circolare.		
OGGETTO: Chiesa di S. Antonio			L'esterno con la facciata dal tetto a capanna affiancata da due torri campanarie (il tutto sempre in muratura di mattoni a faccia-vista) presenta un ricco decoro nelle fasce marcapiano con motivo di archetti goticizzanti. Di particolare rilievo il fregio in mattoni incorniciante la porta d'ingresso.		
CATASTO: Foglie 28 - Part. E					
CRONOLOGIA: Sec. XVIII					
AUTORE: Ignoto					
DEST. ORIGINARIA: Luogo di culto					
USO ATTUALE: Luogo di culto					
PROPRIETA': Comune di Laureana di Borrello					
VINCOLI LEGGI DI TUTELA: P.R.G. E ALTRI:					
TIPOLOGIA EDILIZIA - CARATTERI COSTRUTTIVI					
PIANTA: A croce latina con absidi circolari					
COPERTURE: Tetto a capanna con manto di coppi					
VOLTE • SOLAI: Volta a botte					
SCALE: In legno nelle torri campanarie					
TECNICHE MURARIE: Muratura di mattoni pieni a faccia-vista. Volte in laterizio					
PAVIMENTI: In graniglia su precedente pavimento in cotto					
DECORAZIONI ESTERNE: Cernici, fasce aggettanti e lesene tutte in mattoni a faccia-vista					
DECORAZIONI INTERNE: Cernici, fasce aggettanti e lesene tutte in mattoni a faccia-vista					
ARREDAMENTI: //					
STRUTTURE SOTTERRANEE:					

ALLEGATI:

ESTRATTO MAPPA CATASTALE: *N. 7.*

FOTOGRAFIE: *N. 1-2-3-4-5-6; 15-16.*

DISEGNI E RILIEVI: *N. 8-9-10-11-12-13-14*

MAPPE:

DOCUMENTI VARI:

RELAZIONI TECNICHE:

RIFERIMENTI ALLE FONTI DOCUMENTARIE:

FOTOGRAFIE:

MAPPE - RILIEVI - STAMPE:

ARCHIVI:

RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE (CSU; MA; RA; OA; SM; D;.....):

COMPILATORE DELLA SCHEDA:

Arch. Carmelo Pellicani

VISTO DEL SOPRINTENDENTE:

IL SOPRINTENDENTE
(Don. Arch. Aldo Ceccarelli)

Aldo Ceccarelli

REVISIONI:

DATA: *1983*

La chiesa fu ricostruita dopo il terremoto del 1703 sui resti di una precedente costruzione religiosa dei secoli francescani provenienti dalla distretta Berello. Per la costruzione furono chiamati artigiani di Serra S. Bruno, particolarmente attivi nel settore.

WILLIAM A. TIERNEY, JR.

La chiesa sorge alla periferia del centro abitato di Laureana di Morrella, in posizione elevata sulla strada che conduce alla grossa frazione di Mellanione.

RESEARCH APPENDIX

ESCHERICHIA, LACTIDE, BLENDED, GRAFFITI

HETFACTHE (types, attributes, agents)

WILLIAM J. DODD, JR.

Al momento non esiste materiale bibliografico. N° in corso di stampa una pubblicazione da parte dell'Istituto.

[illegible]

A

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

18/000 22777

ITA:

SOPRINTENDENZA BENI A.A.S.
Cosenza

CALABRIA

ALLEGATO N.

17

FOGLIO DI MAPPA

