

SCHEMA I - Allegato n.1

Ge-Pontedecimo (GE); Mon.18

Cimitero di Cesino

Via Benedetto da Cesino, località Cesino

Realizzato nel 1865 in sostituzione dell'antico cimitero adiacente la chiesa parrocchiale poco lontana; l'attuale cimitero di Cesino è caratterizzato da un sito dalla difficile morfologia: localizzato in una zona di costa sulle colline che circondano l'insediamento di Pontedecimo, a causa dei necessari cambiamenti di quota che lo connotano e soprattutto dei successivi ampliamenti (l'ultimo avvenuto a metà del secolo scorso) si è arrivati alla perdita della lettura omogenea del manufatto originario.

L'ingresso principale, sopraelevato di cinque gradini rispetto la quota della strada, è sottolineato in modo monumentale da un manufatto di eco neoclassico costituito da un elemento di passaggio coevo all'impianto originario con grande apertura ad arco (successivamente parzialmente tamponata da un vetrata) e fronte a capanna sorretto da lesene di ordine ionico. Lateralmente a tale elemento e leggermente in aggetto rispetto ad esso insistono due elementi minori rettangolari semplicemente coronati alla sommità da un motivo a cornice con un'apertura ognuno anch'essa rettangolare.

Alla stessa quota del corpo di ingresso insiste una zona con semplici colombari in muratura parzialmente rivestiti in pietra attraverso cui si raggiunge, salendo di alcuni gradini, il livello del campo cimiteriale distribuito, a tratti, su quote diverse.

L'elemento di entrata è costruito in c.a. e laterizio intonacato e da esso si diparte il muro in muratura che circonda l'intera area cimiteriale; la copertura che protegge la zona di accesso è a capanna con manto in laterizio, la pavimentazione in lastre di pietra.

Sono presenti cappelle di famiglia con rivestimento in marmo, le più interessanti risalenti a fine '800, con decorazioni di argomento religioso e vestigia neogoticheggianti.