



MINISTERO

17 NOV. 1995

MOD. A

19

*Ministero per i Beni Culturali  
e Ambientali*

Soprintendenza per i Beni AA.AA.

ANCONA

Prot. N.º 16193 M. N.º 7 1509

Alla Parrocchia di \_\_\_\_\_

S. Gregorio in Dinazzano \_\_\_\_\_

Loc. S. Gregorio \_\_\_\_\_

62032 CAMERINO (MC) \_\_\_\_\_Risposta al Foglio del \_\_\_\_\_  
N.º \_\_\_\_\_

OGGETTO: CAMERINO (MC) - Loc. Capolapiaggia "Chiesa della Natività di Maria"  
ed annessa sagrestia - N.C.E.U. f.º38 lettera "B" e n.º156 - Tutela art.4 legge  
1089/39 -

Alla Raccolta Notifiche  
Archivio Nostra Soprintendenza  
S E D E

e, p.c. Al Ministero per i Beni  
Culturali e Ambientali  
U.C.B.A.A.A.S.  
Div. III Sez. II  
R O M A

Al Sindaco  
del Comune di  
62032 CAMERINO (MC)

Questa Soprintendenza fa presente che la Chiesa della Natività di Maria ed annessa sagrestia situati in loc. Capolapiaggia nel Comune di Camerino (MC), sono da considerarsi inseriti negli elenchi degli Enti descritti nell'art.4 della legge n.º1089/39 in quanto rivestono notevole interesse storico-artistico.

Dalle poche fonti storiche reperibili si evince che la chiesa dedicata alla SS. Natività è stata costruita dalla popolazione del luogo nel 1745.

Si hanno notizie che sull'esterno della parete absidale, nel 1944, furono fucilati dai tedeschi 42 cittadini rastrellati nelle zone e per tale fatto è diventata il "Monumento della Resistenza" di Capolapiaggia.

L'edificio, rialzato nella facciata che dà sulla piazza, si presenta all'esterno in muratura di pietra locale legata a malta di calce e sabbia di semplici fatture architettoniche e di forma rettangolare con campanile posto sulla parte retrostante ed addossato alla chiesa stessa.

La copertura ha struttura portante in legno con travi e capriate e sovrastante manto in coppi.

b.lli

./.



*Ministero per i Beni Culturali  
e Ambientali*

*Al* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*Prot. N.º* \_\_\_\_\_

*Risposta al Foglio del* \_\_\_\_\_  
*N.º* \_\_\_\_\_

**OGGETTO:** \_\_\_\_\_

L'interno si presenta a navata unica, completamente intonacato con soffitto a volta ribassata, qui vi è conservata una delle statue lignee più significative della scuola scultorea quattrocentesca camerinese dedicata alla Madonna della Misericordia.

Per i motivi di cui sopra la Chiesa della Natività di Maria ed annessa sagrestia in loc. Capolapiaggia di Camerino sono soggette a tutte le disposizioni contenute nella legge 1º giugno 1939 nº1089.

IL SOPRINTENDENTE  
Dr Arch. Benzo Mancini

*MF/VR/dm*