

N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

01/00042002 ITA:

SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED  
ARCHITETTONICI DI TORINO

PIEMONTE

ALLEGATO N. 1

AT - MONTEMAGNO

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

ESTRATTO MAPPA NUOVO CATASTO TERRENI:  
(agg. 1971) quadro d'insieme.  
scala 1:4000



N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE	MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI	REGIONE	N.
01/00042002	ITA:	SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED ARCHITETTONICI DI TORINO	PIEMONTE	Ø
ALLEGATO N. 2	AT - MONTEMAGNO			

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Chiesa di San Vittore: campanile e resti abside



N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

01/00042002

ITA:

SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI ED  
ARCHITETTONICI DI TORINO

PIEMONTE

Ø

ALLEGATO N. 3 AT - MONTEMAGNO

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Archivio Comunale di Montemagno,  
Registro per la misura generale di Montemagno,  
Libro figurato  
1769



N. CATALOGO GENERALE

01/00042002

N. CATALOGO INTERNAZIONALE

ITA:

ALLEGATO N. 4

AT - MONTEMAGNO

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

S.B.A.A.P.

REGIONE

PIEMONTE

N

Ø

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Chiesa di San Vittore  
abside: particolare



N. CATALOGO GENERALE

N. CATALOGO INTERNAZIONALE



MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI  
DIREZ. GEN. DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI

REGIONE

N.

01/00042002

ITA:

S.B.A.A.P.

PIEMONTE


Ø

ALLEGATO N. 5

AT - MONTEMAGNO

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Chiesa di San Vittore: planimetria





01/00042002

ITA:

S.B.A.A.P.

PIEMONTE

Ø

ALLEGATO N. 6

AT - MONTEMAGNO

segue VICENDE COSTRUTTIVE

XIX (1896, Luglio): relazione dell'ing. Bertea ove scrive che i ruderi rimasti della chiesa di San Vittore e Corona erano completamente abbandonati e sarebbe stato opportuno eseguire qualche lavoro per impedire la completa rovina; sulla volta mancante del tetto, germogliava una abbondante vegetazione a scapito della stabilità della costruzione e la volta nel suo centro presentava una profonda fenditura.

Il campanile, costruito in parte sulla volta dell'abside, aveva pure sofferto delle ingiurie del tempo, ed era senza copertura.

Di tali problemi se ne occupò Alfredo D'Andrade nel 1899.

(archivio S.B.A.A.P.)