

18/00006723

ITA:

ALLEGATO N. IV n.9 Manoscritto del Dottor Domenico Conti dell'anno 1870

(5605238) Roma, 1975 - Ist. Poligr. Stato - S. (c. 400.000)

Dei grandi edificii furono toccati la Cattedrale nella navata a sinistra, e nel frontespizio ... Ma quello che ha ricevuto danni serissimi é l'antico Castello, bersaglio di quasi tutti i terremoti. Questo vecchio custode che sta al cocuzzolo di un monte, oltre che d'avere fondamenti profondissimi, e d'essere circuito e garantito al di fuori di un grosso e continuo contrafforte ha le mura esterne di m.3,85; quelle della torretta di m.2,50; nonché quelle dei grandi cameroni rimpetto a Cosenza di m.2,34, con volte fatte a doppie grossezze di mattoni; e tutto, tutto, fu distrutto; le cui tracce sono spaventevoli; oltre di che cinque pilastri che guardano il maestoso cortile, di m.2,40, vennero strapionbati. Insomma del Castello or non resta che un camerone e una parte della torretta, alla quale non é ancora arrivate l'ultimo avviso. ... ..

(Cit. in: O Giannantonio - La città di Cosenza immune dai tristi effetti del terremoto, 35-42)