



32 bis



SERVIZIO
SISMICO
NATIONALE
SVPN

EMERGENZA POST-TERREMOTO

SCHEDA PER IL RILIEVO DEI BENI CULTURALI - DANNO ALLE CHIESE

MODELLO A - DC

Prima sezione

A₁

Data	09/11/2002	N° progressivo	___	N° Scheda	32643
(a cura dell'ufficio)					

A₂ - RIFERIMENTO VERTICALE

Bene complesso	<input type="checkbox"/>	Bene individuo	<input checked="" type="checkbox"/>
(in caso di bene complesso riempire una sola prima sezione e una seconda sezione per ogni bene componente)	Numero schede beni componenti	Codice livello superiore	_____

A₃ - OGGETTO

Denominazione bene:	CHIESA S. MARIA A VIGEVANO				
Denominazione storica:	_____				
Datazione: anno	1737	secolo	18	epoca	BAROCCA
Ultima trasformazione	_____				
Tipologia:	<input checked="" type="checkbox"/> chiesa	<input type="checkbox"/> palazzo	<input type="checkbox"/> castello	<input type="checkbox"/> torre	<input type="checkbox"/> bene archeologico
	<input type="checkbox"/> altro				
Pianta:	<input checked="" type="checkbox"/> regolare	<input type="checkbox"/> con cortili	<input type="checkbox"/> ad ali aperte	<input type="checkbox"/> lineare	<input type="checkbox"/> altro
Proprietà:	ECCLESIA S. M. A. V.		☎	01748391261	
Utilizzatore:	PARROCCHIA		☎	3477727200	

A₄ - DESTINAZIONE D'USO ATTUALE

Non utilizzato	<input type="checkbox"/>	Museo	<input type="checkbox"/>
Culto	<input checked="" type="checkbox"/>	Uffici	<input type="checkbox"/>
Abitazione	<input type="checkbox"/>	Servizi	<input type="checkbox"/>
Turismo	<input type="checkbox"/>	Altro	<input type="checkbox"/>

A₅ - CARATTERISTICHE DI FRUIZIONE

Uso pubblico	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Abitazione principale	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
--------------	--	-----------------------	---

A₆ - LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICO AMMINISTRATIVA

Regione	10	Istat	114	Indirizzo	VIA S. M. A. V.
Provincia	01	Istat	0170	1 <input type="checkbox"/> via	CHIESA S. M. A. V.
Comune	01701	Istat	01701	2 <input checked="" type="checkbox"/> corso	VIA S. M. A. V.
Località	_____			3 <input type="checkbox"/> vicolo	VIA S. M. A. V.
				4 <input type="checkbox"/> piazza	_____
				5 <input type="checkbox"/> località	num.civico
Sezione censuaria	_____	N° complesso o aggregato	_____	N° edificio	_____
Foglio	_____	Data	_____	Particelle	_____
				Sub.	_____

A₇ - COORDINATE UTM

Quadrante		Longitudine Est (x)	° '	Latitudine Nord(y)	° '
Letture GPS				SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

A₈ - CARATTERISTICHE DEL SITO
A₉ - CONTESTO URBANO

	SI		SI
In piano	<input type="checkbox"/>	Area agricola	<input type="checkbox"/>
Su rilievo / su cresta / su vetta	<input type="checkbox"/>	Area industriale - commerciale	<input type="checkbox"/>
Su riporto	<input type="checkbox"/>	Centro urbano	<input checked="" type="checkbox"/>
In pendio / su versante	<input checked="" type="checkbox"/>	Periferia urbana	<input type="checkbox"/>
Avvallamento	<input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>	

A₁₀ - INFRASTRUTTURE

	SI	NO		SI	NO
Accesso pedonale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rete viaria idonea in relazione al rischio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso carrabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parcheggio nelle vicinanze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con mezzi pesanti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Spazi aperti a disposizione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accesso con altezza inferiore a 4 metri	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Altro <input type="checkbox"/>		

A₁₁ - PRESENZA DI RISCHIO

	SI	RILEVAZIONE DIRETTA	INFORMAZIONI ACQUISITE
Insedimento minacciato da frana	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento in zona alluvionabile	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento soggetto a minacce di tipo industriale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Insedimento soggetto ad altre minacce naturali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A₁₂ - TIPOLOGIA DEI BENI ARTISTICI PRESENTI

Tipologia	SI	NO	numero	superficie totale (in mq.)
Affreschi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	121	1129
Mosaici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	111	1111
Stucchi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	111	1111
Dipinti mobili su vario supporto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	116	1150
Arredi (soffitti, amboni, pulpito, stalli corali)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	111	1140
Arazzi	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	111	1111
Decorazioni plastiche mobili in materiali vari	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	111	1111
Altari / statue	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	117	1104
Reperti archeologici	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	111	1111
Libri / Stampe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	111	1111
Manufatti in carta e pergamena	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	111	1111
Altri (specificare) <u>ORCINO</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	111	1135

A₁₃ - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ALLEGATA

Descrizione foto	Dia	Neg.	Dig.	Roll./file n°	Fotogr. n°
1 - Facciata principale (fotografare sempre, anche se non danneggiata)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	111	11
2 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	111	11
3 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	111	11
4 -	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	111	11

A₁₄ - COMPILATORE SCHEDA

Cognome	<u>RUCCIA</u>	Nome	<u>YUCCIA</u>
Ente/ufficio di appartenenza	<u>SIOPR ARCAUJETTO</u>		
Fax			
E-Mail:			

12	VOLTE DEL PRESBITERIO O DELL'ABSIDE		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NELLA VOLTA O NEL CATINO ABSIDALE		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
13	ROTTURA A TAGLIO DELLE PARETI		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI INCLINATE (SINGOLE O INCROCIATE) - LESIONI ATTRAVERSO DISCONTINUITÀ LOCALI (VECCHIE APERTURE TAMPONATE, ECC)		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
14	MECCANISMI NEGLI ELEMENTI DI COPERTURA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINE ALLE TESTE DELLE TRAVI LIGNEE, SCORRIMENTO DELLE STESSE - SCONNESSIONI TRA I CORDOLI E MURATURA - MOVIMENTI SIGNIFICATIVI DEL MANTO		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
15	INTERAZIONI IN PROSSIMITÀ DI IRREGOLARITÀ PLANO-ALTIMETRICHE (CORPI ADIACENTI, ARCHI RAMPANTI)		<input type="checkbox"/>
danno	MOVIMENTI NEL GIUNTO O LESIONI NELLA MURATURA PER MARTELLAMENTO LESIONI VERTICALI NEL CORPO MENO RIGIDO - ROTAZIONE NEL CORPO PIÙ ALTO		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
16	TORRE CAMPANARIA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI VICINO ALLO STACCO DAL CORPO DELLA CHIESA - LESIONI A TAGLIO E SCORRIMENTO LESIONI VERTICALI (ESPULSIONE DI UNO O PIÙ ANGOLI)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
17	CELLA CAMPANARIA		<input checked="" type="checkbox"/>
danno	LESIONI NEGLI ARCHI - ROTAZIONI O SCORRIMENTI DEI PIEDRITTI		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
18	AGGETTI (VELA, GUGLIE, PINNACOLI, STATUE)		<input type="checkbox"/>
danno	EVIDENZA DI ROTAZIONI PERMANENTI O DI SCORRIMENTO		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

A₂₂ - INDICE DI DANNO

$n = \underline{\quad\quad}$ (numero dei meccanismi possibili) $d = \underline{\quad\quad}$ (punteggio totale di danno) $i_d = d / 5n = \underline{\quad\quad}$

A₂₃ - AGIBILITÀ

Agibile <input type="checkbox"/>	Inagibile <input type="checkbox"/>		
Parzialmente agibile <input type="checkbox"/>	Agibile con provvedimenti <input checked="" type="checkbox"/>	Temporaneamente inagibile <input type="checkbox"/>	Inagibile per cause esterne <input type="checkbox"/>
Indicare le parti agibili	Segnalare i provvedimenti anche indicandoli nella tabella	<input type="checkbox"/> Verifica più accurata <input type="checkbox"/> Si consiglia visita di esperti <input type="checkbox"/> Altro	Indicare le cause esterne
	<i>soffocante</i> <i>strutturale e</i> <i>causata da parziale</i> <i>ced. lavate princ.</i> <i>protezioni da caduta</i> <i>piccoli frammenti rovinati</i> <i>in asse manto di copertura</i> <i>e Abside Capole e Presbiterio con tavolo</i> <i>di protezione - Monitoraggio lesioni arco trionfale</i> <i>Ultimo manto di copertura -</i>		

A₂₄ - TIPO DI VISITA

Completa Parziale Solo dall'esterno Motivi ostativi

A₂₅ - PROVVEDIMENTI DI P.I. SUGGERITI (* interventi limitati ** interventi estesi)

PROVVEDIMENTI	*	**	PROVVEDIMENTI	*	**
1 Revisione manto di copertura	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8 Ripristino smaltimento delle acque meteoriche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Copertura provvisoria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9 Monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Puntellamenti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10 Protezioni o consolidamenti su opere d'arte fisse	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Rimozione delle macerie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Catalogazione e smontaggio delle parti pericolanti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Transennamenti / recinzioni / protezioni	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12 Sgombero opere d'arte mobili	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Consolidamenti localizzati	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Raccolta sistematica dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Messa in opera di cerchiatura e/o tiranti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ricovero e protezione dei frammenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A26 - DANNI ALL'APPARATO DECORATIVO E ALLE OPERE D'ARTE (scheda dettagliata a parte)

A26.1 - Descrizione apparato decorativo o opera d'arte

cfr allegato 32/87

A26.2 - Descrizione danno

A26.3 - Provvedimenti provvisori sugli apparati decorativi e sgombero opere d'arte mobili

Protegg. e tavola di protezione: SI CONSIGLIA INTERVENTO STORICO DELL'ARTE
 Altare maggiore, coro ligneo, organo e balaustra in marmo
 e altari laterali

STIMA DEL COSTO PER LA SALVAGUARDIA DELLE OPERE D'ARTE

(€ 115 01010)

Lire

| | | | |

A27 - DESCRIZIONE E STIMA SOMMARIA DELLE OPERE

A27.1 - Descrizione opere di ripristino strutturale (nuovi danni e danni pregressi aggravati)

Consolidamento Archi, Volte e Capole - Smontaggio e ricostruzione
 della copertura - Interventi di rivestimento alle murature verticali

STIMA DEL COSTO PER IL RIPRISTINO STRUTTURALE

(€ 315 01010)

Lire

| | | | |

A27.2 - Descrizione opere di finitura, impiantistica e miglioramento sismico collegate

Messa in opere di finitura per ancoraggio - Restauro completo:
 cornici, stucchi, modanature, capitelli e paraste compresa
 tinteggiatura

STIMA DEL COSTO OPERE FINITURA E MIGLIORAMENTO SISMICO

(€ 480 01010)

Lire

| | | | |

A27.3 - Descrizione opere di pronto intervento (eventualmente indicare anche il costo del P.I. "a finire")

Postellamente e centinate di archi e volte - consolidamento
 localizzato Archi a volte murate - Tavola di protezione da
 caduta di frammenti intonaco - Traseveramenti

STIMA DEL COSTO OPERE DI PRONTO INTERVENTO

(€ 150 01010)

Lire


| | | | |

A28 - NOTE

Indicare, eventualmente, altri danni non rilevabili dalla scheda (es. solai di calpestio, pavimentazioni ecc.)

A₂₉ - DATI DIMENSIONALI (stimati rilevati)

Aula (compresi navate, cappelle, transetti)	Larghezza mt. <u>118</u>	Lunghezza mt. <u>125</u>	Superficie mq. <u>1450</u>	Altezza media mt. <u>115</u>
Abside	Larghezza mt. <u>118</u>	Lunghezza mt. <u>117</u>	Superficie mq. <u>1156</u>	Altezza media mt. <u>115</u>
Facciata principale	Larghezza mt. <u>125</u>	Altezza mt. <u>117</u>	Superficie mq. <u>1361</u> @	
Campanile	Larghezza mt. <u>115</u>	Lunghezza mt. <u>116</u>		Altezza mt. <u>125</u>
Coperture chiesa	Larghezza mt. <u>120</u>	Lunghezza mt. <u>128</u>	Superficie mq. <u>1111</u>	Altezza massima mt. <u>124</u>

A₃₀ - ELABORATI GRAFICI (pianze, sezioni, prospetti, illustrazione di disegni particolari, allegare eventualmente fotocopie)

A₃₁ - SQUADRA CHE HA ESEGUITO IL RILIEVO

SISMA		C.O.M.		SQUADRA N.
<i>Componenti della squadra</i>				
Cognome e nome		Qualifica	Ente appartenenza	
VALENTE	Claudio	ARCA	Sopr. Ar. Alt. It.	
RIECI	Vincenzo	C.T.	" "	
RIMONA	Tiberio	INC	Ref. Gen. Romagna	
DEGANUTI	Mario	ARCA		
SA SGO	Franco	V.V.F.		

SOPRINTENDENZA PER I BENI A.P.P.S.A.D. DEL MOLISE

scheda di valutazione costi - sisma del 31.10.2002

gruppo di lavoro valute

località ROTELLO

denominazione del bene CHIESA S. MARIA di Lupoli

tipologia del bene (vedi rigo A 12 scheda GNDT)

proprietà pubblica ECCLESIALE

proprietà privata

tipologia (chiesa, palazzo, castello, torre, bene archeologico, altro) CHIESA

A 26.3	stima del costo per la salvaguardia delle opere d'arte (vedi rigo A 26,3 scheda GNDT)	€ <u>15.000,00</u>
A 27.1	stima del costo per il ripristino strutturale (nuovi danni pregressi aggravati) (vedi rigo A 27,1 scheda GNDT)	€ <u>30000,00</u>
A 27.2	stima del costo per opere di finitura e il miglioramento sismico (vedi rigo A 27,2 scheda GNDT)	€ <u>480.000,00</u>
A 27.3	stima del costo opere di pronto intervento (vedi rigo A 27,3 scheda GNDT)	€ <u>150.000,00</u>
		totale € <u>995.000,00</u>

descrizione del danno Lesioni volte, archi e cupola
con bottegali e cadute diffuse
di frammenti di intonaco

data 09/11/2002

firma del capogruppo

[firma]